

Bulletin d'information Utilisateur

Modification de la fixation du coussin d'air ref: 951 812 721 0

Afin d'éviter un montage inadéquat de ce coussin, nous avons été amené à modifier sa fixation. Le nouveau coussin comporte uniquement une fixation centrale, les 4 taraudages présents sur la version précédente ont été supprimés car le coussin ne pouvait être fixé par ces 4 taraudages accessoires.

The right of amendment is reserved © copyright: WABCO' 2003
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

Änderungen bleiben vorbehalten © Copyright: WABCO' 2003
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.

Référence WABCO	Schéma	Référence Constructeur
<p>Coussin complet 951 812 721 0 (piston composite)</p> <p>Membrane 896 130 103 4</p>	<p style="text-align: center;">Plan de l'ancienne fixation</p> <p style="text-align: center;">Plan de la nouvelle fixation</p>	<p>Fruehauf UJB 02358 UJY 0099 Trailor M001774 Samro 25324 Trouillet HT 18002</p>

WABCO

SERVICE

Remplacement du coussin d'air ref : 951 811 712 0 par 951 811 763 0

Plan de l'ancien coussin

Référence WABCO	Schéma	Référence Constructeur
<p>Coussin complet 951 811 712 0</p> <p>Membrane 896 130 107 4</p>		<p>BPW 30K 05.429.41.14.1 05.429.41.23.1 05.429.41.53.1 05.429.42.19.1 05.429.41.27.1 05.429.42.17.1 05.429.42.08.1</p>

Plan du nouveau coussin réf : 951 811 763 0

Référence WABCO	Schéma	Référence Constructeur
<p>Coussin complet 951 811 763 0</p> <p>Membrane 896 130 107 4</p>		<p>BPW 30K 05.429.41.14.1 05.429.41.23.1 05.429.41.27.1 05.429.41.53.1 05.429.42.19.1 05.429.43.21.0</p>

Cette nouvelle variante comporte une évolution au niveau de 2 fixations du piston/embase qui ont été déplacées. Le prix tarif reste identique.