

Ремонт для нового поколения соединительных головок с фильтром для трейлеров только с помощью ремонтного комплекта 952 201 920 2

Новое поколение соединительных головок с фильтром для трейлеров, представленное в [Market Information 7016](#) (15 June 2007) следует ремонтировать только с помощью ремонтного комплекта 952 201 920 2.

Ремонтный комплект находится в настоящее время в стадии разработки.

До тех пор пока данный ремонтный комплект не станет доступным, соединительная головка подлежит замене целиком при возникновении проблем.

Это относится к следующим соединительным головкам:



Описание	Соединительные головки Новое поколение
Желтого цвета, встроенный фильтр	952 201 011 0
Красного цвета, встроенный фильтр	952 201 012 0
Желтого цвета, встроенный фильтр, прижимное соединение	952 201 013 0
Желтого цвета, встроенный фильтр, прижимное соединение, коннектор	952 201 014 0
Красного цвета, встроенный фильтр, прижимное соединение, коннектор	952 201 015 0
Желтого цвета, встроенный фильтр, без шестигранной гайки	952 201 016 0
Красного цвета, встроенный фильтр, без шестигранной гайки	952 201 017 0

Ремонтный комплект будет включать 2 уплотнительных кольца различной конфигурации.

Для ремонта важно, чтобы Вы обращали внимание на конфигурацию установленного уплотнительного кольца и заменяли его идентичной запасной частью из ремонтного комплекта.

Установка ненадлежащего уплотнительного кольца будет причиной сбоя тормозной системы.

Мы проинформируем Вас сразу же, как только ремонтный комплект будет в наличии.