

461 307 ... 0 Variant Abwandlung Variante Variante Variante	Test step ♦ Prüfschritt ♦ Paso de control ♦ Étape de contrôle ♦ Passo di controllo													
	3. + 4. + 7.7 + 8			7.1			7.2 + 7.3 + 7.4			7.3				
	G1	P1 bar	P2 bar	G2	P3 bar	P4 bar	G3	P5 bar	P6 bar	G4	P7 bar	P8 bar		
200 202 204 207	30°	+4° -3°	7	7	5°	+1°40' -1°	0,01...0,2	0,01...0,2				>4°	0,5	0,25...0,5
208	on request													
211	on request													
216	30°	+4° -3°	7	7	5°	+1°40' -1°	0,01...0,2	0,01...0,2				>4°	0,5	0,25...0,5
250 254	31°	+4° -3°	7	7	5°	+1°40' -1°	0,01...0,2	0,01...0,2	>4°	2	1,4±0,1	>4°	0,6±0,1	0,01...0,2
350	23°40'	+3° -2°20'	7	7	4°	+1°10' -0°40'	0,01...0,2	0,01...0,2				3°20'	0,5	0,25...0,5
370	=> 200													
500	on request													
516	=> 350													
520 521	=> 200													

461 307 ... 0 Variant Abwandlung Variante Variante Variante	Testing step ♦ Prüfschritt ♦ Paso de control Étape de contrôle ♦ Passo di controllo					
	7.5			7.6		
	G5	P9 bar	P10 bar	G6	P11 bar	P12 bar
200 202 204 207	15°±2°30'	3	2,75...3	21°±2°40'	7	6,75...7
208	on request					
211	on request					
216	15°±2°30'	3	2,75...3	21°±2°40'	7	6,75...7
250 254	15°±2°30'	3	2,4 ^{+0,3} -0,1	21°±2°40'	7	6,4 ^{+0,3} -0,1
350	11°40'±1°50'	3	2,75...3	16°20'±2°	7	6,25...7
370	=> 200					
500	on request					
516	=> 350					
520 521	=> 200					