


Valve relais d'urgence avec dispositif d'harmonisation

971 002



WABCO

971 002 910 3 édition 05 / 97
sous toute réserve de modifications

Valve relais d'urgence

avec dispositif d'harmonisation

971 002

Désignation	n ° de repère	n ° de catalogue	pièces communes aux variantes	quantité par variante						jeu de réparation
				150						
Valve relais d'urgence		971 002 ... 0		150						
Jeu de réparation		971 002 003 2		X						003
Corps	1	-	1							
Joint torique	2	NTS	1							1
Joint	3	NTS	1							1
Vis HM 8X15 - NF E 27 311	4	-	1							
Filtre	5	NTS	2							2
Joint torique	6	NTS	1							1
Joint torique	7	NTS	2							2
Joint torique	8	NTS	1							1
Piston de commande	9	-	1							
Joint torique	10	NTS	1							1
Couvercle	11	-	1							
Ressort	12	NTS	1							1
Garniture	13	NTS	1							1
Rondelle	14	-	1							
Coupelle	15	-	1							
Ressort	16	NTS	1							1
Joint torique	17	NTS	1							1
Guide	18	-	1							
Embout	19	-	1							
Circlips	20	NTS	1							1
Vis	21	-	1							
Ecrou HM 10X1,50 - NF E 27 411	22	-	1							
Gaine	23	NTS	1							1
Vis HM 8X25 - NF E 27 311	24	-	1							
Joint à lèvres	25	NTS	1							1
Bague	26	NTS	1							1
Piston siège	27	-	1							
Joint torique	28	NTS	1							1
Clapet	29	NTS	1							1
Coupelle	30	-	1							
Ressort	31	NTS	1							1
Joint torique	32	NTS	1							1
Joint torique	33	NTS	1							1
Guide de clapet	34	-	1							
Circlips	35	NTS	1							1
Ressort	36	-	1							
Joint torique	37	NTS	1							1
Fond	38	-	1							
Protecteur	39	NTS	1							1
Rondelle	40	-	1							
Rivet	41	NTS	1							1
Vis HM 8X20 - NF E 27 311	42	-	2							

NTS : non tarifée séparément : voir jeu de réparation
NT : non tarifée