


Tristop®-Zylinder

Tristop®-brake actuator

925 463 501 0



Reparatursatz/Repairkit: 925 463 000 2

| Benennung | Bestellnummer | Position | Anzahl | Anzahl .. in Rep.-Satz | |
|---|---------------|----------|--------|------------------------|---------------|
| Federspeicherzylinder | 925 460 979 0 | 1*** | 1 | | |
| Rohr | - | 2 | 1 | | |
| Sinterfilter | - | 3* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Membran | 897 121 930 4 | 4* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Kolben | - | 5 | 1 | | |
| Kappe | - | 6 | 1 | | |
| Tonnenfeder | - | 7 | 1 | | |
| Sechskantschraube M8 x 50 DIN 933 - 10.9 - Zn | - | 8 | 1 | | |
| Sechskantmutter M 8 DIN 934 - 10 - Zn | - | 9 | 1 | | |
| Spannband | 423 105 350 4 | 10 | 1 | | |
| Ring | - | 11* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Faltenbalg | 897 754 886 4 | 12* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Schlauchstutzen | 893 121 940 4 | 13* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Zylinderdeckel | - | 14 | 1 | | |
| Ring | - | 15* | 1 | 1 | 925 463 000 2 |
| Toleranzring | - | 16 | 1 | | |
| Scheibe | - | 17 | 1 | | |
| Druckstück | - | 18 | 1 | | |
| Reduzier-Verschraubung | - | 19 | 2 | | |

Legende: * Bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.
 At Repairs these parts should be replaced.
 ** Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Gerätenummer.
 See spare part list with this part number.

*** Teil ist nicht im Reparatursatz enthalten. Es ist gesondert zu bestellen.
 This part is not included in the repair kit and is to be ordered separatly

a Zu verwenden nach Bedarf.
 To be used if neccessairy.
 (...) Teil nicht gezeichnet.
 Part not shown