


Schnell-Entlüftungsventil


Quick release valve

973 500



RHF 1

siehe Schmiermittel-Übersicht
refer to table of Lubricants



© Copyright: WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen Hannover.
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.
© copyright: WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen Hannover.
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

G 9

WABCO

973 500 911 3

Ausgabe 07.94
Q 3 500 11 A

Schnell-Entlüftungsventil

973 500

Quick release valve

a Zu ve wenden nach beca
a to be used as required as occasion demands.
(...) Teil nicht gezeichnet.
(...) Part not shown.

... le s n ch m Kep Sa z en na en
Es ist gesondert zu bestellen.
*** This part is not included in the repair kit
and is to be ordered separately.

Be Kapa u en so en a ese le e e se z we den
At repairs these parts should be replaced.
** Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Geräteummer.
** See spare parts list with this part number.

Benennung name of part	Position ref. no.	Bestellnummer part number	für alle Abwandlgn. for all variations	Stückzahl je Abwandlung quantity per variation						Reparaturatz repair kit
				028	031	034				
SCHNELL-ENTLÜFTUNGSVENTIL		973 500 ... 0		028	031	034				
Reparaturatz		973 500 001 2		x	x	x				001
Gehäuse	1	-		1						
Gehäuse	1	-			1					
Gehäuse	1	-				1				
Membran	2*	897 130 794 4	1							1
Dichtring	3*	895 093 700 4	1							1
Deckel	4		1							
Linsenschraube M 6 x 16	5		4							
Scheibe 6,4 DIN 125-St-Zn	6		1							1
Ventilscheibe	7*		1							1
Scheibe	8		1							1
Kerbnagel 3 x 10 DIN 1476-phos.	9		1							1

Änderungen bleiben vorbehalten
The right of amendment is reserved

G 10

WABCO

973 500 911 3

Ausgabe 07.94