

Verschleißindikatoren-Nachrüstätze für Scheibenbremsen auch für die Neue Generation NG22

Nach Einführung unserer Neuen Generation Scheibenbremse NG 22 geben wir ihnen eine Komplettübersicht unserer Verschleißindikatoren-Nachrüstätze.



Bremsbelag-Verschleißanzeige (BVA)

- **mehr Sicherheit**
- **geringere Wartungskosten**
- **Vermeidung von Folgeschäden**
- **Ausnutzung der vollen Standzeit**
- **vorhandene Anzeige im Motorwagen wird genutzt**

Voraussetzungen:

Anhängerfahrzeug mit WABCO EBS oder WABCO VCS II mit GIO-Funktion und Scheibenbremsen von WABCO oder Knorr verbaut. Entsprechende Diagnose-Software und Training sind erforderlich.

Übersicht unserer Nachrüstätze und Verschleißanzeigen:

Achshersteller	Scheibenbremse	Achse	Nachrüstatz für 1- bis 3-Achs-Sattelanhänger	Nachrüstatz für 2-Achs-Deichselanhänger	Belagverschleiß-indikatoren (achsweise)
SAF	WABCO PAN 19-1 & PAN 19-1 plus	SAF TDB-Nr. 0678 SAF TDB-Nr. 0749	480 102 920 2	480 102 921 2	12 999 755 VT
	WABCO PAN 22-1	SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-094-02 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-106-02 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-107-02	480 102 924 2	480 102 925 2	12 999 797
	WABCO NG 22	SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-094-02 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-106-02 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-107-02	480 102 927 2	480 102 928 2	640 322 921 2
BPW	Knorr SB6/SN6 & SB7/SN7 & SK7	SAF TDB-Nr. 0590 SAF TDB-Nr. 0591 SAF TDB-Nr. 0605 SAF TDB-Nr. 0606 SAF TDB-Nr. 0764 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-101-03 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-102-03 SAF Prüfprotokoll-Nr. 361-103-03	480 102 922 2	480 102 923 2	12 999 792
	Knorr SB6/SN6 & SB7/SN7 & SK7	BPW TDB-Nr. 0562 BPW TDB-Nr. 0568 BPW TDB-Nr. 0632 BPW TDB-Nr. 0787	480 102 922 2	480 102 923 2	12 999 792

