

WABCO

SERVICE

Bulletin d'information Utilisateur

WABCO présente le nouveau frein à disque PAN 19-1 **plus**

Produits de qualité ne signifie pas l'exclusion de toute amélioration. Conformément à cette affirmation notre PAN 19-1, éprouvé depuis des années sur les essieux de remorques, a donc été soumis à une révision. Le résultat : le PAN 19-1 plus, livré en série depuis le mois de mars de cette année

- plus** Frein très léger de 19,5'(seulement 32 kg!)en technologie mono-piston
- plus** Pour tailles de roue de 19,5' à 22,5', pneumatiques simples ou jumelées, super single
- plus** Pour remorques avant-train et semi-remorques, essieux rigides et directeur jusqu'à 9 t
- plus** Meilleure tenue au fading
- plus** Degré d'efficacité élevé
- plus** Entretien facile
- plus** Simplicité de remplacement des plaquettes
- plus** Indicateurs d'usure des garnitures, (optionnels)



Malgré diverses améliorations, le PAN 19-1 plus n'est guère plus grand. Remplacer PAN 19-1 par PAN 19-1 plus s'effectue donc sans aucun problème.





La plupart des pièces de rechange peuvent être utilisées, au choix, pour les deux versions (PAN 19-1 et PAN 19-1 plus). Le frein complet peut être renvoyé pour l'échange. La liste de toutes les pièces de rechange avec leurs références figure à la page suivante.

Avec ce bulletin d'information vous trouverez aussi un autre article sur le thème :
Equipement complémentaire, indicateurs d'usure sur frein à disque

Pièces de rechange PAN 19-1 / PAN 19-1 plus

The right of amendment is reserved © copyright: WABCO 2002
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

Sous réserve de modifications © Copyright: WABCO 2002
Toute reproduction même partielle interdite sans autorisation préalable.

	Référence	
Etrier gauche en échange Sans plaquette et indicateur (remplacement du 40 195 001 / 003 / 017)	40 195 037	
Etrier droit en échange Sans plaquette et indicateur (remplacement du 40 195 002 / 004 / 018)	40 195 038	
Jeu de réparation : plaquette Accessoires inclus Un jeu nécessaire par essieu	12 999 737VT	
Jeu de réparation : indicateurs d'usure Un jeu par essieu peut, le cas échéant, s'avérer nécessaire lors du changement de garnitures	12 999 755VT	
Jeu de réparation : joints et colonne de guidage Pour PAN 19-1 Un jeu nécessaire par frein	12 999 738VT	
Pour PAN 19-1 plus Un jeu nécessaire par frein.	12 999 776	
Mallette d'outils Ces outils sont requis pour l'échange des joints et des colonnes de guidage.	12 851 021	