

WABCO

SERVICE

Bulletin d'information Utilisateur Jeu de réparation pour capteur ABS



Le tableau ci-dessous répertorie les jeux de réparation disponibles.
Chaque jeu de réparation contient 1 capteur, 1 douille et un tube de graisse
Lors d'une intervention d'entretien, remplacer systématiquement le capteur et la douille de serrage.
Enduire de graisse spéciale avant le montage.

Référence du capteur	Jeu de réparation pour les interventions d'entretien	Description
441 032 030 0 441 032 070 0 441 032 092 0	441 032 920 2	Capteur coudé, longueur 3,55 m
441 032 578 0 441 032 808 0	441 032 921 2	Capteur coudé, longueur 0,4 m, connecteur femelle
441 032 579 0 441 032 809 0	441 032 922 2	Capteur coudé, longueur 1,0 m, connecteur femelle
441 032 807 0 441 032 806 0	441 032 960 2	Capteur coudé, longueur 0,4 m, connecteur femelle
441 032 852 0	441 032 961 2	Rover Freelander, production 2000 - 2002 Capteur coudé longueur 0,97 m connecteur male
441 032 853 0	441 032 962 2	Rover Freelander, production 2000 - 2002 Capteur coudé longueur 0,76 m connecteur male
441 032 905 0 441 032 443 0	441 032 963 2	Capteur axial longueur 0,35 m , connecteur femelle
441 032 813 0 441 032 570 0	441 032 966 2	Capteur coudé, longueur 1,70 m, connecteur femelle
441 032 814 0 441 032 572 0	441 032 967 2	Capteur coudé, longueur 2,00 m, connecteur femelle
441 032 900 0 441 032 576 0 441 032 431 0 441 032 444 0 441 032 919 0 441 032 938 0	441 032 968 2	Capteur axial longueur 1,70 m, connecteur femelle 441 032 431 0 est seulement de 1,60m

The right of amendment is reserved © copyright: WABCO 2002
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

Sous réserve de modifications © Copyright: WABCO 2002
Toute reproduction même partielle interdite sans autorisation préalable.