

## Bulletin d'information Utilisateur

### Équipement complémentaire : indicateurs d'usure sur freins à disque



#### Capteur de garnitures de frein (BVA)

L'information du capteur d'usure est traitée dans le modulateur EBS et la liaison est assurée par un câble et son connecteur pour accroître la sécurité.

Dès que l'épaisseur des garnitures de frein est réduite à 2 mm, le voyant EBS (ABS) de la remorque clignote 4 fois sur le tableau de bord.

Le paramétrage d'usure est intégré dans le modulateur EBS. Les frais de maintenance sont de ce fait réduits.

- Vous disposez d'une remorque équipée d'EBS WABCO
- Votre remorque est équipée de freins à disque WABCO ou Knorr
- Et vous ne disposez toujours pas d'indicateur d'usure de garnitures de frein (BVA)
- Nous tenons alors à votre disposition un kit d'équipement complémentaire approprié:

#### **pour les freins à disque WABCO PAN 19-1 et PAN 19-1 plus**

sur essieux SAF numéro TDB 0678  
0749

Kit d'équipement complémentaire **480 102 920 2** pour semi-remorque de 1 à 3 essieux

Kit d'équipement complémentaire **480 102 921 2** pour remorque avant-train à 2 essieux

#### **pour les freins à disque Knorr SB6 et SB7**

sur essieux SAF numéro TDB 0605 ou sur essieux BPW numéro TDB 0568  
0606 0562  
0590 0632  
0591

Kit d'équipement complémentaire **480 102 922 2** pour semi-remorque de 1 à 3 essieux

Kit d'équipement complémentaire **480 102 923 2** pour remorque avant-train à 2 essieux

#### **Ce n'est pas plus difficile que cela!**

Si vous disposez d'une remorque avec l'EBS WABCO, dont le **modulateur EBS possède un numéro supérieur à 38.000** (véhicules à partir de la seconde moitié de 2000), vous n'avez plus qu'à connecter le câble de liaison et intégrer les indicateurs d'usure dans les étriers. Câbles, indicateurs et notice de montage font partie du kit d'équipement complémentaire.

Après le montage, faire activer la fonction 'Affichage d'usure' du modulateur EBS via le diagnostic d'un atelier qualifié détenant le code PIN.

#### **Contrôlé par le TÜV (service de surveillance technique allemand)**

L'affichage d'usure avec WABCO Trailer EBS a évidemment été contrôlé par le TÜV et homologué selon les directives CMAF.