

Remise à jour du contrôleur Compact pour adoption de la version 1.75 pour VCS II

Si vous êtes en possession d'un contrôleur Compact 446 300 400 0 pour remorques ABS, vous pouvez également vous en servir pour le nouvel ABS pour remorques **VCS II**.

Pour ce faire, une remise à jour du contrôleur est nécessaire. Ensuite, vous pouvez utiliser toutes les fonctions habituelles, p. ex. l'exportation et l'effacement de la mémoire diagnostic.

Il va de soi que le contrôleur demeure utilisable pour VCS I et Vario C.

Cependant, pour des raisons techniques une mise en service d'une installation VCS II avec le contrôleur Compact est impossible. La première mise en service ne peut se faire qu'à l'aide du diagnostic pour ordinateur 246 301 5. 0, disponible sur Internet sous www.wabco-auto.com en passant par le menu **Téléchargements / Logiciel de diagnostic**.



Pour la remise à jour, veuillez envoyer votre contrôleur Compact franco de port à l'adresse suivante :

Adresse :	imo-elektronik GmbH Monsieur VOLLAND Edisonstrasse 19 D - 33689 BIELEFELD
Mot clé :	Remise à jour contrôleur Compact
Prix :	50,- €, TVA et frais d'expédition en sus