

15.04.2005


## Avertissement produit

### Garnitures de frein d'un fournisseur étranger pour le PAN 17

Les garnitures de freins proposées sur le marché des pièces détachées par le fabricant polonais Lumag ne répondent pas à nos exigences en matière de qualité. Le fabricant dispose d'un rapport d'expertise du TÜV pour les garnitures Lumag **29 088 00 902 00, WVA 29091 et 29 088 00 901 10, WVA 29088** destinées aux véhicules suivants :

**MAN L 2000 à partir de 01/97 Type 6.153 à 11.153, MAN 2000L,  
DAF LF45,  
Renault Midlum.**


Les tests de performance ont révélé que la qualité des garnitures ne répond pas au moins à celle de nos produits d'origines. Comme le montre la figure de droite, il est possible que la garniture se désolidarise de son support, provoquant ainsi une chute immédiate de la puissance de freinage.



Dans le cas de charges extrêmes (démarrage en côte), un échauffement important a été observé, qui peut détériorer les éléments en plastique du frein (couvercle de protection, BVA).

**Ce niveau de qualité des garnitures représente un risque de sécurité significatif, particulièrement dans le cas de charges importantes. Il peut conduire à des accidents graves !**

Même lors de dissipations énergétiques plus faibles, la garniture se désolidarise de son support :



En outre, les garnitures sont livrées sans équipement de fixation (brides, ressorts à lame et vis). Lors du remplacement des garnitures, nous tenons à signaler que l'équipement de fixation des garnitures doit également être changé pour éviter une rupture prématurée des ressorts.

**Ce type de garnitures ne doit pas être utilisé dans le PAN 17 de WABCO !**