

Kits d'équipement en seconde monte d'indicateurs d'usure pour freins à disque y compris pour la nouvelle génération NG 22

Après le lancement de notre nouvelle génération de freins à disques NG22, nous vous fournissons une vue d'ensemble complète de nos kits d'équipement en seconde monte d'indicateurs d'usure.



Le capteur d'usure des garnitures (BVA)

- accroît la sécurité
- réduit les frais d'entretien
- évite les dommages consécutifs à l'usure des garnitures
- permet d'exploiter l'intégralité de la durée de vie des garnitures
- utilise les affichages existants dans le véhicule tracteur

Conditions requises :

Remorque avec WABC OEBS ou WABCO VCS II avec fonction GIO et freins à disque montés par WABCO ou Knorr.

Un logiciel de diagnostic et une formation en conséquence sont impératifs.

Vue d'ensemble de nos kits de seconde monte et de nos capteurs d'usure :

Fabricant d'essieu	Freins à disque	Essieu	Kit sec. Monte semi-remorque 1 à 3 essieux	Kit sec. monte pour remorque à timon double essieu	Indicateur d'usure de plaquette (par essieu)
SAF	WABCO PAN 19-1 / PAN 19-1 plus	No. SAF TDB 0678 No. SAF TDB 0749	480 102 920 2	480 102 921 2	12 999 755 VT
	WABCO PAN 22-1	No. protoc. contrôle SAF 361-094-02 No. protoc. contrôle SAF 361-106-02 No. protoc. contrôle SAF 361-107-02	480 102 924 2	480 102 925 2	12 999 797
	WABCO NG 22	No. protoc. contrôle SAF 361-094-02 No. protoc. contrôle SAF 361-106-02 No. protoc. contrôle SAF 361-107-02	480 102 927 2	480 102 928 2	640 322 921 2
	Knorr SB6/SN6 & SB7/SN7 & SK7	No. SAF TDB 0590 No. SAF TDB 0591 No. SAF TDB 0605 No. SAF TDB 0606 No. SAF TDB 0764 No. protoc. contrôle SAF 361-101-03 No. protoc. contrôle SAF 361-102-03 No. protoc. contrôle SAF 361-103-03	480 102 922 2	480 102 923 2	12 999 792
BPW	Knorr SB6/SN6 & SB7/SN7 & SK7	No. BPW TDB 0562 No. BPW TDB 0568 No. BPW TDB 0632 No. BPW TDB 0787	480 102 922 2	480 102 923 2	12 999 792

