

Mise à jour du logiciel de diagnostic EBS E pour véhicules remorqués

Depuis la 50ème semaine calendaire, les modulateurs EBS E pour véhicules remorqués ne sont plus fabriqués que dans la nouvelle version E 1.5. Cette dernière remplace la précédente, la version E1.

Tous les appareils des séries 480 102 06x 0 (Premium) et 480 102 03x 0 (Standard) sont concernés.

La nouvelle version permet également la réalisation de nouvelles fonctions sur les modulateurs ; nous vous informons séparément de ces dernières.



Pour les modulateurs dotés de cette nouvelle version de logiciel, l'utilisation du nouveau logiciel de diagnostic **TEBS E Version 1.11 devient impérative**. Etant donné que les nouveaux modulateurs sont dès à présent livrés pour la construction de véhicules et sur le marché des pièces détachées, nous vous invitons à charger et installer maintenant le nouveau programme. Vous parvenez à la zone de téléchargement en cliquant sur ce [lien](#).

Activation et PIN n'ont pas besoin d'être renouvelés

Le nouveau logiciel de diagnostic ne requiert pas d'activation nouvelle. La version PIN 100 du nouveau programme utilise le code PIN de l'ancienne version 1.03 déjà connu.

Les utilisateurs de notre abonnement aux logiciels de diagnostics peuvent télécharger la dernière version dès maintenant dans de multiples langues.

Si votre langue désirée n'est pas encore disponible, vous pouvez installer d'autres versions provisoirement.

Les Newsletter du diagnostic vous informent sur les autres langues disponibles

Si vous vous inscrivez à ces Newsletter du diagnostic, vous serez immédiatement informé par e-mail dès qu'un programme logiciel paraîtra ou sera mis à jour. Abonnez-vous aux Newsletter en cliquant sur ce [lien](#).

Pour plus d'informations

Vous trouverez ici plus de détails concernant l'[abonnement diagnostic](#), l'[activation](#) du logiciel de diagnostic, l'attribution du [code PIN](#) et de la [version du PIN](#).