


Riparazione delle teste di accoppiamento di nuova generazione con filtri per rimorchi solo con il kit di riparazione 952 201 920 2

La nuova generazione di teste di accoppiamento presentata con l'[informazione di mercato 7016](#) (15.07.2007) con filtri per rimorchi può essere riparata solo utilizzando il kit di riparazione 952 201 920 2.

Il kit di riparazione è al momento in preparazione.

Fino a che il kit di riparazione non sarà disponibile la testa di accoppiamento deve essere completamente sostituita.



Sono comprese le seguenti teste di accoppiamento:

Descrizione	Teste d'accoppiamento Nuova generazione
giallo, filtro integrato	952 201 011 0
rosso, filtro integrato	952 201 012 0
giallo, filtro integrato, raccordo di test	952 201 013 0
giallo, filtro integrato, raccordo di test, connettore ad innesto	952 201 014 0
rosso, filtro integrato, raccordo di test, connettore ad innesto	952 201 015 0
giallo, filtro integrato, senza dado esagonale	952 201 016 0
rosso, filtro integrato, senza dado esagonale	952 201 017 0

Il kit di riparazione comprende 2 anelli di tenuta con contorni diversi.

Per una riparazione controllare attentamente il contorno dell'anello di tenuta montato e sostituirlo con il pezzo di ricambio corrispondente del kit di riparazione.

L'utilizzo di un anello di tenuta sbagliato porta ad un malfunzionamento del impianto frenante.

Verrete presto informati non appena sarà disponibile il kit di riparazione.