

## Nieuwe diagnose-interface DI-2

De microprocessor, die in de diagnose-interface wordt gebruikt, wordt niet meer geproduceerd. Daarom heeft WABCO een nieuwe diagnose-interface 2 (DI-2) ontwikkeld, die met directe ingang beschikbaar is onder bestelnummer 446 301 030 0.

De functie van de nieuwe interface is gelijk aan die van de oude met bestelnummer 446 301 022 0. Bovendien zijn enkele verbeteringen aangebracht. Zo is bijv. de USB-interface nu ook compatibel met USB 2.0 standaard naast de USB 1.1.



Afbeelding: Nieuwe diagnose-interface

### Datcommunicatie is nu zichtbaar

De communicatie tussen DI-2 en de voertuigelektronica kan nu direct worden gevolgd, zodat eventuele storingen direct te zien zijn. K-lijn, CAN en SAE verbindingen naar de elektronica zijn te zien door aparte LED-lampjes, die branden om de verbinding met de voertuigelektronica aan te geven en die knipperen bij dataverkeer. De actieve verbinding naar de PC via USB is ook te zien aan een knipperend lampje.

Omdat de meeste moderne computers alleen nog een USB poort en geen COM poort meer hebben, wordt de DI-2 alleen nog in USB versie geproduceerd.

### Diagnoseprogramma's worden aangepast

De DI-2 heeft een nieuwe programmamodule in de diagnosesoftware nodig. Deze module wordt geleidelijk in de vele WABCO diagnoseprogramma's opgenomen.

De programma's die DI-2 nu al ondersteunen worden in het downloadoverzicht van de systeemdiagnose met een blauw merkteken achter het versienummer aangegeven. Natuurlijk kunnen de huidige diagnose-interfaces ook met de nieuwe programmaversies worden gebruikt.

Nr.	Software	Version	PIN	LIC	Sprache	Produktnummer
1.	TEBS-E	1.10	100	10	Deutsch	246 301 588 0

gefounden: 1 Software Programm(e)

- Bestandteil des Gesamtpakets (246 301 900 0)
- Bestandteil des Anhänger-Pakets (246 301 901 0)
- Bestandteil des Bus-Pakets (246 301 902 0)
- Bestandteil des Motorwagen-Pakets (246 301 904 0)
- Diagnostic Interface 2

Afbeelding: Downloaden diagnosesoftware