

Noua Interfață de Diagnosticare DI-2

Microprocesorul utilizat în interfața de diagnosticare nu va mai fi produs. Prin urmare, WABCO a dezvoltat noua Interfață de Diagnosticare 2, care este disponibilă sub codul de produs 446 301 030 0.

Funcționalitatea noii interfețe este similară cu cea veche care are codul 446 301 022 0. Câteva îmbunătățiri au fost de asemenea făcute. Portul USB, de exemplu, este acum compatibil și cu standardul USB 2.0, pe lângă USB 1.1.

Comunicarea datelor este acum vizibilă

Comunicarea dintre DI-2 și componentele electronice ale vehiculelor poate fi urmărită astfel încât orice eroare este detectată imediat. Conexiunile K-line, CAN și SAE la DI-2 sunt afișate prin LEDuri separate, care luminează pentru a arăta o conexiune stabilă cu componentele electronice ale vehiculului și pulsează pentru a indica transferul de date. Conexiunea activă cu PC-ul pe USB este de asemenea indicată prin pulsuri de lumină.

Din moment ce calculatoarele moderne sunt echipate numai cu porturi USB și nu mai au porturi COM, DI-2 este produsă numai în varianta cu port USB.

Programe de diagnosticare adaptate

DI-2 necesită un nou modul în software-ul de diagnosticare. Modulul va fi integrat în gama noastră de programe de diagnosticare WABCO.

Programele care suportă deja DI-2 sunt indicate printr-o culoare albastră lângă numărul versiunii în zona de descărcare a acestora. Desigur că interfețele de diagnosticare curente pot fi folosite în continuare cu noile versiuni ale programelor de diagnosticare.



Figure: Noua Interfata de Diagnosticare

#	Software	Version	PIN	LIC	Language	Product number
1.	TEBS-E	1.11a	100	10	English	246 301 589 0

found: 1 software program(s)

- Part of the full package (246 301 900 0)
- Part of the trailer package (246 301 901 0)
- Part of the bus package (246 301 902 0)
- Part of the truck package (246 301 904 0)
- Diagnostic Interface 2

Figura: Descarcarea Programelor de diagnosticare