

Новый диагностический интерфейс DI-2

Микропроцессор, который использовался в диагностическом интерфейсе ранее, более производиться не будет. Учитывая это, компания WABCO разработала новый диагностический интерфейс Diagnostic Interface 2, который можно заказать под номером 446 301 030 0.

Функциональность нового диагностического интерфейса аналогична его прежней модели с номером 446 301 022 0, за исключением некоторых усовершенствований. В частности, USB порт теперь совместим не только с USB 1.1, но и с USB 2.0.



Рис: Интерфейс диагностики - новый

Обмен данными стал нагляднее

Обмен данными между DI-2 и электронной системой автомобиля теперь можно отслеживать напрямую, так что любые сбои в работе системы будут видны сразу. Встроенные светодиоды являются индикаторами соединения с устройством управления посредством кабеля, сети CAN и протокола SAE, которые с помощью световой индикации показывают установление соединения с электроникой машины и передачу данных – посредством мигающей индикации. Также посредством мигающих индикаторов отражается активное соединение с компьютером через USB.

Учитывая, что большинство компьютеров с недавнего времени оснащается только портами USB и не имеют COM-интерфейсов, диагностический интерфейс DI-2 выпускается только в версии с USB-подключением.

Адаптированные программы диагностики

Для DI-2 требуется новый программный модуль диагностического программного обеспечения. Этот модуль постепенно вводится в линейку продукции диагностических программ WABCO.

Программы, которые поддерживают интерфейс DI-2, выделены синим цветовым указателем рядом с названием версии программы в разделе загрузки программного обеспечения. Разумеется, все уже использующиеся диагностические интерфейсы также могут использоваться с новыми версиями программ.

#	Software	Version	PIN	LIC	Language	Product number
1.	TEBS-E	1.11a	100	10	English	246 301 589 0

found: 1 software program(s)

- Part of the full package (246 301 900 0)
- Part of the trailer package (246 301 901 0)
- Part of the bus package (246 301 902 0)
- Part of the truck package (246 301 904 0)
- Diagnostic Interface 2

Рис: Диагностическая программа Загрузка