

Concept de pièces de rechange pour freins à disque pour remorque

Grâce à leur conception ingénieuse et à leur fabrication de haute qualité, les freins à disque WABCO sont conçus pour résister aux sollicitations extrêmes. Leur fonctionnement durable est garanti par des contrôles et des entretiens réguliers.

Il est nécessaire de remplacer régulièrement les plaquettes, mais parfois aussi les guidages et les joints d'étanchéité. Le frein de rechange WABCO constitue une alternative rapide et économique lorsque le frein défectueux est remplacé en échange standard ; la sécurité passe avant tout.

En cas de remplacement, faites uniquement confiance aux jeux de plaquettes WABCO d'origine ; vous trouverez les n° de référence correspondants sous le n° de pièce des freins, dans le catalogue en ligne des produits WABCO [INFORM](#). Des tests effectués sur des répliques ont démontré à maintes reprises que par ex. les ressorts de maintien d'une autre marque lâchent dès les premières utilisations. Ce que l'on croyait être une économie se révèle très vite être une opération à perte et une prise de risque quant à la sécurité.

Nous vous présentons dans le tableau ci-après un extrait de notre gamme de pièces de rechange pour véhicules remorqués.

Pour obtenir de plus amples informations concernant nos freins à disque, contactez votre partenaire WABCO. Devenez expert en la matière grâce à notre cours E-learning „Freins à disque“, sous <http://wbt.wabco.info/>.



| Pièces de rechange et étriers de rechange WABCO | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Marque | Application | Référence OE | WABCO OE | Solution IAM | |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 080 0033 20 | 40 195 017 | 40 195 037 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| | Frein gauche 6 trous | 3 080 0019 01 | 40 195 001 | 12 999 737VT | |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 080 0032 20 | 40 195 018 | 40 195 038 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| | Frein droit 6 trous | 3 080 0018 01 | 40 195 002 | 12 999 737VT | |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 080 0071 21 | 640 195 068 0 | 640 195 071 0 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| | Frein gauche 4 trous | 3 080 0073 20 | 640 195 074 0 | 12 999 737VT | |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 080 0072 21 | 640 195 069 0 | 640 195 072 0 | Etriers de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| | Frein droit 4 trous | 3 080 0074 20 | 640 195 075 0 | 12 999 737VT | |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 057 0080 00 | 12 999 737VT | 12 999 737VT | Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 434 3827 01 | 12 999 738VT | 12 999 738VT | Jeu de réparation |
| | Joint d'étanchéité/Guidage | | | | Joint d'étanchéité/Guidage |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 434 3829 00 | 640 175 920 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation |
| | Mécanisme du frein | | | | Joints d'étanchéité |
| SAF | PAN 19-1 ^{Plus} | 3 424 2001 00 | 12 999 755VT | 12 999 755VT | Jeu de réparation |
| | Indicateur d'usure | | | | Indicateur d'usure |

3.11.2011

| Marque | Application | Référence OE | WABCO OE | Solution IAM | |
|----------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| SAF | PAN 22-1 Frein gauche 6 trous | 3 080 0051 20 | 40 225 007 | 40 225 015 12 999 796 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 22-1 Frein droit 6 trous | 3 080 0050 20 | 40 225 008 | 40 225 016 12 999 796 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 22-1 Frein gauche 4 trous | 3 080 0067 20 | 640 225 022 0 | 640 225 025 0 12 999 796 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 22-1 Frein droit 4 trous | 3 080 0068 20 | 640 225 023 0 | 640 225 026 0 12 999 796 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 22-1 Jeux de plaquettes | 3 057 0084 00 | 12 999 796 | 12 999 796 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| SAF | PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage | 3 434 3827 01 | 12 999 738VT | 12 999 738VT | Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage |
| SAF | PAN 22-1 Mécanisme du frein | 3 434 3829 00 | 640 175 920 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation Joints d'étanchéité |
| SAF | PAN 22-1 Indicateur d'usure | 3 424 2009 00 | 12 999 797 | 12 999 797 | Jeu de réparation Indicateur d'usure |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Indicateur d'usure | 1104517 | 640 195 934 2 | 12 999 755VT | Jeu de réparation Indicateur d'usure |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Frein gauche | 1093807 1110437 | 640 195 085 0 640 195 000 2 | 640 195 095 0 640 195 933 2 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Frein droit | 1093808 1110438 | 640 195 086 0 640 195 001 2 | 640 195 096 0 640 195 933 2 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Jeux de plaquettes | 1100810 | 640 195 932 2 | 640 195 933 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Joint d'étanchéité/Guidage | 1068119 | 640 195 930 2 | 12 999 776 | Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Mécanisme du frein | 1068160 | 640 195 931 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation Joints d'étanchéité |
| Schmitz- | PAN 19-1 ^{Plus} Indicateur d'usure | 1104517 | 640 195 934 2 | 12 999 755VT | Jeu de réparation Indicateur d'usure |
| Schmitz- | PAN 22-1 Frein gauche | 1063036 1110435 | 640 225 030 0 640 225 000 2 | 640 225 040 0 640 225 922 2 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 22-1 Frein droit | 1063037 1110436 | 640 225 031 0 640 225 001 2 | 640 225 041 0 640 225 922 2 | Etrier de rechange Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 22-1 Jeux de plaquettes | 1101449 | 640 225 924 2 | 640 225 922 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Schmitz- | PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage | 1068119 | 640 195 930 2 | 12 999 776 | Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage |
| Schmitz- | PAN 22-1 Mécanisme du frein | 1068160 | 640 195 931 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation Joints d'étanchéité |
| Schmitz- | PAN 22-1 Indicateur d'usure | 1067145 | 640 225 925 2 | 12 999 797 | Jeu de réparation Indicateur d'usure |

3.11.2011

| Marque | Application | Référence OE | WABCO OE | Solution IAM | |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|--|
| Valx | PAN 19-1 ^{Plus} Frein gauche | 50300001 | 640 195 087 0 | 40 195 037 | Etrier de rechange |
| | | | | 640 195 933 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 19-1 ^{Plus} Frein droit | 50302001 | 640 195 088 0 | 40 195 038 | Etrier de rechange |
| | | | | 640 195 933 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 19-1 ^{Plus} Jeux de plaquettes | 50320001 | 640 195 933 2 | 640 195 933 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 19-1 ^{Plus} Joint d'étanchéité/Guidage | 50340001 | 12 999 776 | 12 999 776 | Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage |
| Valx | PAN 19 Mécanisme du frein | 50360001 | 640 175 920 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation Joints d'étanchéité |
| Valx | PAN 19 Indicateur d'usure | 50380001 | 12 999 755VT | 12 999 755VT | Jeu de réparation Indicateur d'usure |
| Valx | PAN 22-1 Frein gauche | 50300002 | 640 225 060 0 | 640 225 062 0 | Etrier de rechange |
| | | | | 640 225 922 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 22-1 Frein droit | 50302002 | 640 225 061 0 | 640 225 063 0 | Etrier de rechange |
| | | | | 640 225 922 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 22-1 Jeux de plaquettes | 50320002 | 640 225 922 2 | 640 225 922 2 | Jeux de plaquettes (essieu) |
| Valx | PAN 22-1 Joint d'étanchéité/Guidage | 50340001 | 12 999 776 | 12 999 776 | Jeu de réparation Joint d'étanchéité/Guidage |
| Valx | PAN 22 Mécanisme du frein | 50360001 | 640 175 920 2 | 640 175 920 2 | Jeu de réparation Joints d'étanchéité |
| Valx | PAN 22 Indicateur d'usure | 50380002 | 12 999 797 | 12 999 797 | Jeu de réparation Indicateur d'usure |