

Variazioni di listino a partire dal 1° aprile 2012

A causa del cambiamento delle condizioni di mercato e delle variazioni non previste dei costi, siamo costretti a variare lievemente il prezzo lordo di alcuni prodotti.

I prodotti elencati nella tabella „Nuovi prodotti“ saranno disponibili al prezzo indicato a partire dalla data odierna.

Tutte le informazioni sono anche disponibili per il [download](#) in formato xls; i clienti diretti possono scaricare il listino prezzi (lordi) utilizzando la propria password.

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 12 174 109 | Portafreno 410 | | 645,00 | | 903,00 |
| 13 155 079 | Ganasce freno 410x220 | | 385,00 | | 539,00 |
| 13 155 094 | Ganasce freno 410x220 | | 478,00 | | 670,00 |
| 13 166 015 | Staffa | | 5,50 | | 7,70 |
| 13 201 080 | Riparo posteriore 500 | | 157,00 | | 220,00 |
| 13 227 065 | Guarnizione | | 15,10 | | 21,10 |
| 13 227 066 | Guarnizione | | 7,10 | | 9,90 |
| 13 229 149 | Piastra di spinta | | 28,30 | | 39,60 |
| 13 301 078 | Molla di trazione | 2,40 | 13,90 | 3,40 | 19,50 |
| 13 304 036 | Molla a lamina | | 17,50 | | 24,50 |
| 13 477 053 | Pistone 230 | | 143,00 | | 201,00 |
| 13 477 058 | Pistone 340 | | 160,00 | | 138,00 |
| 13 626 001 | Occhiello | | 3,00 | | 4,20 |
| 13 729 116 | Rondella | | 4,40 | | 6,20 |
| 16 200 051 | Valvola di spurgo | | 6,00 | | 8,40 |
| 40 160 015 | Disco del freno 1600 V-G | | 1.997,00 | | 2.792,00 |
| 40 160 016 | Disco del freno 1600 V-G | | 1.997,00 | | 2.792,00 |
| 40 444 183 | Freno a disco 444 F-OE | 502,00 | 734,00 | 703,00 | 1.028,00 |
| 40 444 184 | Freno a disco 444 F-OE | 502,00 | 734,00 | 703,00 | 1.028,00 |
| 53 306 001 | Sede molla | | 1,90 | | 2,70 |
| 423 006 040 4 | Tappo | 0,37 | 0,39 | 0,55 | 0,55 |
| 423 008 000 2 | Kit di riparazione 36 | 113,00 | 43,00 | | 60,20 |
| 432 410 720 0 | Regolatore di pressione essiccatore a 1 camera | 591,00 | 436,00 | 828,00 | 610,40 |
| 432 410 735 0 | Regolatore di pressione essiccatore a 1 camera | 627,00 | 467,50 | 878,00 | 654,50 |
| 432 413 933 2 | Kit di riparazione | | 20,75 | | 29,05 |
| 433 573 512 0 | Recuperatore di gioco | | 388,00 | | 544,00 |
| 446 300 730 0 | Scheda di programma ABS-D JED 677 | | 453,00 | | 635,00 |
| 452 302 200 4 | Boccola | | 10,90 | | 15,30 |
| 460 001 200 4 | Boccola in plastica | | 26,90 | | 37,70 |

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 475 010 006 0 | Valvola limitatrice di pressione | 196,00 | 225,00 | 275,00 | 315,00 |
| 475 010 006 7 | Valvola limitatrice di pressione | 154,00 | 190,00 | 216,00 | 266,00 |
| 810 511 034 4 | Coppiglia ISO1234-4x22 | | 0,20 | | 0,27 |
| 811 401 066 4 | Anello di tenuta DIN7603-A18x22 | | 0,15 | | 0,21 |
| 811 408 040 4 | Anello di tenuta albero DIN3760-A28x40x7 | | 29,20 | | 40,90 |
| 830 502 076 4 | Lubrificante RHF 1 | | 1,31 | | 1,84 |
| 891 201 701 4 | Vite a testa cilindrica con cava esagonale ISO4162-M8x65 | | 2,53 | | 3,54 |
| 893 121 940 4 | Raccordo per tubi | | 2,66 | | 3,72 |
| 893 501 005 4 | Raccordo filettato | | 4,85 | | 6,79 |
| 895 073 589 4 | Cappuccio | | 2,35 | | 3,28 |
| 895 090 300 4 | Rondella | | 0,77 | | 1,08 |
| 895 093 005 4 | Rondella | | 1,36 | | 1,90 |
| 895 093 700 4 | Rondella | | 1,84 | | 2,58 |
| 895 801 215 2 | Giunto a forcella | | 30,00 | | 42,00 |
| 897 010 500 4 | Anello di tenuta | | 2,16 | | 3,03 |
| 897 013 890 4 | Anello di tenuta | | 3,38 | | 4,73 |
| 897 017 960 4 | Rondella valvola | | 1,20 | | 1,67 |
| 897 070 070 4 | Anello torico ISO3601-12x2 | | 0,39 | | 0,55 |
| 897 070 340 4 | Anello torico ISO3601-30x3 | | 1,59 | | 2,22 |
| 897 070 840 4 | Anello torico ISO3601-26,0x3 | | 2,74 | | 3,83 |
| 897 071 110 4 | Anello torico ISO3601-10x2,2 | | 0,33 | | 0,47 |
| 897 080 020 4 | Anello torico ISO3601-9,3x2,4 | | 1,91 | | 2,67 |
| 897 080 050 4 | Anello torico ISO3601-34,2x3 | | 2,58 | | 3,61 |
| 897 080 070 4 | Anello torico ISO3601-7,3x2,4 | | 2,16 | | 3,03 |
| 897 080 080 4 | Anello torico ISO3601-5,3x2,4 | | 1,86 | | 2,61 |
| 897 080 090 4 | Anello torico ISO3601-11,3x2,4 | | 1,36 | | 1,90 |
| 897 080 100 4 | Anello torico ISO3601-24,2x3 | | 2,48 | | 3,48 |
| 897 080 140 4 | Anello torico ISO3601-17,3x2,4 | | 1,06 | | 1,48 |
| 897 080 400 4 | Anello torico ISO3601-20,3x2,4 | | 0,40 | | 0,56 |
| 897 080 550 4 | Anello torico ISO3601-10,3x2,4 | | 2,39 | | 3,35 |
| 897 080 640 4 | Anello torico ISO3601-25,3x2,4 | | 2,58 | | 3,61 |
| 897 081 520 4 | Anello torico ISO3601-18x2 | | 1,15 | | 1,61 |
| 897 081 561 4 | Anello torico ISO3601-14x3 | | 3,74 | | 5,23 |
| 897 082 790 4 | Anello torico ISO3601-23x2 | | 2,07 | | 2,90 |
| 897 083 230 4 | Anello torico ISO3601-4x1,5 | | 2,39 | | 3,35 |
| 897 106 862 4 | Guarnizione | | 10,24 | | 14,33 |
| 897 131 222 4 | Membrana | | 4,72 | | 6,60 |

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 897 150 120 4 | Dado-anello | | 6,90 | | 9,66 |
| 897 208 130 4 | Anello di tenuta radiale | | 15,53 | | 21,70 |
| 897 316 996 4 | Guarnizione | | 10,93 | | 15,30 |
| 897 317 015 4 | Guarnizione | | 13,46 | | 18,84 |
| 897 334 337 4 | Guarnizione | | 6,27 | | 8,77 |
| 897 670 190 4 | Anello torico ISO3601-88x3 | | 7,36 | | 10,30 |
| 897 751 190 4 | Cuffia di protezione | | 6,90 | | 9,66 |
| 897 752 270 4 | Soffietto | | 10,81 | | 15,13 |
| 897 752 891 4 | Cuffia di protezione | | 7,19 | | 10,06 |
| 897 753 262 4 | Soffietto | | 13,23 | | 18,52 |
| 897 754 882 4 | Soffietto | | 25,60 | | 35,80 |
| 897 770 530 4 | Anello torico ISO3601-24x3 | | 0,94 | | 1,32 |
| 897 771 380 4 | Anello torico ISO3601-115x3 | | 7,94 | | 11,11 |
| 897 771 800 4 | Anello torico ISO3601-3,3x3 | | 1,79 | | 2,51 |
| 897 785 220 4 | Anello torico ISO3601-19x1,5 | | 0,90 | | 1,26 |
| 897 785 590 4 | Anello torico ISO3601-77,5x2,62 | | 4,08 | | 5,72 |
| 897 786 680 4 | Anello torico ISO3601-24x2 | | 1,29 | | 1,80 |
| 897 788 720 4 | Anello torico ISO3601-33x5 | | 4,49 | | 6,28 |
| 898 011 350 4 | Cuffia di protezione | | 2,07 | | 2,90 |
| 899 320 490 4 | Reticella | | 5,98 | | 8,37 |
| 899 321 210 4 | Lamiera perforata | | 1,29 | | 1,80 |
| 899 360 010 4 | Reticella | | 2,23 | | 3,12 |
| 899 360 140 4 | Reticella | | 1,89 | | 2,64 |
| 899 360 260 4 | Reticella | | 1,09 | | 1,53 |
| 899 502 010 4 | Valvola | | 7,36 | | 10,30 |
| 899 503 140 4 | Anello valvola | | 7,07 | | 9,90 |
| 899 505 830 4 | Valvola | | 3,97 | | 5,55 |
| 899 506 260 4 | Valvola | | 7,48 | | 10,47 |
| 899 506 983 4 | Corpo valvola | | 3,29 | | 4,60 |
| 899 621 640 4 | Anello di ritegno | | 1,91 | | 2,67 |
| 912 510 923 2 | Unità di riparazione | | 78,70 | | 110,20 |
| 912 518 921 2 | Unità di riparazione | | 108,00 | | 151,20 |
| 925 422 601 0 | Cilindro Tristop Cam F-30/24 | | 843,00 | | 1.181,00 |
| 925 480 003 0 | Cilindro Tristop Cam G-20/24 HFL3 | | 615,00 | | 861,00 |
| 961 721 053 0 | Valvola del freno di trazione | 544,00 | 590,00 | | 826,00 |
| 961 722 262 0 | Valvola del freno di trazione | 350,00 | 395,00 | 490,00 | 553,00 |
| 961 722 262 7 | Valvola del freno di trazione | 264,00 | 340,00 | 370,00 | 476,00 |
| 961 723 931 2 | Unità di riparazione | | 162,00 | | 227,00 |

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 961 790 002 0 | PP1 valvola freno a mano | | 24,40 | | 34,16 |
| 961 880 001 0 | E6 distributore di comando motrice | | 78,00 | | 109,20 |
| 970 051 151 4 | Perno valvola | | 14,50 | | 20,30 |
| 12 155 243VT | Ganasce freno 410x140 | | 1.231,00 | | 1.724,00 |
| 12 603 000VT | Recuperatore | | 162,00 | | 227,00 |
| 12 739 009VT | Cilindro espansore 120 | | 296,00 | | 415,00 |
| 12 999 020VT | Kit di riparazione 230 | 31,90 | 67,00 | 44,70 | 94,00 |
| 12 999 039VT | Kit di riparazione 70 | | 266,00 | | 373,00 |
| 12 999 082VT | Kit di riparazione 485 | | 207,00 | | 290,00 |
| 12 999 097VT | Kit di riparazione 444 | | 14,90 | | 20,90 |
| 12 999 291VT | Kit di riparazione 410/500 | | 376,00 | | 527,00 |
| 12 999 686VT | Kit di riparazione 270X 80 | | 603,00 | | 520,00 |
| 12 999 712VT | Kit di riparazione 410x200 | | 422,00 | | 591,00 |
| 12 999 739VT | Kit di riparazione 504 | | 31,50 | | 44,10 |
| 13 229 092VT | Piastra di spinta | | 23,60 | | 33,00 |
| 266 463 3 | Valvola di ritenuta a farfalla | | 327,00 | | 458,00 |
| 421 350 921 2 | Unità di riparazione | | 183,00 | | 257,00 |
| 421 432 000 2 | Kit di riparazione | | 91,00 | | 128,00 |
| 433 145 011 0 | Trasmettitore EDS | | 488,00 | | 684,00 |
| 433 300 381 4 | Piastra di spinta | | 4,70 | | 6,60 |
| 433 300 383 4 | Piastra di spinta | | 10,10 | | 14,10 |
| 441 032 000 2 | Unità di riparazione | | 290,00 | | 406,00 |
| 446 004 088 0 | Centralina elettronica ABS | | 1.332,00 | | 1.865,00 |
| 462 007 000 2 | Kit di riparazione | | 122,00 | | 171,00 |
| 462 197 050 2 | Filtri | | 16,40 | | 23,00 |
| 463 036 003 0 | Distributore 3/2 | | 110,00 | | 154,00 |
| 471 401 010 0 | Valvola comando rimorchio | | 424,00 | | 594,00 |
| 472 125 707 0 | Valvola elettromagnetica | | 270,00 | | 378,00 |
| 472 195 923 2 | Kit di riparazione | | 245,00 | | 343,00 |
| 472 195 924 2 | Kit di riparazione | | 384,00 | | 538,00 |
| 475 711 140 4 | Guarnizione | | 2,00 | | 2,80 |
| 480 207 921 2 | Kit di riparazione | | 425,00 | | 595,00 |
| 572 740 022 0 | Valvola elettromagnetica | | 230,00 | | 322,00 |
| 895 801 140 4 | Testa a forcella 14 | | 16,40 | | 23,00 |
| 895 801 142 4 | Giunto a forcella/testa a forcella M14x1,5 | | 18,50 | | 25,90 |
| 895 802 090 4 | Testa a forcella M16x1,5 | | 32,80 | | 45,90 |
| 895 802 290 4 | Testa a forcella | | 9,60 | | 13,40 |

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 896 130 054 4 | Soffietto pneumatico | | 7,10 | | 9,90 |
| 897 120 495 4 | Membrana | | 15,80 | | 22,10 |
| 897 120 515 4 | Membrana | | 27,20 | | 38,10 |
| 897 120 516 4 | Membrana | | 24,10 | | 33,70 |
| 897 120 526 4 | Membrana 70 | | 20,20 | | 28,30 |
| 897 120 530 4 | Membrana 115 | | 19,80 | | 27,70 |
| 897 120 535 4 | Membrana | | 23,50 | | 32,90 |
| 897 120 535 4 | Membrana | | 23,50 | | 32,90 |
| 897 120 536 4 | Membrana 24 | | 22,70 | | 31,80 |
| 897 120 546 4 | Membrana 30 | | 24,10 | | 33,70 |
| 897 120 550 4 | Membrana 55 | | 27,20 | | 38,10 |
| 897 121 580 4 | Membrana | | 57,00 | | 80,00 |
| 897 121 610 4 | Membrana | | 56,00 | | 79,00 |
| 897 121 720 4 | Membrana | | 57,00 | | 80,00 |
| 897 121 923 4 | Membrana | | 62,00 | | 87,00 |
| 897 130 794 4 | Membrana | | 7,70 | | 10,80 |
| 897 751 012 4 | Soffietto | | 8,80 | | 12,30 |
| 897 751 040 4 | Soffietto | | 12,40 | | 17,40 |
| 897 753 260 4 | Soffietto | | 8,50 | | 11,90 |
| 897 753 930 4 | Soffietto | | 68,00 | | 96,00 |
| 921 399 100 0 | Gruppo di frenatura | | 1.934,00 | | 2.708,00 |
| 922 800 015 0 | Cilindro di servizio | | 271,00 | | 380,00 |
| 925 322 966 7 | Single Unit | | 331,00 | | 464,00 |
| 925 377 000 0 | Cilindro a doppia membrana | | 170,00 | | 238,00 |
| 925 426 150 0 | Cilindro Tristop (freni a camma) | | 897,00 | | 1.256,00 |
| 925 490 121 0 | Cilindro Tristop (freni a camma) | | 542,00 | | 759,00 |
| 925 562 983 0 | Cilindro a molla | | 505,00 | | 707,00 |
| 928 100 003 2 | Cilindro principale | | 769,00 | | 1.077,00 |
| 928 100 004 2 | Cilindro principale | | 730,00 | | 1.022,00 |
| 950 300 350 4 | Fascetta di serraggio | | 20,00 | | 28,00 |
| 950 300 351 4 | Fissaggio | | 20,00 | | 28,00 |
| 950 430 002 0 | Serbatoio dell'aria | | 265,00 | | 371,00 |
| 950 600 350 4 | Fascetta di serraggio | | 22,00 | | 30,80 |
| 950 600 351 4 | Fissaggio | | 22,00 | | 30,80 |
| 950 800 350 4 | Fascetta di serraggio | | 23,50 | | 32,90 |
| 950 800 351 4 | Fissaggio | | 23,50 | | 32,90 |
| 961 702 047 4 | Cappuccio | | 13,20 | | 18,50 |
| 961 721 045 0 | Valvola del freno di tazionamento | | 420,00 | | 588,00 |
| 961 721 924 2 | Unità di riparazione | | 103,50 | | 145,00 |

15.02.2012

| Variazioni di prezzo lordo | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| Riferimento | Descrizione | Prezzo precedente [€] | Nuovo prezzo [€] | Prezzo precedente [CHF] | Nuovo prezzo [CHF] |
| 961 723 452 4 | Cappuccio | | 3,60 | | 5,00 |
| 961 723 920 2 | Unità di riparazione | | 120,00 | | 168,00 |
| 961 790 002 0 | Valvola del freno di tazionamento | | 24,40 | | 34,20 |
| GA/29148 | Kit di riparazione | | 18,90 | | 26,50 |

| Nuovi prodotti | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------|
| Codice identificativo | Descrizione | Prezzo in € | Prezzo in CHF |
| 411 553 924 2 | Unità di riparazione | 620,00 | 868,00 |
| 412 704 939 2 | Kit di riparazione | 395,00 | 553,00 |
| 421 355 950 2 | Unità di riparazione | 3.198,00 | 4.477,00 |
| 423 105 030 0 | Cilindro a membrana | 153,00 | 132,00 |
| 432 410 166 0 | Regolatore di pressione essiccatore a 1 camera | 610,00 | 854,00 |
| 432 410 941 2 | Unità di riparazione | 36,00 | 50,40 |
| 441 032 517 0 | Sensore induttivo con spina/presa | 180,00 | 252,00 |
| 441 032 518 0 | Sensore induttivo con spina/presa | 180,00 | 252,00 |
| 446 091 306 0 | Valvola acqua | 109,00 | 153,00 |
| 449 303 025 0 | Cavo con presa dispositivo | 99,00 | 139,00 |
| 449 347 180 0 | Cavo d'alimentazione, EBS | 275,00 | 385,00 |
| 449 755 019 0 | Cavo con spina connettore | 18,90 | 26,50 |
| 463 068 014 0 | Distributore 2/2 | 600,00 | 840,00 |
| 463 069 003 0 | Distributore 3/2 | 199,00 | 279,00 |
| 470 015 300 0 | Valvola idraul./pneum. di comando rimorchio | 830,00 | 1.162,00 |
| 470 015 301 0 | Valvola idraul./pneum. di comando rimorchio | 830,00 | 1.162,00 |
| 472 170 867 0 | Elettrovalvola 3/2 | 195,00 | 273,00 |
| 472 180 002 0 | Elettrovalvola 3/2 | 149,00 | 220,52 |
| 472 890 030 0 | Valvola elettromagnetica | 600,00 | 840,00 |
| 478 407 036 0 | Modulatore ADD-ON-ABS | 1.650,00 | 2.310,00 |
| 478 407 046 0 | ADD-ON-ABS | 2.900,00 | 4.060,00 |
| 478 407 048 0 | Modulatore | 2.900,00 | 4.060,00 |
| 478 407 941 2 | Unità di riparazione | 2.400,00 | 3.360,00 |
| 478 407 944 2 | Unità di riparazione | 2.400,00 | 3.360,00 |
| 480 207 202 0 | Valvola relè EBS | 479,00 | 670,00 |
| 640 175 940 2 | Kit di riparazione | 146,00 | 204,00 |

| Nuovi prodotti | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Codice identificativo | Descrizione | Prezzo in € | Prezzo in CHF |
| 893 401 771 4 | Raccordo angolare per innesto rapido | 2,10 | 2,90 |
| 893 800 009 2 | Raccordi filettati di vvitamento | 3,80 | 5,60 |
| 893 820 154 0 | Raccordo filettato passante dritto | 18,80 | 26,30 |
| 894 600 032 0 | Condotta d'alimentazione | 799,00 | 1.119,00 |
| 894 600 033 0 | Condotta d'alimentazione | 998,00 | 1.397,00 |
| 894 600 034 0 | Condotta d'alimentazione | 1.198,00 | 1.678,00 |
| 897 161 105 4 | Dado-anello | 6,50 | 9,10 |
| 911 553 926 2 | Unità di riparazione | 415,00 | 581,00 |
| 912 512 928 2 | Kit di riparazione | 164,00 | 229,60 |
| 925 420 002 2 | Kit di riparazione | 48,50 | 68,00 |
| 925 481 291 0 | Cilindro Tristop | 520,00 | 728,00 |
| 925 481 328 0 | Cilindro tristop 24/24 | 760,00 | 1.064,00 |
| 925 481 346 0 | Cilindro tristop 24/30 | 525,00 | 735,00 |
| 925 491 924 0 | Cilindro Tristop Cam G-24/24 | 752,00 | 1.053,00 |
| 925 491 925 0 | Cilindro Tristop Cam G-24/24 | 752,00 | 1.053,00 |
| 960 731 920 2 | Kit di riparazione | 138,00 | 194,00 |
| 960 731 921 2 | Kit di riparazione | 138,00 | 194,00 |
| 965 001 920 2 | Unità di riparazione | 119,00 | 167,00 |
| 965 001 923 2 | Unità di riparazione | 129,00 | 180,00 |
| 970 051 417 0 | Servoaccoppiamento | 552,00 | 773,00 |
| 974 010 008 0 | Pompa frizione | 340,00 | 476,00 |

| Prodotti obsoleti | | |
|-------------------|--|--|
| Riferimento | Descrizione | Note |
| 468 402 002 0 | Correttore automatico di frenata in base al carico | Non più disponibile |
| 13 162 025 | Disco freno PAN 22 | Non più disponibile |
| 421 355 921 2 | Unità di riparazione | Sostituita da 421 355 950 2 |
| 433 140 002 0 | Trasmittitore | Non più disponibile |
| 438 604 177 0 | Ammortizzatore | Non più disponibile |
| 442 028 102 0 | Magnete valvola | Non più disponibile |
| 446 004 423 0 | Centralina ABS-D 4S/4M 24V | In alternativa 446 004 608 0 |
| 446 016 000 0 | Modulo info | Alternativa: 446 016 002 0 e 894 055 981 4, adattamento necessario |
| 449 612 060 0 | Cavo di diagnosi | In alternativa 449 612 030 0 |
| 461 484 000 2 | Kit di riparazione | Non più disponibile |
| 461 494 002 0 | Distributore di comando | Non più disponibile |

| Prodotti obsoleti | | |
|-------------------|--|------------------------------|
| Riferimento | Descrizione | Note |
| 462 007 042 0 | Servofreno monocamera | Non più disponibile |
| 462 007 042 7 | Servofreno monocamera manuale | Non più disponibile |
| 462 007 044 0 | Servofreno monocamera | Non più disponibile |
| 464 002 380 0 | Valvola livellatrice | In alternativa 464 002 330 0 |
| 470 061 003 0 | Servofrizione | Non più disponibile |
| 472 323 108 0 | 3x elettrovalvole 3/2 | Non più disponibile |
| 475 012 000 0 | Valvola limitatrice di pressione | Non più disponibile |
| 893 018 180 4 | Tappo filettato | Non più disponibile |
| 893 018 190 4 | Tappo filettato | Non più disponibile |
| 893 070 084 4 | Dado di giunzione | Non più disponibile |
| 893 100 234 4 | Raccordo doppio | Non più disponibile |
| 893 100 364 4 | Raccordo doppio | Non più disponibile |
| 893 100 920 4 | Raccordo doppio | Non più disponibile |
| 893 101 970 4 | Raccordo doppio | Non più disponibile |
| 893 121 640 4 | Raccordo per tubi | Non più disponibile |
| 893 125 530 2 | Connessione d'innesto dritta D 8 | Non più disponibile |
| 893 125 540 2 | Connessione d'innesto dritta D 10 | Non più disponibile |
| 893 180 144 4 | Raccordo | Non più disponibile |
| 893 180 214 4 | Riduttore | Non più disponibile |
| 893 184 554 4 | Raccordo | Non più disponibile |
| 893 184 565 4 | Riduzione cambio | Non più disponibile |
| 893 240 064 4 | Raccordo | Non più disponibile |
| 893 400 113 4 | Raccordo angolare | Non più disponibile |
| 893 500 114 4 | Raccordo a T | Non più disponibile |
| 893 500 254 4 | Raccordo a T | Non più disponibile |
| 893 500 570 4 | Raccordo a T | Non più disponibile |
| 893 550 044 4 | Raccordo a croce | Non più disponibile |
| 893 800 073 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 800 240 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 800 370 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 800 371 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 801 004 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 050 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 060 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 070 0 | Raccordo filettato dritto | Non più disponibile |

| Prodotti obsoleti | | |
|-------------------|--|----------------------------|
| Riferimento | Descrizione | Note |
| | di avvitamento | |
| 893 803 090 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 100 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 110 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 803 130 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 810 010 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 810 020 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 830 950 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 840 114 0 | Raccordo filettato dritto di avvitamento | Non più disponibile |
| 893 850 021 0 | Raccordo filettato di avvitamento a T | Non più disponibile |
| 893 850 164 0 | Raccordo filettato di avvitamento a T | Non più disponibile |
| 893 860 114 0 | Raccordo filettato di passaggio a T | Non più disponibile |
| 893 861 244 0 | Raccordo filettato di passaggio a T | Non più disponibile |
| 893 890 104 0 | Raccordo angolare | Non più disponibile |
| 893 900 062 0 | Raccordo girevole | Non più disponibile |
| 897 312 870 4 | Guarnizione | Non più disponibile |
| 961 705 000 0 | Valvola del freno di stazionamento | Non più disponibile |
| 973 008 007 0 | Valvola comando rimorchio | Non più disponibile |
| 973 008 007 7 | Valvola comando rimorchio | Non più disponibile |
| 12 258 387VT | Ganasce del freno | Sostituite da 12 258 669VT |