

## MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.04.13

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

| MODIFICACIONES EN EL PVP |                |                    |                  |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Número de referencia     | Denominación   | Precio antiguo [€] | Precio nuevo [€] |
| 461 318 000 0            | Válvula Tandem | 1.406,00           | 1.459,00         |
| 461 318 002 0            | Válvula Tandem | 1.793,00           | 1.810,00         |
| 461 318 005 0            | Válvula Tandem | 1.445,00           | 1.458,00         |
| 461 318 006 0            | Válvula Tandem | 1.655,00           | 1.626,00         |
| 461 318 014 0            | Válvula Tandem | 1.645,00           | 1.707,00         |
| 461 318 016 0            | Válvula Tandem | 1.702,00           | 1.767,00         |
| 461 318 019 0            | Válvula Tandem | 1.203,00           | 1.299,00         |
| 461 318 025 0            | Válvula Tandem | 1.659,00           | 1.595,00         |
| 461 318 026 0            | Válvula Tandem | 1.536,00           | 1.509,00         |
| 461 318 028 0            | Válvula Tandem | 1.504,00           | 1.518,00         |
| 461 318 036 0            | Válvula Tandem | 1.086,00           | 1.096,00         |
| 461 318 047 0            | Válvula Tandem | 1.391,00           | 1.404,00         |
| 461 318 049 0            | Válvula Tandem | 1.230,00           | 598,00           |
| 461 318 050 0            | Válvula Tandem | 1.471,00           | 1.320,00         |
| 461 318 051 0            | Válvula Tandem | 1.444,00           | 1.388,00         |
| 461 318 053 0            | Válvula Tandem | 1.662,00           | 1.598,00         |
| 461 318 057 0            | Válvula Tandem | 1.675,00           | 1.691,00         |
| 461 318 058 0            | Válvula Tandem | 1.359,00           | 1.410,00         |
| 461 318 070 0            | Válvula Tandem | 1.508,00           | 1.523,00         |
| 461 318 071 0            | Válvula Tandem | 1.479,00           | 1.493,00         |
| 461 318 100 0            | Válvula Tandem | 905,00             | 940,00           |
| 461 318 486 0            | Válvula Tandem | 1.055,00           | 1.065,00         |
| 461 318 494 0            | Válvula Tandem | 1.416,00           | 1.470,00         |
| 461 318 501 0            | Válvula Tandem | 1.443,00           | 1.456,00         |
| 461 318 502 0            | Válvula Tandem | 1.377,00           | 1.446,00         |
| 461 318 550 0            | Válvula Tandem | 1.470,00           | 1.484,00         |
| 461 318 603 0            | Válvula Tandem | 1.286,00           | 1.298,00         |

| MODIFICACIONES EN EL PVP |                                   |                    |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| Número de referencia     | Denominación                      | Precio antiguo [€] | Precio nuevo [€] |
| 461 318 605 0            | Válvula Tandem                    | 1.559,00           | 1.499,00         |
| 461 318 606 0            | Válvula Tandem                    | 1.231,00           | 1.242,00         |
| 461 318 609 0            | Válvula Tandem                    | 1.227,00           | 1.179,00         |
| 461 324 001 0            | Válvula Tandem                    | 1.786,00           | 1.854,00         |
| 461 324 006 0            | Válvula Tandem                    | 1.839,00           | 1.909,00         |
| 461 324 009 0            | Válvula Tandem                    | 1.647,00           | 1.662,00         |
| 461 324 012 0            | Válvula Tandem                    | 1.647,00           | 1.710,00         |
| 461 324 022 0            | Válvula Tandem                    | 1.360,00           | 1.270,00         |
| 461 324 027 0            | Válvula Tandem                    | 1.786,00           | 1.854,00         |
| 461 324 031 0            | Válvula Tandem                    | 1.778,00           | 1.846,00         |
| 461 324 039 0            | Válvula Tandem                    | 1.596,00           | 1.657,00         |
| 461 324 041 0            | Válvula Tandem                    | 1.713,00           | 1.779,00         |
| 461 324 046 0            | Válvula Tandem                    | 1.697,00           | 1.631,00         |
| 461 324 520 0            | Válvula Tandem                    | 440,00             | 444,00           |
| 461 324 521 0            | Válvula Tandem                    | 464,00             | 482,00           |
| 461 324 522 0            | Válvula Tandem                    | 540,00             | 560,00           |
| 480 102 030 0            | Modulador remolque EBS            | 1.490,00           | 1.360,00         |
| 480 102 032 0            | Modulador remolque EBS            | 1.551,00           | 1.590,00         |
| 480 102 036 0            | Modulador remolque EBS            | 1.862,00           | 1.790,00         |
| 480 102 060 0            | Modulador remolque EBS            | 1.590,00           | 1.500,00         |
| 480 102 062 0            | Modulador remolque EBS            | 1.651,00           | 1.690,00         |
| 480 102 064 0            | Modulador remolque EBS            | 1.758,00           | 1.690,00         |
| 925 427 114 0            | Actuador Tristop de freno         | 747,00             | 714,00           |
| 925 429 020 0            | Actuador Tristop de freno         | 938,00             | 655,00           |
| 925 460 032 0            | Cámara de muelle (freno de disco) | 697,00             | 346,00           |
| 925 481 121 0            | Cámara de muelle (freno de disco) | 580,00             | 495,00           |
| 925 488 014 0            | Cámara de muelle (freno de disco) | 752,00             | 769,00           |
| 925 488 025 0            | Cámara de muelle (freno de disco) | 743,00             | 773,00           |
| 952 201 004 0            | Cabeza de acoplamiento            | 20,00              | 19,60            |
| 970 051 904 2            | Conjunto de reparación            | 354,00             | 205,00           |

| NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA |                                   |             |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Número de referencia            | Denominación                      | Precio en € |
| 411 034 008 2                   | Conjunto de reparación            | 335,00      |
| 411 141 924 2                   | Conjunto de reparación            | 581,00      |
| 411 141 925 2                   | Conjunto de reparación            | 343,00      |
| 411 141 926 2                   | Conjunto de reparación            | 265,00      |
| 411 146 921 2                   | Conjunto de reparación            | 350,00      |
| 421 353 921 2                   | Conjunto de reparación            | 96,00       |
| 421 365 949 2                   | Conjunto de reparación            | 410,00      |
| 421 429 921 2                   | Conjunto de reparación            | 120,00      |
| 432 433 062 0                   | Secador (Doble cartucho)          | 1.358,00    |
| 433 141 920 2                   | Conjunto de reparación            | 10,00       |
| 433 141 921 2                   | Conjunto de reparación            | 56,00       |
| 441 032 154 0                   | Sensor ABS                        | 64,50       |
| 446 192 650 4                   | Tapa                              | 22,00       |
| 449 353 005 0                   | Cable de conexión                 | 48,00       |
| 461 494 926 2                   | Conjunto de reparación            | 350,00      |
| 470 053 920 2                   | Conjunto de reparación            | 10,00       |
| 472 890 920 2                   | Conjunto de reparación            | 25,00       |
| 480 020 104 0                   | Unidad Central de Freno           | 2.240,00    |
| 480 020 921 2                   | Conjunto de reparación            | 70,00       |
| 480 103 921 2                   | Conjunto de reparación            | 25,00       |
| 480 104 920 2                   | Conjunto de reparación            | 55,00       |
| 911 153 941 2                   | Conjunto de reparación            | 200,00      |
| 911 153 942 2                   | Conjunto de reparación            | 197,00      |
| 911 515 926 2                   | Conjunto de reparación            | 55,00       |
| 912 126 921 2                   | Conjunto de reparación            | 404,00      |
| 912 518 923 2                   | Conjunto de reparación            | 180,00      |
| 912 522 921 2                   | Conjunto de reparación            | 145,00      |
| 925 461 293 0                   | Cámara de muelle (freno de disco) | 777,00      |
| 925 481 004 2                   | Conjunto de reparación            | 96,00       |
| 925 481 200 0                   | Cámara de muelle (freno de disco) | 791,00      |
| 925 481 361 0                   | Cámara de muelle (freno de disco) | 383,00      |
| 932 500 101 0                   | Unidad procesamiento de aire      | 800,00      |
| 965 001 009 2                   | Conjunto de reparación            | 69,00       |
| 965 001 900 2                   | Conjunto de reparación            | 79,00       |

## NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

| Número de referencia | Denominación           | Precio en € |
|----------------------|------------------------|-------------|
| 965 001 901 2        | Conjunto de reparación | 79,00       |
| 970 051 482 0        | Servoembrague          | 290,00      |
| 970 051 996 2        | Conjunto de reparación | 48,00       |

## ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

| Número de referencia | Denominación           | Observación   |
|----------------------|------------------------|---|
| 446 003 413 0        | ECU para ABS           | Sustituida por 446 003 709 0 y 894 607 278 0 (modificación necesaria) |
| 446 055 046 0        | ECU ECAS               | No comercial, sin reemplazamiento                                     |
| 468 402 008 0        | ALB, hidráulica        | No comercial, sin reemplazamiento                                     |
| 472 900 050 7        | ECAS-Electroválvula    | Sustituida por 472 900 050 0  |
| GA/28716             | Conjunto de reparación | No comercial, sin reemplazamiento                                     |
| GA/28784/B           | Conjunto de reparación | No comercial, sin reemplazamiento                                     |
| GA/28974             | Conjunto de reparación | No comercial, sin reemplazamiento                                     |