

## MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.10.13

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Todas las informaciones están disponibles en formato excel [aquí](https://secure.wabco.info/prices/wabco_grossprices_market_information_august_2013_EN_EUR_GBP.xls) (Descargarlo manualmente: [https://secure.wabco.info/prices/wabco\\_grossprices\\_market\\_information\\_august\\_2013\\_EN\\_EUR\\_GBP.xls](https://secure.wabco.info/prices/wabco_grossprices_market_information_august_2013_EN_EUR_GBP.xls)).

\* Consultar precio.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo [€]	Precio nuevo [€]
10 360 097	Freno de tambor	1.013,00	962,00
10 360 098	Freno de tambor	1.013,00	962,00
10 360 105	Freno de tambor	1.014,00	963,00
10 360 106	Freno de tambor	1.014,00	963,00
10 410 839	Freno de tambor	1.053,00	1.000,00
10 410 840	Freno de tambor	1.053,00	1.000,00
12 999 402VT	Conjunto de reparación	308,00	293,00
415 403 105 0	Equipo Compresor	601,00	649,00
415 403 303 0	Equipo Compresor	389,00	450,00
422 812 000 0	Cilindro de puerta	185,00	194,00
422 812 002 0	Cilindro de puerta	223,00	241,00
423 000 534 2	Accesorios	9,47	9,00
423 506 100 0	Cámara de freno (freno de disco)	178,00	192,00
423 506 101 0	Cámara de freno (freno de disco)	178,00	192,00
425 311 000 2	Conjunto de reparación	115,00	124,00
425 311 004 7	Cilindro de freno	508,00	457,00
425 330 904 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	1.095,00	1.150,00
425 333 201 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	1.030,00	1.082,00
425 452 022 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	550,00	594,00
425 452 023 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	550,00	594,00
441 032 856 0	Sensor ABS	120,00	126,00
441 032 980 0	Sensor ABS	65,60	71,00
441 035 345 0	Válvula control remolque	80,00	86,00
446 004 314 0	ECU para ABS	724,00	782,00
446 095 007 0	ECU-Control climático	1.465,00	1.538,00
446 170 211 0	ECU ECAS	450,00	486,00
452 003 020 0	Llave 4/2 vías	118,00	127,00
453 004 009 0	Manómetro	142,00	153,00
461 315 017 7	Válvula Tandem	412,00	391,00

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo [€]	Precio nuevo [€]
461 315 240 0	Válvula Tandem	844,00	886,00
461 317 050 7	Válvula Tandem	680,00	734,00
461 318 056 0	Válvula Tandem	1.705,00	1.790,00
463 079 012 0	Válvula de control direccional 3/2 vías	149,00	156,00
467 406 301 0	Válvula de freno, hidráulica	1.393,00	1.463,00
470 015 001 2	Conjunto de reparación	103,00	111,00
470 015 006 2	Conjunto de reparación	105,00	113,00
470 015 007 2	Conjunto de reparación	91,00	98,00
470 015 008 2	Conjunto de reparación	107,00	116,00
470 015 257 0	Válvula control remolque	868,00	911,00
470 015 269 0	Válvula control remolque	868,00	911,00
470 015 900 2	Conjunto de reparación	75,00	81,00
471 208 000 2	Conjunto de reparación	73,00	79,00
471 208 000 7	Válvula control remolque	346,00	374,00
472 880 103 0	ECAS-Electroválvula	978,00	1.027,00
473 501 201 0	Válvula escape rápido	61,00	64,00
475 710 024 0	ALB-Relé, mecánica	499,00	449,00
475 710 025 0	ALB-Relé, mecánica	519,00	467,00
475 711 034 0	ALB-Relé	964,00	819,00
475 711 126 7	ALB-Relé	791,00	712,00
480 204 002 0	EBS Válvula control remolque	664,00	611,00
563 465 010 0	Válvula de control direccional 3/2 vías	341,00	368,00
640 195 092 0	Frenos de disco	1.195,00	1.255,00
640 195 093 0	Frenos de disco	1.195,00	1.255,00
894 070 781 4	Contacto	15,00	3,41
914 005 061 0	Bomba de vacío	405,00	365,00
925 375 100 0	Actuador de doble membrana	176,00	164,00
925 377 103 0	Actuador de doble membrana	183,00	198,00
925 421 346 0	Actuador Tristop de freno	698,00	663,00
925 422 130 7	Actuador Tristop de freno	587,00	558,00
925 429 182 0	Actuador Tristop de freno	879,00	923,00
925 431 101 0	Actuador Tristop de freno	662,00	715,00
925 460 103 0	Cámara de muelle (freno de disco)	664,00	697,00
925 461 320 0	Cámara de muelle (freno de disco)	805,00	765,00
925 461 321 0	Cámara de muelle (freno de disco)	805,00	765,00
925 463 510 0	Cámara de muelle (freno de disco)	617,00	648,00
925 463 511 0	Cámara de muelle (freno de disco)	617,00	648,00
925 480 034 0	Cámara de muelle (freno de disco)	772,00	811,00
925 480 035 0	Cámara de muelle (freno de disco)	772,00	811,00
925 480 120 0	Cámara de muelle (freno de disco)	489,00	508,00

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo [€]	Precio nuevo [€]
925 480 121 0	Cámara de muelle (freno de disco)	470,00	508,00
925 481 201 0	Cámara de muelle (freno de disco)	*	791,00
925 492 208 0	Actuador Tristop de freno	662,00	715,00
970 051 431 7	Servoembrague	546,00	491,00
973 002 523 7	Válvula control remolque	509,00	550,00
973 002 620 7	Válvula control remolque	476,00	514,00
973 003 010 0	Válvula relé	542,00	569,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio en €
411 141 928 2	Conjunto de reparación	235,00
412 352 030 0	Compresor (Monocilíndrico)	1.395,00
412 352 030 7	Compresor (Monocilíndrico)	1.250,00
432 416 004 0	Secador	535,00
441 120 008 0	Sensor de ángulo de dirección	258,00
446 170 227 0	ECU ECAS	530,00
449 350 090 0	Cable de conexión	58,00
452 711 056 0	Serpentina de aire	25,00
452 711 057 0	Serpentina de aire	25,00
452 711 058 0	Serpentina de aire	24,00
452 711 059 0	Serpentina de aire	24,00
452 711 060 0	Serpentina de aire	27,10
452 711 061 0	Serpentina de aire	27,10
452 711 062 0	Serpentina de aire	26,70
452 711 063 0	Serpentina de aire	26,70
452 711 064 0	Serpentina de aire	26,70
452 711 065 0	Serpentina de aire	27,10
452 711 066 0	Serpentina de aire	24,00
452 711 067 0	Serpentina de aire	25,00
452 711 068 0	Serpentina de aire	25,00
452 711 069 0	Serpentina de aire	80,00
464 007 031 0	Válvula niveladora	160,00
480 020 105 0	Unidad Central de Freno	2.240,00
480 104 921 2	Conjunto de reparación	200,00
640 222 920 2	Conjunto de reparación	135,00
640 222 920 2	Conjunto de reparación	135,00
640 222 921 2	Conjunto de reparación	85,00
640 222 923 2	Conjunto de reparación	229,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio en €
640 222 923 2	Conjunto de reparación	229,00
884 515 001 2	Tapa	4,24
893 800 082 2	Racor	2,94
893 800 801 2	Racor	2,48
893 800 802 2	Racor	2,58
893 800 803 2	Racor	4,50
893 800 804 2	Racor	4,95
893 800 805 2	Racor	3,55
893 800 806 2	Racor	4,35
893 800 807 2	Racor	5,10
893 800 808 2	Racor	4,75
893 800 809 2	Racor	3,85
893 800 812 2	Racor	3,40
893 800 813 2	Racor	3,90
893 800 814 2	Racor	5,52
893 800 816 2	Racor	8,85
893 800 817 2	Racor	5,15
893 800 818 2	Racor	3,45
893 800 819 2	Racor	5,40
893 800 820 2	Racor	5,20
912 125 920 2	Conjunto de reparación	105,00
912 210 000 0	Compresor (Monocilíndrico)	1.965,00
912 512 015 0	Compresor (Bicilíndrico)	2.250,00
912 518 925 2	Conjunto de reparación	580,00
925 384 011 0	Actuador de doble membrana (freno de disco)	198,00
925 461 292 0	Cámara de muelle (freno de disco)	541,00
925 480 016 0	Cámara de muelle (freno de disco)	685,00
925 484 960 0	Cámara de muelle (freno de disco)	564,00
925 484 961 0	Cámara de muelle (freno de disco)	564,00
925 499 080 0	Actuador Tristop de freno	579,00
925 499 081 0	Actuador Tristop de freno	579,00
932 500 104 0	Unidad procesamiento de aire	1.025,00
932 500 111 0	Unidad procesamiento de aire	825,00
934 705 021 0	Válvula cuádruple protección de circuito	475,00
934 714 403 0	Válvula cuádruple protección de circuito	140,00

## ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Observación
12 603 000VT	Ajustador	No comercial
12 999 547VT	Conjunto de reparación	No comercial
12 999 548VT	Conjunto de reparación	No comercial
12 999 552VT	Conjunto de reparación	No comercial
40 160 015	Frenos de disco	No comercial
40 160 016	Frenos de disco	No comercial
422 810 002 2	Conjunto de reparación	No comercial
422 810 003 2	Conjunto de reparación	No comercial
472 900 012 0	ECAS-Electroválvula	No comercial
893 129 387 2	Conexión rápida	Sustituida por 893 129 192 2
893 129 388 2	Conexión rápida	Sustituida por 893 129 193 2
893 770 020 0	Conexión rápida	Sustituida por 893 803 038 0
893 770 070 0	Conexión rápida	Sustituida por 893 800 046 0
893 770 100 0	Conexión rápida	Sustituida por 893 800 051 0
893 803 470 0	Conexión rápida	Sustituida por 893 803 013 0
893 821 610 0	Conexión rápida	Sustituida por 893 803 037 0
911 506 920 2	Conjunto de reparación	No comercial