

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.10.2014

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a myWABCO (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Precio en €
423 506 065 0	Cámara de freno	189,00
423 506 073 0	Cámara de freno (freno de disco)	100,00
423 506 074 0	Cámara de freno (freno de disco)	100,00
446 003 825 0	ECU ABS	1.528,00
446 065 076 0	ECU ESC	955,00
446 105 523 2	Lámpara	25,90
446 160 029 0	ECU-EPS	701,00
449 347 120 0	Cable de conexión	222,00
449 812 260 0	Cable de conexión	120,00
449 812 320 0	Cable de conexión	145,00
449 812 440 0	Cable de conexión	189,00
449 900 100 0	Cable de conexión	35,90
463 090 922 2	Conjunto de reparación	42,50
475 015 073 0	Válvula limitadora de presión	129,00
480 204 920 2	Conjunto de reparación	85,00
894 600 049 0	Cable de conexión	555,00
894 600 051 0	Cable de conexión	673,00
912 110 140 4	Junta	7,80
912 126 005 0	Compresor (Monocilíndrico)	1.180,00
925 461 350 0	Cámara de muelle (freno de disco)	590,00
925 461 351 0	Cámara de muelle (freno de disco)	590,00
925 481 028 0	Cámara de muelle (freno de disco)	562,00
925 481 033 0	Cámara de muelle (freno de disco)	528,00
925 481 034 0	Cámara de muelle (freno de disco)	528,00
925 481 104 0	Cámara de muelle (freno de disco)	548,00
925 481 320 0	Cámara de muelle (freno de disco)	590,00
925 481 321 0	Cámara de muelle (freno de disco)	590,00
925 481 340 7	Cámara de muelle (freno de disco)	439,00
925 481 343 0	Cámara de muelle (freno de disco)	562,00
925 491 122 0	Actuador Tristop de freno	559,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Precio en €
925 499 100 0	Actuador Tristop de freno	589,00
932 500 039 0	Unidad procesamiento de aire.	830,00
932 510 009 0	E-APU	1.270,00
934 714 921 2	Conjunto de reparación	44,00
934 714 922 2	Conjunto de reparación	44,00
934 714 923 2	Conjunto de reparación	44,00
934 714 924 2	Conjunto de reparación	44,00
934 714 925 2	Conjunto de reparación	44,00
960 905 820 4	Contrapeso para módulo de rueda IVTM	15,00
960 905 821 4	Contrapeso para módulo de rueda IVTM	20,00
960 905 822 4	Contrapeso para módulo de rueda IVTM	23,00
960 905 823 4	Contrapeso para módulo de rueda IVTM	23,00
960 905 824 4	Contrapeso para módulo de rueda IVTM	23,00
970 051 824 0	Servoembrague	415,00
970 051 825 0	Servoembrague	415,00
970 051 826 0	Servoembrague	410,00
970 150 008 0	Servo Embrague	1.319,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Observación
146 024 000 0	ECU	Sin reemplazamiento / otra alternativa
421 351 171 0	Cilindro Multiposición	Sin reemplazamiento / otra alternativa
425 304 016 0	Cilindro de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
432 433 001 0	Secador (Doble cartucho)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
449 346 295 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 346 353 0
911 504 052 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
911 504 052 7	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
911 504 056 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
911 506 052 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
928 100 006 7	Cilindro maestro	Sin reemplazamiento / otra alternativa
973 006 000 0	Válvula relé	Sin reemplazamiento / otra alternativa