

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.10.2014

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a myWABCO (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

| Número de referencia | Denominación | Precio en € |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| 423 506 065 0 | Cámara de freno | 189,00 |
| 423 506 073 0 | Cámara de freno (freno de disco) | 100,00 |
| 423 506 074 0 | Cámara de freno (freno de disco) | 100,00 |
| 446 003 825 0 | ECU ABS | 1.528,00 |
| 446 065 076 0 | ECU ESC | 955,00 |
| 446 105 523 2 | Lámpara | 25,90 |
| 446 160 029 0 | ECU-EPS | 701,00 |
| 449 347 120 0 | Cable de conexión | 222,00 |
| 449 812 260 0 | Cable de conexión | 120,00 |
| 449 812 320 0 | Cable de conexión | 145,00 |
| 449 812 440 0 | Cable de conexión | 189,00 |
| 449 900 100 0 | Cable de conexión | 35,90 |
| 463 090 922 2 | Conjunto de reparación | 42,50 |
| 475 015 073 0 | Válvula limitadora de presión | 129,00 |
| 480 204 920 2 | Conjunto de reparación | 85,00 |
| 894 600 049 0 | Cable de conexión | 555,00 |
| 894 600 051 0 | Cable de conexión | 673,00 |
| 912 110 140 4 | Junta | 7,80 |
| 912 126 005 0 | Compresor (Monocilíndrico) | 1.180,00 |
| 925 461 350 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 590,00 |
| 925 461 351 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 590,00 |
| 925 481 028 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 562,00 |
| 925 481 033 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 528,00 |
| 925 481 034 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 528,00 |
| 925 481 104 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 548,00 |
| 925 481 320 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 590,00 |
| 925 481 321 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 590,00 |
| 925 481 340 7 | Cámara de muelle (freno de disco) | 439,00 |
| 925 481 343 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 562,00 |
| 925 491 122 0 | Actuador Tristop de freno | 559,00 |

| NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Número de referencia | Denominación | Precio en € |
| 925 499 100 0 | Actuador Tristop de freno | 589,00 |
| 932 500 039 0 | Unidad procesamiento de aire. | 830,00 |
| 932 510 009 0 | E-APU | 1.270,00 |
| 934 714 921 2 | Conjunto de reparación | 44,00 |
| 934 714 922 2 | Conjunto de reparación | 44,00 |
| 934 714 923 2 | Conjunto de reparación | 44,00 |
| 934 714 924 2 | Conjunto de reparación | 44,00 |
| 934 714 925 2 | Conjunto de reparación | 44,00 |
| 960 905 820 4 | Contrapeso para módulo de rueda IVTM | 15,00 |
| 960 905 821 4 | Contrapeso para módulo de rueda IVTM | 20,00 |
| 960 905 822 4 | Contrapeso para módulo de rueda IVTM | 23,00 |
| 960 905 823 4 | Contrapeso para módulo de rueda IVTM | 23,00 |
| 960 905 824 4 | Contrapeso para módulo de rueda IVTM | 23,00 |
| 970 051 824 0 | Servoembrague | 415,00 |
| 970 051 825 0 | Servoembrague | 415,00 |
| 970 051 826 0 | Servoembrague | 410,00 |
| 970 150 008 0 | Servo Embrague | 1.319,00 |

| ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Número de referencia | Denominación | Observación |
| 146 024 000 0 | ECU | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 421 351 171 0 | Cilindro Multiposición | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 425 304 016 0 | Cilindro de freno | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 432 433 001 0 | Secador (Doble cartucho) | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 449 346 295 0 | Cable de conexión | Alternativa: 449 346 353 0 |
| 911 504 052 0 | Compresor (Bicilíndrico) | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 911 504 052 7 | Compresor (Bicilíndrico) | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 911 504 056 0 | Compresor (Bicilíndrico) | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 911 506 052 0 | Compresor (Bicilíndrico) | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 928 100 006 7 | Cilindro maestro | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 973 006 000 0 | Válvula relé | Sin reemplazamiento / otra alternativa |