

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.04.15

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo [€]	Precio nuevo [€]
421 355 933 2	Conjunto de reparación	760,00	680,00
925 481 230 0	Cámara de muelle (freno de disco)	718,00	699,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio en €
12 739 074	Expansor	689,00
411 154 003 2	Conjunto de reparación	82,00
423 076 006 0	Cámara de freno (tipo cuña)	199,00
425 451 080 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	355,00
425 451 081 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	355,00
425 460 007 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	489,00
425 460 008 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	489,00
446 122 056 0	Trailer CAN Repeater	651,00
449 625 010 0	Cable de conexión	59,00
449 908 100 0	Cable with Socket	129,00
472 196 003 0	Modulador ABS	380,00
640 222 003 0	Cambio de freno, sin pastillas	1.190,00
640 222 004 0	Cambio de freno, sin pastillas	1.190,00
893 401 019 0	Codo	7,50
893 831 747 0	Codo	7,60
912 112 002 0	Compresor (Monocilíndrico)	1.530,00
912 151 001 0	Compresor (Monocilíndrico)	1.530,00
925 380 104 0	Tristop™D 20/24 con Extensiones	234,00
925 384 016 0	Tristop™D 16/24 con Extensiones	199,00
925 484 018 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	746,00
965 001 927 2	Conjunto de reparación	195,00
965 001 928 2	Conjunto de reparación	198,00
965 001 929 2	Conjunto de reparación	57,00
975 303 001 0	Governor	310,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Observación
13 730 103	Tornillo	Sin reemplazamiento / otra alternativa
164 217 160 8	Servoembrague	Sin reemplazamiento / otra alternativa
164 565 510 8	Cilindro de freno telescópico	Sin reemplazamiento / otra alternativa
421 303 042 0	Cilindro Aire/Hidráulico	Sin reemplazamiento / otra alternativa
421 303 042 0	Cilindro Aire/Hidráulico	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 103 003 0	Cámara de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 506 042 0	Cámara de freno (freno de disco)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 514 003 0	Cámara de freno (freno de disco)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
425 451 050 0	Actuador de freno (Tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
441 120 004 0	Sensor de ángulo de dirección	Sin reemplazamiento / otra alternativa
446 303 005 0	Infomaster	Sin reemplazamiento / otra alternativa
449 112 060 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 331 003 0 & 449 132 060 0
449 112 100 0	Cable de conexión	Alternativa: sustituida por VCS II
449 112 140 0	Cable de conexión	Alternativa: sustituida por VCS II
449 212 140 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 331 120 0 & 449 242 100 0 (total 22 m)
449 302 015 0	Cable de conexión	Alternativa: TCE to IVTM can be replaced by longer cable
449 314 017 0	Cable de conexión	Alternativa disponible
449 314 237 0	Cable de conexión	Alternativa disponible
449 332 250 0	Cable de conexión	Alternativa: sustituida por VCS II
449 350 070 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 350 090 0
449 411 060 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 411 080 0
449 441 060 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 616 153 0
449 612 010 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 612 030 0
449 619 148 0	Cable de conexión	Sin reemplazamiento / otra alternativa
449 711 105 0	Cable de conexión	Alternativa: 449 711 100 0 or 449 711 120 0
472 900 105 0	ECAS-Electroválvula	Reemplazamiento disponible: Change harness and use new valve 472 880 100 0
723 663 000 8	Cilindro de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
893 125 960 2	Otros	Sin reemplazamiento / otra alternativa
893 400 003 4	Codo	Sin reemplazamiento / otra alternativa
893 401 019 4	Codo	Alternativa: 893 401 019 0
893 800 210 0	Racor rápido	Sin reemplazamiento / otra alternativa
893 901 240 0	Double Screw Joint	Sin reemplazamiento / otra alternativa
911 504 052 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
921 399 011 0	Unidad de servo	Sin reemplazamiento / otra alternativa
971 090 002 0	Válvula control remolque	Sin reemplazamiento / otra alternativa
PCSA/305	Connecting rod	Sin reemplazamiento / otra alternativa