

MODIFICATION DES TARIFS VALABLE A PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2015

En raison de la fluctuation des marchés et de la modification au niveau des coûts, nous sommes dans l'obligation de procéder à un réalignement des tarifs d'un certain nombre de produits.

Les produits qui figurent dans le tableau sous la rubrique des nouveautés sont dès à présent disponibles aux prix de vente indiqués.

MODIFICATIONS DES TARIFS BRUTS

Référence	Désignation	Ancien tarif [€]	Nouveau tarif [€]	Ancien tarif [CHF]	Nouveau tarif [CHF]
421 355 933 2	Jeu de réparation	760,00	680,00	1.064,00	952,00
925 481 230 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	718,00	699,00	1.005,00	978,00

NOUVEAUTE DU CATALOGUE DES VENTES

Référence	Désignation	Prix en €	Prix en CHF
12 739 074	Dispositif d'écartement	689,00	965,00
411 154 003 2	Jeu de réparation	82,00	114,00
423 076 006 0	Vase (Frein à coin)	199,00	279,00
425 451 080 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	355,00	497,00
425 451 081 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	355,00	497,00
425 460 007 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	489,00	685,00
425 460 008 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	489,00	685,00
446 122 056 0	Trailer CAN Repeater	651,00	912,00
449 625 010 0	Câble de liaison	59,00	82,60
449 908 100 0	Cable avec prise de courant	129,00	181,00
472 196 003 0	Valve relais ABS	380,00	532,00
640 222 003 0	Frein de rechange, sans plaquettes	1.190,00	1.666,00
640 222 004 0	Frein de rechange, sans plaquettes	1.190,00	1.666,00
893 401 019 0	Raccord d'équerre	7,50	10,50
893 831 747 0	Raccord d'équerre	7,60	10,64
912 112 002 0	Compresseur monocylindrique	1.530,00	2.142,00
912 151 001 0	Compresseur monocylindrique	1.530,00	2.142,00
925 380 104 0	Tristop TM D 20/24 avec Extension	234,00	327,00
925 384 016 0	Tristop TM D 16/24 avec Extension	199,00	279,00
925 484 018 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	746,00	1.044,00
965 001 927 2	Jeu de réparation	195,00	273,00
965 001 928 2	Jeu de réparation	198,00	277,00
965 001 929 2	Jeu de réparation	57,00	81,00
975 303 001 0	Governor	310,00	434,00

NON DISPONIBLE À LA VENTE		
Référence	Désignation	Remarque
13 730 103	Vis	Non remplacé / pas d'alternative
164 217 160 8	Servo-débrayage	Non remplacé / pas d'alternative
164 565 510 8	Cylindre de frein télescopique	Non remplacé / pas d'alternative
421 303 042 0	Cylindre oléopneumatique	Non remplacé / pas d'alternative
421 303 042 0	Cylindre oléopneumatique	Non remplacé / pas d'alternative
423 103 003 0	Vase à diaphragme	Non remplacé / pas d'alternative
423 506 042 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	Non remplacé / pas d'alternative
423 514 003 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	Non remplacé / pas d'alternative
425 451 050 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
441 120 004 0	Capteur pour angle de braquage	Non remplacé / pas d'alternative
446 303 005 0	Infomaster	Non remplacé / pas d'alternative
449 112 060 0	Câble de liaison	Alternative : 449 331 003 0 & 449 132 060 0
449 112 100 0	Câble de liaison	Alternative : remplacé par VCS II
449 112 140 0	Câble de liaison	Alternative : remplacé par VCS II
449 212 140 0	Câble de liaison	Alternative : 449 331 120 0 & 449 242 100 0 (total 22 m)
449 302 015 0	Câble de liaison	Alternative : TCE to IVTM can be replaced by longer cable
449 314 017 0	Câble de liaison	Alternative disponible
449 314 237 0	Câble de liaison	Alternative disponible
449 332 250 0	Câble de liaison	Alternative : remplacé par VCS II
449 350 070 0	Câble de liaison	Alternative : 449 350 090 0
449 411 060 0	Câble de liaison	Alternative : 449 411 080 0
449 441 060 0	Câble de liaison	Alternative : 449 616 153 0
449 612 010 0	Câble de liaison	Alternative : 449 612 030 0
449 619 148 0	Câble de liaison	Non remplacé / pas d'alternative
449 711 105 0	Câble de liaison	Alternative : 449 711 100 0 or 449 711 120 0
472 900 105 0	Electrovalve ECAS	Remplacé disponible : Change harness and use new valve 472 880 100 0
723 663 000 8	Cylindre à ressort	Non remplacé / pas d'alternative
893 125 960 2	Autre	Non remplacé / pas d'alternative
893 400 003 4	Raccord d'équerre	Non remplacé / pas d'alternative
893 401 019 4	Raccord d'équerre	Alternative : 893 401 019 0
893 800 210 0	Accouplement	Non remplacé / pas d'alternative
893 901 240 0	Double Screw Joint	Non remplacé / pas d'alternative
911 504 052 0	Compresseur bicylindrique	Non remplacé / pas d'alternative
921 399 011 0	Servo-frein	Non remplacé / pas d'alternative
971 090 002 0	Valve de commande de remorque	Non remplacé / pas d'alternative
PCSA/305	BIELLE	Non remplacé / pas d'alternative