

## MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.07.2015

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a [myWABCO](http://myWABCO) (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo [€]	Precio nuevo [€]
452 600 004 0	Racor de prueba	166,00	162,00
893 184 676 4	Adaptador de reducción	2,78	3,78
893 209 073 4	Conexión rápida	1,89	2,89
893 401 769 4	Conexión rápida	4,31	6,31
893 401 775 4	Conexión rápida	4,35	6,35
893 401 787 4	Conexión rápida	15,28	19,50
893 550 046 4	Conexión rápida	28,10	49,50
893 890 450 0	Conexión rápida	5,38	8,31
925 481 328 0	Tristop Cylinder 24/24	799,00	529,00
925 481 332 0	Tristop Cylinder 24/24	537,00	529,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio en €
412 704 943 2	Kit de reparación	146,00
421 350 927 2	Conjunto de reparación	154,35
421 350 928 2	Conjunto de reparación	154,35
421 350 930 2	Conjunto de reparación	36,00
421 350 931 2	Conjunto de reparación	59,31
421 350 932 2	Conjunto de reparación	93,60
421 350 934 2	Conjunto de reparación	10,22
421 350 935 2	Conjunto de reparación	99,59
423 056 001 2	Conjunto de reparación	48,00
423 103 006 4	Adaptador 12V1-1 / 8V1-1	3,50
423 509 000 2	Kit de reparación	49,00
441 009 101 0	Manocontacto	208,27
441 032 727 0	Sensor ABS	65,00
446 003 769 0	ECU para ABS	889,53

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio en €
452 600 005 0	Racor de prueba	162,00
452 600 006 0	Racor de prueba	162,00
452 600 007 0	Racor de prueba	162,00
452 600 008 0	Racor de prueba	162,00
452 711 903 0	Serpentina de aire	79,00
452 711 904 0	Serpentina de aire	79,00
461 315 265 0	Válvula Tandem	501,00
463 090 504 0	eTASC	436,00
463 090 505 0	eTASC	436,00
475 015 083 0	Válvula limitadora de presión	145,00
480 003 030 0	Transmisor de señal frenado	603,00
480 106 201 0	EBS Modulador de eje	1.004,15
480 106 202 0	EBS Modulador de eje	1.298,47
480 106 701 0	EBS Modulador de eje	700,65
577 607 022 0	Electroválvula	252,23
893 401 770 0	Racor	4,50
894 600 052 0	Cable de conexión	290,00
912 510 003 0	Compresor (Bicilíndrico)	2.313,00
912 512 933 2	Conjunto de reparación	175,00
925 380 104 0	Actuador de doble membrana	234,00
925 384 016 0	Actuador de doble membrana para Frenos de disco	199,00
925 481 014 0	Tristop Cylinder 24/24	677,00
925 481 333 0	Tristop Cylinder 24/24	529,00
925 481 334 0	Tristop Cylinder 24/24	529,00
925 481 335 0	Tristop Cylinder 24/24	529,00
925 481 336 0	Tristop Cylinder 24/24	529,00
925 484 026 0	Cámara de muelle (freno de disco)	624,00
925 484 027 0	Cámara de muelle (freno de disco)	624,00
965 001 929 2	Conjunto de reparación	105,16
970 051 999 2	Conjunto de reparación	82,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Observación
26 679 3	Válvula retención con paso calibrado	Sin reemplazamiento / otra alternativa
160 246 990 8	Regulador de presión	Sin reemplazamiento / otra alternativa
411 003 130 7	Compresor (Monocilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
411 141 623 2	Pistón	Alternativa: Conjunto de reparación 911 504 932 2

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Observación
411 141 732 2	Conexión a C	Alternativa: Conjunto de reparación 411 141 927 2, 411 141 927 2
411 141 805 0	Compresor (Monocilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
411 553 003 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sustituida por 912 510 003 0
423 069 002 0	Brake chamber wedge 9	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 069 003 0	Brake chamber wedge 9	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 082 020 0	Brake chamber wedge 17	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 082 021 0	Brake chamber wedge 17	Sin reemplazamiento / otra alternativa
432 406 101 0	Secador (Doble cartucho)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
449 444 251 0	Cable de conexión	Alternativa 449 444 253 0
449 715 020 0	Cable de conexión	Alternativa 449 715 030 0
723 663 000 8	Single Brake Cylinder	Sin reemplazamiento / otra alternativa
810 510 020 4	Parte estándar o semiestándar	Sin reemplazamiento / otra alternativa
828 251 136 6	Tubo de plástico	Alternativa 828 251 012 6
828 251 137 6	Tubo de plástico	Alternativa 828 251 112 6
828 251 138 6	Tubo de plástico	Alternativa 828 251 115 6
828 251 139 6	Tubo de plástico	Alternativa 828 251 968 6
893 100 003 4	Tapón roscado	Alternativa 893 104 056 2
893 401 019 4	Codo	Alternativa 893 401 0190
893 401 770 4	Conexión rápida	Alternativa 893 401 770 0
893 831 747 4	Racor	Alternativa 893 831 747 0
893 890 440 0	Conexión rápida	Alternativa 893 104 296 2
911 145 662 4	Tapa de rodamiento	Sin reemplazamiento / otra alternativa
921 360 002 0	Cilindro de 3 posiciones	Sin reemplazamiento / otra alternativa
GA/29329	Conjunto de reparación	Alternativa: Conjunto de reparación PCSA/718