

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.10.2015

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a myWABCO (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

| MODIFICACIONES EN EL PVP | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Número de referencia | Denominación | Precio antiguo [€] | Precio nuevo [€] |
| 478 407 021 0 | Modulador HABS | 2.360,00 | 2.420,00 |
| 478 407 023 0 | Modulador HABS | 2.639,00 | 2.699,00 |
| 478 407 031 0 | Modulador HABS | 2.641,00 | 2.701,00 |
| 478 407 037 0 | Modulador HABS | 2.234,00 | 2.294,00 |
| 478 407 051 0 | Modulador HABS | 2.024,00 | 2.084,00 |
| 478 407 053 0 | Modulador HABS | 2.679,00 | 2.739,00 |
| 912 510 920 2 | Conjunto de reparación | 780,00 | 700,00 |
| 912 512 029 0 | Compresor (Bicilíndrico) | 1.535,00 | 1.647,00 |

| NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Número de referencia | Denominación | Precio en € |
| 423 506 093 0 | Cámara de freno | 101,00 |
| 423 506 094 0 | Cámara de freno | 101,00 |
| 449 627 040 0 | Cable de conexión | 43,00 |
| 640 225 930 2 | Conjunto de reparación | 19,80 |
| 913 500 002 0 | Compresores | 6.370,00 |
| 913 500 220 2 | Filtro | 110,00 |
| 925 421 920 2 | Conjunto de reparación | 72,50 |
| 925 480 018 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 680,00 |
| 925 481 024 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 689,00 |
| 925 481 025 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 689,00 |
| 925 481 026 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 571,00 |
| 925 481 027 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 571,00 |
| 925 481 362 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 518,00 |
| 925 481 363 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 518,00 |
| 925 484 034 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 624,00 |
| 925 486 050 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 750,00 |
| 925 486 060 0 | Cámara de muelle (freno de disco) | 750,00 |
| 950 108 002 0 | Depósito de aire | 178,00 |

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

| Número de referencia | Denominación | Observación |
|----------------------|---------------------------|--|
| 423 107 403 0 | Cámara de freno | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 446 003 701 0 | ECU para ABS | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 446 020 006 0 | ECU-Puertas | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 446 020 007 0 | ECU-Puertas | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 446 020 008 0 | ECU-Puertas | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 446 020 013 0 | ECU-Puertas | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 921 399 004 2 | Conjunto de reparación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 925 431 144 0 | Actuador Tristop de freno | Alternativa 925 431 144 7 |
| 925 431 145 0 | Actuador Tristop de freno | Alternativa 925 431 145 7 |
| 925 491 032 0 | Actuador Tristop de freno | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 952 003 031 0 | Llave 4/2 vías | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 971 002 000 0 | Válvula relé de urgencia | Sustituida por 971 002 307 0 |
| 971 002 000 7 | Válvula relé de urgencia | Sustituida por 971 002 307 7 |