

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.04.2016

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a myWABCO (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
13 730 103	Tornillo	0,00	33,50
423 104 002 2	Conjunto de reparación	0,00	69,00
925 480 012 0	Cámara de muelle (freno de disco)	635,00	618,00
925 481 050 7	Cámara de muelle (freno de disco)	465,00	457,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio €
415 403 956 2	Conjunto de reparación	675,00
423 504 760 0	Cámara de freno (freno de disco)	129,00
423 505 760 0	Cámara de freno (freno de disco)	139,00
432 410 924 2	Conjunto de reparación	32,00
432 425 927 2	Conjunto de reparación	27,50
446 008 421 2	Enchufe	50,70
446 097 005 0	Sensor temperatura	110,00
446 190 012 0	Unidad Control Puerta MTS-EX	1.218,00
463 090 501 0	eTASC	436,00
470 015 273 0	Válv. Control Remolque hidroneumática	477,00
472 880 072 0	ECAS-Electroválvula	693,00
472 880 932 2	Conjunto de reparación	8,36
472 890 002 0	ECAS-Electroválvula	490,00
640 317 041 0	Freno de Disco MAXX™	990,00*
640 317 042 0	Freno de Disco MAXX™	990,00*
640 317 043 0	Freno de Disco MAXX™	990,00*
640 317 044 0	Freno de Disco MAXX™	990,00*
640 317 920 2	Conjunto de reparación	205,00
640 317 921 2	Conjunto de reparación	205,00
640 317 922 2	Conjunto de reparación	139,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio €
640 317 932 2	Conjunto de reparación	219,00
640 319 027 0	Freno de disco MAXX™19	1.190,00*
640 319 028 0	Freno de disco MAXX™19	1.190,00*
640 319 029 0	Freno de disco MAXX™19	1.190,00*
640 319 030 0	Freno de disco MAXX™19	1.190,00*
640 319 920 2	Conjunto de reparación	205,00
640 319 921 2	Conjunto de reparación	205,00
640 319 922 2	Conjunto de reparación	145,00
640 319 929 2	Conjunto de reparación	174,00
640 319 930 2	Conjunto de reparación	239,00
640 322 934 2	Conjunto de reparación	259,00
894 601 134 2	Cable de conexión	16,45
897 980 369 4	Junta tórica	3,50
897 980 370 4	Junta tórica	1,50
912 527 920 2	Conjunto de reparación	477,00
912 527 921 2	Conjunto de reparación	144,00
912 527 922 2	Conjunto de reparación	862,00
925 380 103 0	Actuador de doble membrana 20/24	224,00
925 384 014 0	Actuador de doble membrana 16/24	189,00
925 432 130 0	Actuador Tristop de freno 30/30	790,00
925 461 330 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	529,00
925 461 331 0	Tristop Cilindro 24/24(freno de disco)	529,00
925 481 017 0	Tristop Cilindro 24/30 (freno de disco)	589,00
925 481 420 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 481 421 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 481 422 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 481 423 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 481 424 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 481 425 0	Tristop Cilindro 24/24 (freno de disco)	699,00
925 491 760 0	Tristop Cylinder 24/24	590,00

* MAXX™17 and MAXX™19 calipers will be invoiced with a surcharge that will be refunded upon return of the core. Surcharge value: € 175,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Observación
412 090 803 2	Cylinder Head	Alternativa 412 090 804 2
423 069 000 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 069 001 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 069 005 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Observación
423 069 007 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 070 110 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 070 111 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 070 120 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 070 121 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 082 010 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 082 011 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 083 011 0	Cámara de freno (tipo cuña)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
432 433 108 7	Twin Chamber Air Dryer	Alternativa 432 433 108 0
463 028 113 0	Válvula de control direccional 3/2 vías	Sin reemplazamiento / otra alternativa
467 799 000 0	Válvula de control direccional 3/2 vías	Sin reemplazamiento / otra alternativa