

MODIFICATION DES TARIFS VALABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET 2016

En raison de la fluctuation des marchés et de la modification au niveau des coûts, nous sommes dans l'obligation de procéder à un réalignement des tarifs d'un certain nombre de produits.

Les produits qui figurent dans le tableau sous la rubrique des nouveautés sont dès à présent disponibles aux prix de vente indiqués.

Toute l'information est disponible en format .xls sur le site internet [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) avec vos codes d'accès (https://www.am.wabco-auto.com). Si vous n'êtes pas enregistrés sur le site myWABCO veuillez suivre les instructions fournies.

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS					
Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
10 310 009	Frein à tambour	1.517,00	1.606,00	1.821,00	1.928,00
10 310 010	Frein à tambour	1.517,00	1.606,00	1.821,00	1.928,00
12 999 070VT	Jeu de réparation	77,50	81,90	93,00	98,30
12 999 118VT	Jeu de réparation	48,50	52,20	58,20	62,70
12 999 436VT	Jeu de réparation	484,00	602,00	581,00	723,00
13 155 079	Mâchoires de frein	544,00	614,00	653,00	737,00
13 227 145	Joint	6,29	7,80	7,55	9,35
13 513 029	Attache	21,70	23,00	26,10	27,60
16 119 210	Cylindre De Frein	202,00	222,00	243,00	267,00
418 501 018 0	Boitier d alimentation	1.157,00	1.224,00	1.389,00	1.469,00
432 425 927 2	Jeu de réparation	27,50	33,20	33,00	39,90
441 044 102 0	Capteur de pression	169,00	89,00	204,00	107,00
446 122 001 0	Boîtier Electronique TCE	1.944,00	2.490,00	2.333,00	2.988,00
463 703 072 0	Prise de pression	6,66	7,03	7,95	8,45
467 415 921 2	Jeu de réparation	25,60	27,20	30,80	32,70
472 880 932 2	Jeu de réparation	8,36	10,80	10,05	13,00
472 880 933 2	Jeu de réparation	6,34	10,13	7,65	12,20
472 900 931 2	Jeu de réparation	5,45	7,15	6,55	8,60
475 800 004 2	Jeu de réparation	137,00	145,00	165,00	174,00
480 020 920 2	Jeu de réparation	96,40	144,00	116,00	173,00
53 227 007	Joint	2,21	3,60	2,65	4,30
723 199 000 8	Raccord	9,00	9,53	10,75	11,50
811 540 008 4	Contact	0,40	0,43	0,45	0,50
826 000 066 3	Etiquette ABS	4,52	4,77	5,45	5,70
893 240 160 4	Raccord	9,14	19,41	10,95	23,30
893 401 775 4	Raccord rapide	6,58	6,98	7,85	8,40
893 840 054 0	Raccord soudé	5,19	5,75	6,25	6,90
897 754 643 4	Collier	2,98	3,16	3,55	3,80
913 500 220 2	Filtre	110,00	117,00	132,00	141,00

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS

Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
961 721 007 0	Robinet de frein à main	409,00	433,00	491,00	520,00
961 721 033 7	Robinet de frein à main	381,00	420,00	458,00	504,00
961 721 041 0	Robinet de frein à main	406,00	429,00	488,00	515,00
961 724 927 2	Jeu de réparation	98,70	105,00	119,00	126,00

NOUVEAUTE DU CATALOGUE DES VENTES

Référence	Désignation	Prix EUR	Prix CHF
446 122 071 0	TailGUARD-ECU	775,00	930,00
446 170 230 0	Electronique ECAS	484,00	581,00
446 220 000 4	Support	28,00	33,60
446 220 100 0	ECU OPTITIRE	310,00	372,00
446 220 110 0	ECU OPTITIRE	310,00	372,00
449 133 060 0	Câble de liaison	190,00	228,00
449 173 160 0	Câble de liaison	310,00	372,00
449 350 055 0	Câble de liaison	60,00	72,00
449 358 033 0	Câble de liaison	240,00	288,00
463 090 510 0	eTASC	436,00	524,00
472 890 031 0	Electrovalve ECAS	410,00	492,00
472 900 932 2	Jeu de réparation	68,00	82,00
473 501 920 2	Jeu de réparation	7,60	9,10
640 175 948 2	Jeu de réparation	279,00	335,00
893 803 036 0	Raccord	4,90	5,90
893 803 930 0	Raccord rapide	4,60	5,50
893 997 265 0	Tuyau	14,90	17,90
912 512 932 2	Jeu de réparation	355,00	426,00
912 518 005 0	Compresseur bicylindrique	1.650,00	1.980,00
925 481 430 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 431 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 486 040 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	772,00	927,00
925 489 030 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	860,00	1.032,00
932 501 002 0	Compact APU	580,00	696,00
934 705 923 2	Jeu de réparation	49,00	58,80
960 732 000 0	Capteur interne OptiTire	65,00	78,00

NON DISPONIBLE À LA VENTE		
Référence	Désignation	Remarque
158 155 000 8	Raccord	Non remplacé / pas d'alternative
300 000 002 0	Trailer Training Model	Price on request
40 225 003	Frein à disque	Non remplacé / pas d'alternative
40 225 004	Frein à disque	Non remplacé / pas d'alternative
422 810 001 2	Jeu de réparation	
425 326 051 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	Alternative 425 326 051 7
425 326 052 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	Alternative 425 326 052 7
425 327 067 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
425 330 001 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
425 456 986 0	Cylindre à ressort	Non remplacé / pas d'alternative
433 543 524 0	Levier régleur	Non remplacé / pas d'alternative
446 044 031 0	Electronique ABS camion-bus	
446 105 015 2	Corps inférieur	
480 102 071 R	Modulateur EBS Remorque	Alternative 480 102 060 7
571 003 003 2	Jeu de réparation	
921 005 005 0	Cylindre simple	Non remplacé / pas d'alternative
925 303 988 0	Pot à ressort	Non remplacé / pas d'alternative
925 320 080 0	Cylindre à ressort Tristop	Non remplacé / pas d'alternative
925 322 902 0	Cylindre à ressort Tristop	Non remplacé / pas d'alternative
925 324 102 0	Cylindre à ressort Tristop	Non remplacé / pas d'alternative
925 324 203 0	Cylindre à ressort Tristop	Non remplacé / pas d'alternative
925 325 011 0	Cylindre à ressort Tristop	Non remplacé / pas d'alternative
925 486 020 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	Remplacé par 925 486 040 0
925 489 020 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	Remplacé par 925 489 030 0
925 494 108 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr à tambour)	Alternative 925 494 108 7
GA/29280	Jeu de réparation	Non remplacé / pas d'alternative