

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.10.2016

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
415 403 305 0	Equipo Compresor	1.084,00	1.177,00
415 403 957 2	Conjunto de reparación	535,00	875,00
421 355 928 2	Conjunto de reparación	225,00	170,00
421 355 929 2	Conjunto de reparación	899,00	650,00
421 355 930 2	Conjunto de reparación	2.046,00	1.900,00
421 355 931 2	Conjunto de reparación	279,00	263,00
421 355 932 2	Conjunto de reparación	202,00	170,00
421 355 933 2	Conjunto de reparación	680,00	580,00
421 355 934 2	Conjunto de reparación	2.187,00	1.598,00
421 355 936 2	Conjunto de reparación	698,00	560,00
421 355 942 2	Conjunto de reparación	706,00	552,00
421 355 943 2	Conjunto de reparación	326,00	220,00
421 355 944 2	Conjunto de reparación	807,00	720,00
421 355 945 2	Conjunto de reparación	807,00	697,00
421 355 946 2	Conjunto de reparación	512,00	388,00
421 355 947 2	Conjunto de reparación	195,00	129,00
421 355 948 2	Conjunto de reparación	738,00	470,00
421 355 949 2	Conjunto de reparación	813,00	413,40
421 355 950 R	Conjunto de reparación	3.326,00	2.993,40
421 355 951 2	Conjunto de reparación	624,00	384,00
421 365 932 2	Conjunto de reparación	293,00	245,00
433 130 000 0	EDS-Unidad de control	1.450,00	1.284,00
441 100 065 0	Sensor EDS	89,00	86,00
441 100 539 2	Módulo de distancia de sensor	132,00	121,00
446 069 021 0	Set Switch OnLane	240,00	240,00
446 069 910 0	Set	110,00	110,00
446 162 000 0	ECU MKR	2.925,00	1.135,09
463 063 000 2	Conjunto de reparación	99,20	45,00
463 086 000 0	Longitud del pomo	223,00	190,00
463 086 020 0	Longitud del pomo	272,00	230,00
463 086 040 0	Longitud del pomo	215,00	190,00
463 086 041 0	Longitud del pomo	215,00	190,00

MODIFICACIONES EN EL PVP

Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
477 001 920 2	Conjunto de reparación	210,00	170,00
973 011 005 2	Conjunto de reparación	56,20	22,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Precio €
412 352 930 2	Conjunto de reparación	1.057,00
412 352 931 2	Conjunto de reparación	1.057,00
415 403 958 2	Conjunto de reparación	775,00
421 370 925 2	Conjunto de reparación	82,00
432 425 928 2	Conjunto de reparación	30,00
432 911 228 2	Conjunto de reparación	93,00
432 911 245 2	Cartucho	93,00
432 911 246 2	Cartucho	93,00
449 812 120 0	Cable de conexión	82,00
477 001 041 4	Cubierta	23,04
477 001 921 2	Conjunto de reparación	297,77
477 001 923 2	Conjunto de reparación	201,00
477 001 924 2	Conjunto de reparación	201,00
477 001 925 2	Conjunto de reparación	61,00
477 010 934 2	Conjunto de reparación	169,00
477 010 935 2	Conjunto de reparación	1213,00
477 010 936 2	Conjunto de reparación	125,00
477 010 945 2	Conjunto de reparación	190,56
640 244 921 2	Conjunto de reparación	119,00
912 510 937 2	Conjunto de reparación	836,00
912 510 938 2	Conjunto de reparación	216,00
912 512 940 2	Conjunto de reparación	355,00
913 500 920 2	Conjunto de reparación	82,00
925 376 112 0	Actuador de doble membrana	149,00
925 376 121 0	Actuador de doble membrana	179,00
925 376 122 0	Actuador de doble membrana	179,00
925 376 123 0	Actuador de doble membrana	189,00
925 376 124 0	Actuador de doble membrana	189,00
925 376 125 0	Actuador de doble membrana	189,00
925 376 126 0	Actuador de doble membrana	189,00
925 376 201 0	Actuador de doble membrana	148,00
925 377 110 0	Actuador de doble membrana	155,00
925 377 121 0	Actuador de doble membrana	189,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Precio €
925 377 122 0	Actuador de doble membrana	199,00
925 377 123 0	Actuador de doble membrana	199,00
925 377 124 0	Actuador de doble membrana	199,00
925 377 125 0	Actuador de doble membrana	189,00
925 488 920 2	Conjunto de reparación	39,00
925 492 921 2	Conjunto de reparación	11,20
925 492 922 2	Conjunto de reparación	19,20
960 732 100 0	Válvula OptiTire™	15,00
960 732 101 0	Válvula OptiTire™	15,00
960 732 102 0	Válvula OptiTire™	15,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA

Número de referencia	Denominación	Observación
12 999 646VT	Conjunto de reparación	Sin reemplazamiento / otra alternativa
13 728 006	Pin	Sin reemplazamiento / otra alternativa
262637/A	Horquilla	Sin reemplazamiento / otra alternativa
421 350 002 2	Conjunto de reparación	
421 351 000 2	Conjunto de reparación	
433 141 921 2	Conjunto de reparación	
433 150 014 0	EDS-Unidad de control	
433 150 923 2	Conjunto de reparación	
433 506 105 0	Palanca de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
433 543 520 0	Palanca de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
433 576 112 0	Palanca de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
433 578 511 0	Palanca de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
441 100 010 0	Sensor EDS	
441 100 050 0	Sensor EDS	
441 100 102 0	Sensor EDS	
446 100 081 0	EDS-Unidad electrónica	
446 160 018 0	EBS-Unidad electrónica	Alternativa 446 160 028 0
449 113 100 0	Cable de conexión	
449 113 120 0	Cable de conexión	
449 113 140 0	Cable de conexión	
449 152 060 0	Cable de conexión	
449 222 100 0	Cable de conexión	
449 382 010 0	Cable de conexión	
449 382 090 0	Cable de conexión	
449 392 075 0	Cable de conexión	

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Observación
449 392 100 0	Cable de conexión	
449 393 075 0	Cable de conexión	
449 411 030 0	Cable de conexión	
449 411 040 0	Cable de conexión	
449 411 050 0	Cable de conexión	
449 444 022 0	Cable de conexión	
449 444 253 0	Cable de conexión	
463 028 002 2	Conjunto de reparación	
463 038 011 0	Válvula de control direccional 3/2 vías	
463 046 000 2	Conjunto de reparación	
463 049 906 2	Conjunto de reparación	
463 085 061 0	Leva	Alternativa 463 086 061 0
463 085 653 4	Tapa	
463 086 021 0	Longitud del pomo	
463 086 024 0	Longitud del pomo	
472 400 055 7	EDS-Electroválvula	
893 803 025 0	Racor	Alternativa 893 800 805 2
894 604 419 2	Cable de conexión	
911 501 062 0	Compresor (Bicilíndrico)	Sin reemplazamiento / otra alternativa
925 377 101 0	Actuador de doble membrana	Alternativa 925 377 121 0
925 377 102 0	Actuador de doble membrana	Alternativa 925 377 125 0
925 377 200 0	Actuador de doble membrana	Alternativa 925 377 320 0
933 150 005 7	Válvula control caja cambios	
933 150 008 0	Válvula control caja cambios	