

## MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.05.2017

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a [myWABCO](http://myWABCO) (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
12 170 482	Placa	448,00	423,00
12 201 157	Guardapolvo	172,00	171,00
12 258 186VT	Zapata de freno con forro	341,00	332,00
12 258 658VT	Zapata de freno con forro	708,00	680,00
12 739 071VT	Expansor	740,00	690,00
12 739 085VT	Expansor	1.038,00	785,00
12 999 117VT	Conjunto de reparación	35,60	36,50
12 999 433VT	Conjunto de reparación	1.103,00	1.526,00
12 999 516VT	Conjunto de reparación	2.750,00	3.196,00
12 999 662VT	Conjunto de reparación	599,00	636,00
411 151 923 2	Conjunto de reparación	29,60	32,10
421 005 020 0	Cilindro simple	359,00	362,00
423 106 422 0	Cámara de freno	224,00	222,00
423 504 013 0	Cámara de freno (freno de disco)	257,00	244,00
423 505 001 0	Cámara de freno (freno de disco)	244,00	239,00
423 505 190 0	Cámara de freno (freno de disco)	179,00	175,00
425 428 000 2	Conjunto de reparación	69,90	108,00
432 199 033 0	Anticongelante	491,00	494,00
441 032 008 2	Conjunto de reparación	76,30	81,60
441 032 731 0	Sensor ABS	264,00	294,00
441 032 971 2	Set sensor	129,00	141,00
441 032 974 2	Set sensor	93,40	117,00
463 703 072 0	Conexión de prueba	7,03	7,14
466 786 002 2	Conjunto de reparación	64,80	74,20
466 786 004 2	Conjunto de reparación	72,60	76,00
467 406 509 0	Válvula de freno, hidráulica	1.586,00	1.760,00
467 406 510 0	Válvula de freno, hidráulica	1.647,00	1.828,00
467 415 921 2	Conjunto de reparación	27,20	45,40
468 404 000 2	Conjunto de reparación	101,00	112,00
472 106 108 0	Electroválvula	354,00	378,00

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
472 900 921 2	Conjunto de reparación	164,00	170,00
477 001 925 2	Conjunto de reparación	61,00	89,80
480 020 920 2	Conjunto de reparación	144,00	159,00
640 244 921 2	Conjunto de reparación	119,00	141,00
640 322 034 0	Frenos de disco	1.266,00	1.238,00
826 000 066 3	ABS-Etiquetas	4,77	4,86
893 240 160 4	Racor	19,41	19,92
893 240 230 4	Racor	10,57	12,74
893 401 775 4	Conexión rápida	6,98	7,14
893 803 036 0	Racor	4,90	6,48
893 840 054 0	Codo	5,75	6,04
925 322 076 0	Actuador Tristop de freno	862,00	807,00
925 322 081 0	Actuador Tristop de freno	1.008,00	980,00
925 322 800 0	Actuador Tristop de freno	1.008,00	962,00
925 324 805 0	Actuador Tristop de freno	931,00	826,00
925 421 145 0	Actuador Tristop de freno	833,00	815,00
925 421 551 0	Actuador Tristop de freno	854,00	793,00
925 422 208 0	Actuador Tristop de freno	889,00	912,00
925 422 433 0	Actuador Tristop de freno	913,00	880,00
925 429 061 0	Actuador Tristop de freno	801,00	796,00
925 429 176 0	Actuador Tristop de freno	873,00	864,00
925 429 182 0	Actuador Tristop de freno	933,00	996,00
925 431 040 0	Actuador Tristop de freno	838,00	817,00
925 431 422 0	Actuador Tristop de freno	820,00	778,00
925 460 108 0	Cámara de muelle (freno de disco)	738,00	598,00
925 463 500 0	Cámara de muelle (freno de disco)	631,00	625,00
925 464 460 0	Cámara de muelle (freno de disco)	612,00	822,00
925 464 461 0	Cámara de muelle (freno de disco)	612,00	822,00
925 480 012 0	Cámara de muelle (freno de disco)	662,00	618,00
925 481 114 0	Cámara de muelle (freno de disco)	696,00	666,00
925 481 152 0	Cámara de muelle (freno de disco)	921,00	794,00
925 481 160 0	Cámara de muelle (freno de disco)	844,00	836,00
925 481 162 0	Cámara de muelle (freno de disco)	821,00	799,00
925 481 163 0	Cámara de muelle (freno de disco)	858,00	756,00
925 481 344 0	Cámara de muelle (freno de disco)	600,00	568,00
925 486 303 0	Cámara de muelle (freno de disco)	783,00	748,00
925 487 010 0	Cámara de muelle (freno de disco)	799,00	752,00
925 487 021 0	Cámara de muelle (freno de disco)	864,00	851,00
925 488 012 0	Cámara de muelle (freno de disco)	901,00	881,00
925 490 902 0	Actuador Tristop de freno	844,00	811,00

MODIFICACIONES EN EL PVP			
Número de referencia	Denominación	Precio antiguo €	Precio nuevo €
925 491 105 0	Actuador Tristop de freno	797,00	785,00
925 491 123 0	Actuador Tristop de freno	857,00	828,00
925 491 441 0	Actuador Tristop de freno	836,00	801,00
925 492 210 0	Actuador Tristop de freno	934,00	931,00
925 492 213 0	Actuador Tristop de freno	952,00	839,00
925 492 221 0	Actuador Tristop de freno	925,00	924,00
925 492 231 0	Actuador Tristop de freno	987,00	983,00
925 492 720 0	Actuador Tristop de freno	909,00	874,00
925 492 803 0	Actuador Tristop de freno	888,00	877,00
925 492 922 2	Conjunto de reparación	19,20	48,00
961 721 007 0	Válvula freno mano	433,00	450,00
961 721 041 0	Válvula freno mano	429,00	456,00
961 721 044 7	Válvula freno mano	142,00	157,00
961 722 005 2	Conjunto de reparación	147,00	158,00

NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Precio €
423 076 041 0	Cámara de freno (tipo cuña)	324,00
446 290 700 0	OptiLink ECU	650,00
449 927 050 0	Cable de conexión	98,00
449 927 120 0	Cable de conexión	132,00
472 172 007 0	Electroválvula	139,00
480 102 935 2	Conjunto de reparación	150,00
640 175 949 2	Conjunto de reparación	260,00
640 175 950 2	Conjunto de reparación	85,00
912 512 939 2	Conjunto de reparación	220,00
925 377 201 0	Actuador de doble membrana para Freno de tambor	189,00
960 732 000 0	Sensor de rueda	80,00
960 732 100 0	Válvula	30,00
960 732 101 0	Válvula	30,00
960 732 102 0	Válvula	30,00
960 732 104 0	Válvula	30,00
970 051 127 7	Servoembrague	562,00

ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA		
Número de referencia	Denominación	Observación
217380	Válvula limitadora de presión	Sin reemplazamiento / otra alternativa
40 195 021	Frenos de disco	Sin reemplazamiento / otra alternativa
40 195 022	Frenos de disco	Sin reemplazamiento / otra alternativa
421 355 015 R	Actuador caja de cambio	Sin reemplazamiento / otra alternativa
423 510 020 0	Cámara de freno (freno de disco)	
433 403 000 0	Manguera	Sin reemplazamiento / otra alternativa
433 543 026 0	Palanca de freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
441 032 452 0	Sensor ABS	
441 032 453 0	Sensor ABS	
441 032 860 0	Sensor ABS	
446 069 910 0	Set	
452 003 020 0	Llave 4/2 vías	Sin reemplazamiento / otra alternativa
472 900 013 0	ECAS-Electroválvula	
477 001 921 2	Conjunto de reparación	
480 020 026 0	Unidad Central de Freno	Sin reemplazamiento / otra alternativa
912 518 931 2	Conjunto de reparación	
921 350 003 0	Cilindro de 3 posiciones	Sin reemplazamiento / otra alternativa
925 307 003 7	Cilindro de freno	Alternativa 925 307 007 0
925 376 103 0	Actuador de doble membrana	Alternativa 925 376 123 0
925 420 701 0	Actuador Tristop de freno	Alternativa 925 420 701 7 / 925 490 755 0
933 150 011 0	Unidad de control	Sin reemplazamiento / otra alternativa
933 150 012 0	Unidad de control	Sin reemplazamiento / otra alternativa
965 050 001 0	Control del acelerador	
965 050 004 0	Control del acelerador	
965 050 006 0	Unidad pedal integrada	
965 100 001 0	Unidad pedal integrada	
965 100 002 0	Unidad pedal integrada	
965 100 006 0	Unidad pedal integrada	
970 051 216 0	Servoembrague	Sin reemplazamiento / otra alternativa
970 051 219 7	Servoembrague	Sin reemplazamiento / otra alternativa
970 150 924 2	Conjunto de reparación	Sin reemplazamiento / otra alternativa
972 400 000 2	Conjunto de reparación	Sin reemplazamiento / otra alternativa