

MODIFICACIONES EN LOS PRECIOS VÁLIDAS A PARTIR DEL 01.07.2017

Debido a las condiciones cambiantes del mercado y a los cambios relativos a los costes nos vemos obligados a modificar el PVP de algunos productos.

Los productos de la tabla "Novedades del programa de venta" están disponibles desde este momento al precio indicado.

Toda la información está accesible en formato xls en Internet después de conectar a [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si usted no está registrado en myWABCO, por favor siga las indicaciones previstas.

| MODIFICACIONES EN EL PVP | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Número de referencia | Denominación | Precio antiguo € | Precio nuevo € |
| 472 900 931 2 | Conjunto de reparación | 7,15 | 10,00 |

| NOVEDADES DEL PROGRAMA DE VENTA | | |
|---------------------------------|--|----------|
| Número de referencia | Denominación | Precio € |
| 400 607 921 0 | OptiLink via GIO 5, 12 m | 810,00 |
| 400 607 922 0 | OptiLink via GIO 5, 5 m | 776,00 |
| 400 607 923 0 | OptiLink via Electronic Extension Module | 1.081,00 |
| 400 607 924 0 | OptiLink via Smartboard | 938,00 |
| 423 506 016 0 | Cilindro de membrana | 191,00 |
| 432 410 152 0 | Secador (Un cartucho) | 625,00 |
| 441 009 001 0 | Manocontacto | 400,00 |
| 449 741 061 0 | Cable de conexión | 37,50 |
| 449 741 130 0 | Cable de conexión | 71,40 |
| 472 890 022 0 | ECAS-Electroválvula | 340,00 |
| 480 020 028 0 | Unidad Central de Freno | 2.295,00 |
| 662 225 610 4 | Disco de Freno | 350,00 |
| 912 512 033 0 | Compresor (Bicilíndrico) | 2.630,00 |
| 912 514 013 0 | Compresor (Bicilíndrico) | 2.233,00 |
| 932 501 005 0 | Compact APU | 650,00 |
| 960 732 105 0 | Válvula | 30,00 |
| 961 724 224 0 | Válvula freno mano | 360,00 |
| 961 724 225 0 | Válvula freno mano | 365,00 |
| 970 051 494 0 | Servoembrague | 300,00 |

| ELIMINADOS DEL PROGRAMA DE VENTA | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Número de referencia | Denominación | Observación |
| 421 350 005 2 | Conjunto de reparación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 421 425 014 0 | Cilindro operacional | |
| 449 335 140 0 | Cable de conexión | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 468 397 004 0 | Válvula de compensación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 925 384 014 0 | Actuador de doble membrana | |
| 932 890 001 0 | Cartucho | |
| 970 190 003 2 | Conjunto de reparación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 970 190 028 0 | Servoembrague Clayton Dewandre | |
| 421 350 005 2 | Conjunto de reparación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 421 425 014 0 | Cilindro operacional | |
| 449 335 140 0 | Cable de conexión | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 468 397 004 0 | Válvula de compensación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |
| 925 384 014 0 | Actuador de doble membrana | |
| 932 890 001 0 | Cartucho | |
| 970 190 003 2 | Conjunto de reparación | Sin reemplazamiento / otra alternativa |