



Tristop[®] -Zylinder

Tristop[®] brake actuator

925 322



© Copyright: WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen Hannover.
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit unserer Genehmigung.
© copyright: WABCO Westinghouse Fahrzeugbremsen Hannover.
No part of this publication may be reproduced without our prior permission.

F 1

WABCO

925 322 920 3

Ausgabe 06.93
L5 322 20 A

Tristop®-Zylinder

925 322

Tristop® brake actuator

... Teil ist nicht im Rep.-Satz enthalten.
 Es ist gesondert zu bestellen.
 ... This part is not included in the repair kit
 and is to be ordered separately.

* Bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.
 * At repairs these parts should be replaced.
 * Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Geräteummer.
 * See spare parts list with this part number.

a Zu verwenden nach Bedarf.
 a to be used as required as occasion demands.
 (...) Teil nicht gezeichnet.
 (...) Part not shown.

Benennung name of part	Position ref. no.	Bestellnummer part number	für alle Abwandlgn. for all variations	Stückzahl je Abwandlung quantity per variation					Reparaturatz repair kit
				081 091	082 092	603 613			
TRISTOP®-ZYLINDER		925 322 ... 0							
Reparaturatz		925 322 000 2		x	x	x			000
Federspeicherzylinder	1**	925 322 966 1		1	1				
Federspeicherzylinder	1**	925 322 960 1				1			
Rohr	2	-	1						
Membran	3*	897 120 540 4	1						1
Kolben	4	925 926 622 2		1					
Kolben	4	925 926 624 2			1				
Kolben	4	925 926 623 2				1			
Kappe									
Kegelfeder	6	896 052 740 4	1						
Sechskantschraube 8x70 DIN 933-8.8-Zn	7	-	1						
Sechskantmutter M8 DIN 934-8-Zn	8	-	1						
Spannband	9	423 107 350 4	1						
Schlauchstutzen	10*	893 121 440 4	1						1
Zylinderdeckel	11	925 322 658 2		1					
Zylinderdeckel	11	925 322 651 2				1			
Faltenbaig	12*	897 751 012 4	1						1
Haltering	13	899 621 682 4		1					
Haltering	13	899 621 681 4				1			
Sinterfilter	14	899 381 231 4		1					

Ungültig
Invalid