


Korrosionsschutz für Bremswellen

Bei der Montage von Gestängestellern auf die Nockenwelle der Bremse kann eine Kleinigkeit entscheidend sein: Wenn das Zahnprofil nicht mit einem Dauerschmiermittel (zum Beispiel Nickelpaste) eingestrichen wurde, kann ein späterer Wechsel des Gestängestellers unmöglich werden.

Durch Eindringen von Feuchtigkeit in die ungeschützte Keilverzahnung entsteht Spaltkorrosion. Bei genügend langer Einwirkungszeit wird der Gestängesteller selbst mit einem Abziehwerkzeug nicht mehr lösbar sein.

Seien Sie fair zu dem Mechaniker, der Jahre später die Verbindung trennen muß. Sorgen Sie für einen ausreichenden Korrosionsschutz.

Es könnte Sie selbst treffen.



Einfetten mit Dauerschmiermittel