

WABCO

SERVICE

Boletín de mercado

WABCO presenta el nuevo freno de discos PAN 19-1 **plus**

Incluso los productos de alta calidad admiten mejoras. Ejemplo de ello es nuestro PAN 19-1, que demuestra su eficacia desde hace años en ejes para remolques y que ahora ha sido modificado. El resultado, el PAN 19-1 plus, se suministra de serie desde marzo del presente año:

- plus** Freno de 19,5" extremadamente ligero (¡sólo 32 kg!) con un solo sello
- plus** Tamaño de las ruedas de 19,5" a 22,5", con neumáticos simples o gemelos, Super Single
- plus** Para semirremolques y remolques por lanza, con ejes fijos y de dirección de 9 t
- plus** Buen comportamiento en cuanto a la pérdida de efectividad de los frenos
- plus** Alto rendimiento
- plus** Sin mantenimiento
- plus** Cambio sencillo de pastillas
- plus** Indicadores de desgaste de las pastillas (opcional).



A pesar de las diferentes mejoras efectuadas, el tamaño del PAN 19-1 plus apenas ha aumentado. Sin problemas a la hora de sustituir el PAN 19-1 por el PAN 19-1 plus. El certificado de compatibilidad de la ITV permite incluso combinar ambos en un eje.

Incluso la mayoría de las piezas de repuesto puede emplearse en ambas versiones. Es posible adquirir el freno completo como recambio. El listado de todas las piezas de repuesto con los números de pedido figura en la página siguiente.

Este boletín de mercado le ofrece información adicional sobre el tema **Reequipamiento de los indicadores de desgaste**.

Piezas de repuesto PAN 19-1 / PAN 19-1 plus

Número de pedido

Freno izquierdo para recambio

40 195 037

Sin pastillas / Indicador
(pieza de repuesto para 40 195 001 / 003 / 017)

Freno derecho como recambio

40 195 038

Sin pastillas / Indicador
(pieza de repuesto para 40 195 002 / 004 / 018)

Juego de piezas para la reparación de las pastillas

12 999 737VT

Accesorios incluidos
Se precisa un juego por eje

Juego de piezas para la reparación de los indicadores de desgaste

12 999 755VT

Se precisa un juego por eje
en cada cambio de pastillas

Juego de piezas para la reparación de las juntas y los pernos guía

Para PAN 19-1

12 999 738VT

Se precisa un juego por freno

Para PAN 19-1 plus

12 999 776

Se precisa un juego por freno

Maletín de herramientas

12 851 021

Se precisa esta herramienta para el cambio de las juntas y los pernos guía.

