

Remorques - Le diagnostic CAN possible grâce au connecteur ISO 7638 de TEBS

Les remorques construites en 2004 non équipées de prises de diagnostic pourront être diagnostiquées avec le connecteur ISO 7638 (Prise ABS).

Dans le logiciel de diagnostic Trailer EBS (à partir de la version 5.11), choisissez Démarrer CAN au Démarrage dans le menu Diagnostique.

Voici les outils de diagnostic nécessaires :

Pour les diagnostics avec l'Interface diagn. et son port USB (446 301 022 0)



Interface Diagnostique
Port USB 446 301 022 0



Cordon d'adaption
(CAN) 446 300 361 0



Adapteur ISO 7638
Prise CAN 446 300 360 0

Vous pouvez également choisir l'option Interface diagnostique avec le port série qui permet de l'utiliser avec le convertisseur CAN



Interface Diagnostique
avec port série
446 301 021 0



Convertisseur CAN
446 300 470 0



Adapteur ISO 7638
Prise CAN 446 300 360 0

Le Convertisseur CAN :

Lors du diagnostic sur le connecteur ISO 7638 (Connecteur ABS 7 pôles), on utilisera le convertisseur CAN pour l'interface SET 446 301 021 0. On modifiera la tension BUS CAN, passant de 24V à 5 V ; l'Interface diagnostique 446 301 021 0 ne fonctionnant qu'en 5V.

Le diagnostic CAN d'après le logiciel de diagnostic 5.11 ISO 7638 ne sera possible qu'avec des modulateurs produits en 2004.