

Valvola relè Trailer EBS con nuovo sensore di pressione

Dalla settimana 13/2008 si monta un nuovo tipo di sensore di pressione nella valvola relè Trailer EBS 480 207 001 0.

Produzione	Sensore di pressione Numero di prodotto	Sensore di pressione ingombro	Sensore di pressione Chiave da
Fino 12/2008	441 044 001 0	Ø 37,5	24
Dal 13/2008	441 044 108 0	Ø 30	27

Questo nuovo sensore di pressione 441 044 108 0 può funzionare con quello vecchio ed è utilizzabile anche in valvole relè EBS riparate che sono state prodotte prima della settimana 13/2008.

Suggerimento per l'officina:

In caso di disfunzioni del software diagnostico nel TEBS D o TEBS E del tipo „valvola relè EBS / sensore di pressione“ con i codici 62/12, 62/04 o 61/05 sarà necessario sostituire il sensore di pressione.

