

## Nueva actualización del software de diagnóstico Trailer EBS E

A partir de enero de 2012, los moduladores Trailer EBS E se producirán únicamente con la nueva versión E2.5. Esta versión sustituye la versión E2 anterior.

Los aparatos afectados son todos los aparatos de las series 480 102 03x 0 (estándar), 480 102 06x 0 (premium) y 480 102 080 0 (multivoltaje).

Con esta nueva versión estarán disponibles también nuevas funciones de los moduladores. Sobre esto ofreceremos más información en una Información de mercado posterior.



Es **indispensable** que los moduladores que tienen la nueva versión de software utilicen el nuevo software de diagnóstico **TEBS E2.50**.

Dado que a partir de enero de 2012 los nuevos moduladores no solo se incorporarán a los vehículos nuevos sino que también se suministrarán al mercado de repuestos, le pedimos que realice ahora la descarga e instalación del software.

El software de diagnóstico está incluido en la suscripción de diagnóstico y puede descargarse desde el área de descargas de su [cuenta myWABCO](#), o bien puede pedirse como memoria USB indicando la referencia 446 301 588 0.

### **No es necesario volver a realizar la activación ni obtener un nuevo PIN**

Al igual que en la versión V2.00, en la nueva versión V2.50 se utilizará la versión 200 del PIN.

A partir de la semana 48, los usuarios de la suscripción de diagnóstico podrán descargar la nueva versión en alemán e inglés. El resto de idiomas principales estarán disponibles a más tardar en la primera semana de 2012. Hasta que esté disponible la versión con el idioma deseado, es posible instalar en el ordenador del taller o en el ordenador de la línea de montaje otras variantes de idiomas alternativos.

### **El boletín informativo de diagnóstico le mantendrá informado acerca de otras versiones de idiomas**

Si se registra en nuestro boletín de diagnóstico, recibirá información inmediata por correo electrónico acerca de los nuevos programas de software o acerca de las actualizaciones del software de diagnóstico ya existente. Puede pedir el boletín en este [enlace](#).

### **Más información**

Aquellos usuarios que cuenten con una formación obsoleta acerca del sistema tienen a su disposición un curso de actualización.

Aquí encontrará más información sobre la [suscripción de diagnóstico](#), la [activación](#) del software de diagnóstico, la [adjudicación del PIN](#) y la [versión del PIN](#).