

Modification des tarifs valable à partir du 1er avril 2012

En raison de la fluctuation des marchés et de la modification au niveau des coûts, nous sommes dans l'obligation de procéder à un réalignement des tarifs d'un certain nombre de produits.

Les produits qui figurent dans le tableau "Nouveauté du catalogue des ventes" sont dès à présent disponibles aux prix de vente indiqués.

Vous trouverez également toutes les informations à [télécharger](#) en format xls ; les clients directs utiliseront le mot de passe déjà utilisé pour télécharger les tarifs.

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
12 174 109	Porte-frein 410		645,00		903,00
13 155 079	Mâchoire 410x220		385,00		539,00
13 155 094	Mâchoire 410x220		478,00		670,00
13 166 015	Etrier		5,50		7,70
13 201 080	Plaque de recouvrement 500		157,00		220,00
13 227 065	Garniture		15,10		21,10
13 227 066	Garniture		7,10		9,90
13 229 149	Pièce de pression		28,30		39,60
13 301 078	Ressort de traction	2,40	13,90	3,40	19,50
13 304 036	Ressort à lames		17,50		24,50
13 477 053	Piston 230		143,00		201,00
13 477 058	Piston 340		160,00		138,00
13 626 001	Œillet		3,00		4,20
13 729 116	Rondelle		4,40		6,20
16 200 051	Valve échappement		6,00		8,40
40 160 015	Frein à disque 1600 V-G		1.997,00		2.792,00
40 160 016	Frein à disque 1600 V-G		1.997,00		2.792,00
40 444 183	Frein à disque 444 F-OE	502,00	734,00	703,00	1.028,00
40 444 184	Frein à disque 444 F-OE	502,00	734,00	703,00	1.028,00
53 306 001	Coupelle de ressort		1,90		2,70
423 006 040 4	fermeture	0,37	0,39	0,55	0,55
423 008 000 2	Jeu de réparation 36	113,00	43,00		60,20
432 410 720 0	Dessiccateur d'air monopot avec régulateur de pression	591,00	436,00	828,00	610,40
432 410 735 0	Dessiccateur d'air monopot avec régulateur de pression	627,00	467,50	878,00	654,50
432 413 933 2	Kit de réparation		20,75		29,05
433 573 512 0	Actionneur		388,00		544,00
446 300 730 0	Carte de programme ABS-D JED 677		453,00		635,00

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
452 302 200 4	Bague		10,90		15,30
460 001 200 4	Bague plastique		26,90		37,70
475 010 006 0	Valve de limitation de pression	196,00	225,00	275,00	315,00
475 010 006 7	Valve de limitation de pression	154,00	190,00	216,00	266,00
810 511 034 4	Goupille ISO1234-4x22		0,20		0,27
811 401 066 4	Joint d'étanchéité DIN7603-A18x22		0,15		0,21
811 408 040 4	Bague d'étanchéité DIN3760-A28x40x7		29,20		40,90
830 502 076 4	Lubrifiant RHF 1		1,31		1,84
891 201 701 4	Vis à bride SKT ISO4162-M8x65		2,53		3,54
893 121 940 4	Support à flexible		2,66		3,72
893 501 005 4	Raccord fileté		4,85		6,79
895 073 589 4	Capuchon		2,35		3,28
895 090 300 4	Rondelle		0,77		1,08
895 093 005 4	Rondelle		1,36		1,90
895 093 700 4	Rondelle		1,84		2,58
895 801 215 2	Chape		30,00		42,00
897 010 500 4	Joint torique		2,16		3,03
897 013 890 4	Joint torique		3,38		4,73
897 017 960 4	Rondelle de valve		1,20		1,67
897 070 070 4	Anneau torique ISO3601-12x2		0,39		0,55
897 070 340 4	Anneau torique ISO3601-30x3		1,59		2,22
897 070 840 4	Anneau torique ISO3601-26,0x3		2,74		3,83
897 071 110 4	Anneau torique ISO3601-10x2,2		0,33		0,47
897 080 020 4	Anneau torique ISO3601-9,3x2,4		1,91		2,67
897 080 050 4	Anneau torique ISO3601-34,2x3		2,58		3,61
897 080 070 4	Anneau torique ISO3601-7,3x2,4		2,16		3,03
897 080 080 4	Anneau torique ISO3601-5,3x2,4		1,86		2,61
897 080 090 4	Anneau torique ISO3601-11, 3x2,4		1,36		1,90
897 080 100 4	Anneau torique ISO3601-24,2x3		2,48		3,48
897 080 140 4	Anneau torique ISO3601-17, 3x2,4		1,06		1,48
897 080 400 4	Anneau torique ISO3601-20, 3x2,4		0,40		0,56
897 080 550 4	Anneau torique ISO3601-10, 3x2,4		2,39		3,35
897 080 640 4	Anneau torique ISO3601-25, 3x2,4		2,58		3,61
897 081 520 4	Anneau torique ISO3601-18x2		1,15		1,61
897 081 561 4	Anneau torique ISO3601-14x3		3,74		5,23
897 082 790 4	Anneau torique ISO3601-23x2		2,07		2,90
897 083 230 4	Anneau torique ISO3601-4x1,5		2,39		3,35

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
897 106 862 4	Garniture		10,24		14,33
897 131 222 4	Diaphragme		4,72		6,60
897 150 120 4	Joint à lèvres		6,90		9,66
897 208 130 4	Bague d'étanchéité à effet radial		15,53		21,70
897 316 996 4	Garniture		10,93		15,30
897 317 015 4	Garniture		13,46		18,84
897 334 337 4	Garniture		6,27		8,77
897 670 190 4	Anneau torique ISO3601-88x3		7,36		10,30
897 751 190 4	Couvercle de protection		6,90		9,66
897 752 270 4	Soufflet		10,81		15,13
897 752 891 4	Couvercle de protection		7,19		10,06
897 753 262 4	Soufflet		13,23		18,52
897 754 882 4	Soufflet		25,60		35,80
897 770 530 4	Anneau torique ISO3601-24x3		0,94		1,32
897 771 380 4	Anneau torique ISO3601-115x3		7,94		11,11
897 771 800 4	Anneau torique ISO3601-3,3x3		1,79		2,51
897 785 220 4	Anneau torique ISO3601-19x1,5		0,90		1,26
897 785 590 4	Anneau torique ISO3601-77, 5x2,62		4,08		5,72
897 786 680 4	Anneau torique ISO3601-24x2		1,29		1,80
897 788 720 4	Anneau torique ISO3601-33x5		4,49		6,28
898 011 350 4	Couvercle de protection		2,07		2,90
899 320 490 4	Tamis		5,98		8,37
899 321 210 4	Tôle perforée		1,29		1,80
899 360 010 4	Tamis		2,23		3,12
899 360 140 4	Tamis		1,89		2,64
899 360 260 4	Tamis		1,09		1,53
899 502 010 4	Valve		7,36		10,30
899 503 140 4	Bague de valve		7,07		9,90
899 505 830 4	Valve		3,97		5,55
899 506 260 4	Valve		7,48		10,47
899 506 983 4	Corps de valve		3,29		4,60
899 621 640 4	Anneau de fixation		1,91		2,67
912 510 923 2	Unité de réparation		78,70		110,20
912 518 921 2	Unité de réparation		108,00		151,20
925 422 601 0	Cylindre à ressort Tristop Cam F-30/24		843,00		1.181,00
925 480 003 0	Cylindre à ressort Tristop Disc G-20/24 HFL3		615,00		861,00
961 721 053 0	Robinet de frein à main	544,00	590,00		826,00

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
961 722 262 0	Robinet de frein à main	350,00	395,00	490,00	553,00
961 722 262 7	Robinet de frein à main	264,00	340,00	370,00	476,00
961 723 931 2	Unité de réparation		162,00		227,00
961 790 002 0	PP1 Robinet de frein à main		24,40		34,16
961 880 001 0	E6 Robinet de frein à pied		78,00		109,20
970 051 151 4	Guide de valve		14,50		20,30
12 155 243VT	Mâchoire 410x140		1.231,00		1.724,00
12 603 000VT	Rattrapeur		162,00		227,00
12 739 009VT	Ecarteur 120		296,00		415,00
12 999 020VT	Jeu de réparation 230	31,90	67,00	44,70	94,00
12 999 039VT	Jeu de réparation 70		266,00		373,00
12 999 082VT	Jeu de réparation 485		207,00		290,00
12 999 097VT	Jeu de réparation 444		14,90		20,90
12 999 291VT	Kit de réparation 410/500		376,00		527,00
12 999 686VT	Kit de réparation 270X 80		603,00		520,00
12 999 712VT	Kit de réparation 410x200		422,00		591,00
12 999 739VT	Jeu de réparation 504		31,50		44,10
13 229 092VT	Pièce de pression		23,60		33,00
266 463 3	Clapet anti-retour avec tranglement		327,00		458,00
421 350 921 2	Unité de réparation		183,00		257,00
421 432 000 2	Kit de réparation		91,00		128,00
433 145 011 0	EDS Dispositif détecteur		488,00		684,00
433 300 381 4	Pièce de pression		4,70		6,60
433 300 383 4	Pièce de pression		10,10		14,10
441 032 000 2	Unité de réparation		290,00		406,00
446 004 088 0	Electronique ABS		1.332,00		1.865,00
462 007 000 2	Kit de réparation		122,00		171,00
462 197 050 2	Filtre		16,40		23,00
463 036 003 0	Valve 3/2-voies		110,00		154,00
471 401 010 0	Valve de commande de remorque		424,00		594,00
472 125 707 0	Electrovanne		270,00		378,00
472 195 923 2	Kit de réparation		245,00		343,00
472 195 924 2	Kit de réparation		384,00		538,00
475 711 140 4	Garniture		2,00		2,80
480 207 921 2	Kit de réparation		425,00		595,00
572 740 022 0	Electrovanne		230,00		322,00
895 801 140 4	Axe de chape 14		16,40		23,00
895 801 142 4	Chape/Axe de chape M14x1,5		18,50		25,90

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
895 802 090 4	Axe de chape M16x1,5		32,80		45,90
895 802 290 4	Tête de chape		9,60		13,40
896 130 054 4	Coussin d'air		7,10		9,90
897 120 495 4	Diaphragme		15,80		22,10
897 120 515 4	Diaphragme		27,20		38,10
897 120 516 4	Diaphragme		24,10		33,70
897 120 526 4	Membrane 70		20,20		28,30
897 120 530 4	Membrane 115		19,80		27,70
897 120 535 4	Diaphragme		23,50		32,90
897 120 535 4	Diaphragme		23,50		32,90
897 120 536 4	Membrane 24		22,70		31,80
897 120 546 4	Membrane 30		24,10		33,70
897 120 550 4	Membrane 55		27,20		38,10
897 121 580 4	Diaphragme		57,00		80,00
897 121 610 4	Diaphragme		56,00		79,00
897 121 720 4	Diaphragme		57,00		80,00
897 121 923 4	Diaphragme		62,00		87,00
897 130 794 4	Diaphragme		7,70		10,80
897 751 012 4	Soufflet		8,80		12,30
897 751 040 4	Soufflet		12,40		17,40
897 753 260 4	Soufflet		8,50		11,90
897 753 930 4	Soufflet		68,00		96,00
921 399 100 0	Unité de freinage		1.934,00		2.708,00
922 800 015 0	Cylindre de commande		271,00		380,00
925 322 966 7	Single Unit		331,00		464,00
925 377 000 0	Cylindre à double membrane		170,00		238,00
925 426 150 0	Cylindre à ressort Tristop (came)		897,00		1.256,00
925 490 121 0	Cylindre à ressort Tristop (came)		542,00		759,00
925 562 983 0	Cylindre à ressort		505,00		707,00
928 100 003 2	Maître cylindre		769,00		1.077,00
928 100 004 2	Maître cylindre		730,00		1.022,00
950 300 350 4	Collier de serrage		20,00		28,00
950 300 351 4	Fixation		20,00		28,00
950 430 002 0	Réservoir d'air		265,00		371,00
950 600 350 4	Collier de serrage		22,00		30,80
950 600 351 4	Fixation		22,00		30,80
950 800 350 4	Collier de serrage		23,50		32,90
950 800 351 4	Fixation		23,50		32,90

Modifications des tarifs bruts					
Référence	Désignation	Tarif au 1 ^{er} janvier [€]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [€]	Tarif au 1 ^{er} janvier [CHF]	Nouveau tarif – au 1 ^{er} avril [CHF]
961 702 047 4	Capuchon		13,20		18,50
961 721 045 0	Robinet de frein à main		420,00		588,00
961 721 924 2	Unité de réparation		103,50		145,00
961 723 452 4	Capuchon		3,60		5,00
961 723 920 2	Unité de réparation		120,00		168,00
961 790 002 0	Robinet de frein à main		24,40		34,20
GA/29148	Kit de réparation		18,90		26,50

Nouveauté du catalogue des ventes			
Référence	Désignation	Prix en €	Prix en CHF
411 553 924 2	Unité de réparation	620,00	868,00
412 704 939 2	Kit de réparation	395,00	553,00
421 355 950 2	Unité de réparation	3.198,00	4.477,00
423 105 030 0	Vase à diaphragme	153,00	132,00
432 410 166 0	Dessiccateur d'air monopot avec régulateur de pression	610,00	854,00
432 410 941 2	Unité de réparation	36,00	50,40
441 032 517 0	Capteur bâton avec connecteur/prise	180,00	252,00
441 032 518 0	Capteur bâton avec connecteur/prise	180,00	252,00
446 091 306 0	Valve à eau	109,00	153,00
449 303 025 0	Câble avec prise connecteur	99,00	139,00
449 347 180 0	Conduite d'alimentation, EBS	275,00	385,00
449 755 019 0	Câble avec connecteur mâle	18,90	26,50
463 068 014 0	Valve 2/2-voies	600,00	840,00
463 069 003 0	Valve 3/2-voies	199,00	279,00
470 015 300 0	Valve hydrau./pneum. de commande remorque	830,00	1.162,00
470 015 301 0	Valve hydr./pneum. de commande remorque	830,00	1.162,00
472 170 867 0	Electrovalve 3/2 voies	195,00	273,00
472 180 002 0	Electrovalve 3/2	149,00	220,52
472 890 030 0	Electrovanne	600,00	840,00
478 407 036 0	Modulateur ADD-ON-ABS	1.650,00	2.310,00
478 407 046 0	ADD-ON-ABS	2.900,00	4.060,00
478 407 048 0	Modulateur	2.900,00	4.060,00
478 407 941 2	Unité de réparation	2.400,00	3.360,00
478 407 944 2	Unité de réparation	2.400,00	3.360,00

Nouveauté du catalogue des ventes			
Référence	Désignation	Prix en €	Prix en CHF
480 207 202 0	Valve relais EBS	479,00	670,00
640 175 940 2	Kit de réparation	146,00	204,00
893 401 771 4	Pièce coudée pour raccordement rapide	2,10	2,90
893 800 009 2	Raccord union mâle	3,80	5,60
893 820 154 0	Boulon traversant droit	18,80	26,30
894 600 032 0	Conduite d'alimentation	799,00	1.119,00
894 600 033 0	Conduite d'alimentation	998,00	1.397,00
894 600 034 0	Conduite d'alimentation	1.198,00	1.678,00
897 161 105 4	Joint à lèvres	6,50	9,10
911 553 926 2	Unité de réparation	415,00	581,00
912 512 928 2	Kit de réparation	164,00	229,60
925 420 002 2	Kit de réparation	48,50	68,00
925 481 291 0	Cylindre Tristop	520,00	728,00
925 481 328 0	Cylindre Tristop 24/24	760,00	1.064,00
925 481 346 0	Cylindre Tristop 24/30	525,00	735,00
925 491 924 0	Cylindre à ressort Tristop Cam G-24/24	752,00	1.053,00
925 491 925 0	Cylindre à ressort Tristop Cam G-24/24	752,00	1.053,00
960 731 920 2	Kit de réparation	138,00	194,00
960 731 921 2	Kit de réparation	138,00	194,00
965 001 920 2	Unité de réparation	119,00	167,00
965 001 923 2	Unité de réparation	129,00	180,00
970 051 417 0	Servo-embayage	552,00	773,00
974 010 008 0	Module détecteur embayage	340,00	476,00

Non disponible à la vente		
Référence	Désignation	Remarque
468 402 002 0	Compensateur de freinage automatique asservi à la charge	N'est plus livrable
13 162 025	Disque de frein PAN 22	N'est plus livrable
421 355 921 2	Unité de réparation	Remplacé par 421 355 950 2
433 140 002 0	Dispositif détecteur	N'est plus livrable
438 604 177 0	Amortisseurs	N'est plus livrable
442 028 102 0	Aimant de valve	N'est plus livrable
446 004 423 0	Electronique ABS-D 4S/4M 24V	Alternative 446 004 608 0
446 016 000 0	Module info	Alternative : 446 016 002 0 et 894 055 981 4, adaptation requise
449 612 060 0	Câble de diagnostic	Alternative 449 612 030 0

Non disponible à la vente		
Référence	Désignation	Remarque
461 484 000 2	Kit de réparation	N'est plus livrable
461 494 002 0	Robinet de frein à pied	N'est plus livrable
462 007 042 0	Servo-frein unicellulaire	N'est plus livrable
462 007 042 7	Servo-frein à main unicellulaire	N'est plus livrable
462 007 044 0	Servo-frein unicellulaire	N'est plus livrable
464 002 380 0	Valve de nivellement	Alternative 464 002 330 0
470 061 003 0	Servo-débrayage	N'est plus livrable
472 323 108 0	Electrovalve 3x3/2 voies	N'est plus livrable
475 012 000 0	Valve de limitation de pression	N'est plus livrable
893 018 180 4	Vis de fermeture	N'est plus livrable
893 018 190 4	Vis de fermeture	N'est plus livrable
893 070 084 4	Ecrou-raccord	N'est plus livrable
893 100 234 4	Raccord double	N'est plus livrable
893 100 364 4	Raccord double	N'est plus livrable
893 100 920 4	Raccord double	N'est plus livrable
893 101 970 4	Raccord double	N'est plus livrable
893 121 640 4	Support à flexible	N'est plus livrable
893 125 530 2	Raccord droit D 8	N'est plus livrable
893 125 540 2	Raccord droit D 10	N'est plus livrable
893 180 144 4	Pièce intermédiaire	N'est plus livrable
893 180 214 4	Raccord intermédiaire	N'est plus livrable
893 184 554 4	Pièce intermédiaire	N'est plus livrable
893 184 565 4	Réduction interchangeable	N'est plus livrable
893 240 064 4	Pièce intermédiaire	N'est plus livrable
893 400 113 4	Pièce coudée	N'est plus livrable
893 500 114 4	Pièce en T	N'est plus livrable
893 500 254 4	Pièce en T	N'est plus livrable
893 500 570 4	Pièce en T	N'est plus livrable
893 550 044 4	Pièce en croix	N'est plus livrable
893 800 073 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 800 240 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 800 370 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 800 371 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 801 004 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 050 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 060 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 070 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 090 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 100 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 110 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable
893 803 130 0	Raccord droit union mâle	N'est plus livrable

Non disponible à la vente		
Référence	Désignation	Remarque
893 810 010 0	Raccord à vissage instantané	N'est plus livrable
893 810 020 0	Raccord à vissage instantané	N'est plus livrable
893 830 950 0	Raccord à vis coudé	N'est plus livrable
893 840 114 0	Boulon traversant coudé	N'est plus livrable
893 850 021 0	Raccord en T union mâle	N'est plus livrable
893 850 164 0	Raccord en T union mâle	N'est plus livrable
893 860 114 0	Boulon traversant en T	N'est plus livrable
893 861 244 0	Boulon traversant en T	N'est plus livrable
893 890 104 0	Pièce coudée	N'est plus livrable
893 900 062 0	Raccord fileté orientable	N'est plus livrable
897 312 870 4	Garniture	N'est plus livrable
961 705 000 0	Robinet de frein à main	N'est plus livrable
973 008 007 0	Vanne de commande de remorque	N'est plus livrable
973 008 007 7	Vanne de commande de remorque	N'est plus livrable
12 258 387VT	Mâchoire de frein	Remplacé par 12 258 669VT