

PREISÄNDERUNGEN GÜLTIG AB 1. OKTOBER 2014

Aufgrund der dynamischen Marktentwicklung passt WABCO die Bruttopreise für seine Produkte entsprechend an.

Die Produkte in der Tabelle „Neu im Verkaufsprogramm“ sind ab sofort zum genannten Preis verfügbar.

Nachdem Sie sich im Internet bei [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>) eingeloggt haben, stehen alle Informationen auch im xls-Format zum Download bereit. Wenn Sie sich noch nicht bei myWABCO registriert haben, folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der myWABCO-Internetseite.

* bedeutet Preis auf Anfrage.

| NEU IM VERKAUFSPROGRAMM | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|
| Produkt-nummer | Benennung | Preis in € | Preis in CHF |
| 423 506 065 0 | Membranzylinder | 189,00 | 265,00 |
| 423 506 073 0 | Membranzylinder (Scheibenbremse) | 100,00 | 140,00 |
| 423 506 074 0 | Membranzylinder (Scheibenbremse) | 100,00 | 140,00 |
| 446 003 825 0 | ABS Elektronik | 1.528,00 | 2.139,00 |
| 446 065 076 0 | ECU ESC | 955,00 | 1.337,00 |
| 446 105 523 2 | Lampe | 25,90 | 36,30 |
| 446 160 029 0 | ECU-EPS | 701,00 | 981,00 |
| 449 347 120 0 | Anschlusskabel | 222,00 | 311,00 |
| 449 812 260 0 | Anschlusskabel | 120,00 | 168,00 |
| 449 812 320 0 | Anschlusskabel | 145,00 | 203,00 |
| 449 812 440 0 | Anschlusskabel | 189,00 | 265,00 |
| 449 900 100 0 | Anschlusskabel | 35,90 | 50,20 |
| 463 090 922 2 | Reparatursatz | 42,50 | 59,50 |
| 475 015 073 0 | Druckbegrenzungsventil | 129,00 | 180,00 |
| 480 204 920 2 | Reparatursatz | 85,00 | 119,00 |
| 894 600 049 0 | Anschlusskabel | 555,00 | 777,00 |
| 894 600 051 0 | Anschlusskabel | 673,00 | 942,00 |
| 912 110 140 4 | Dichtung | 7,80 | 10,90 |
| 912 126 005 0 | Kompressor (Einzyylinder) | 1.180,00 | 1.652,00 |
| 925 461 350 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 590,00 | 826,00 |
| 925 461 351 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 590,00 | 826,00 |
| 925 481 028 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 562,00 | 787,00 |
| 925 481 033 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 528,00 | 740,00 |
| 925 481 034 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 528,00 | 740,00 |
| 925 481 104 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 548,00 | 768,00 |
| 925 481 320 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 590,00 | 826,00 |
| 925 481 321 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 590,00 | 826,00 |
| 925 481 340 7 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 439,00 | 615,00 |
| 925 481 343 0 | Tristop-Zylinder (Scheibenbremse) | 562,00 | 787,00 |

| NEU IM VERKAUFSPROGRAMM | | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Produkt-nummer | Benennung | Preis in € | Preis in CHF |
| 925 491 122 0 | Tristop-Zylinder (Nocken) | 559,00 | 783,00 |
| 925 499 100 0 | Tristop-Zylinder (Nocken) | 589,00 | 825,00 |
| 932 500 039 0 | Luftaufbereitungseinheit | 830,00 | 1.162,00 |
| 932 510 009 0 | E-APU | 1.270,00 | 1.778,00 |
| 934 714 921 2 | Reparatursatz | 44,00 | 62,00 |
| 934 714 922 2 | Reparatursatz | 44,00 | 62,00 |
| 934 714 923 2 | Reparatursatz | 44,00 | 62,00 |
| 934 714 924 2 | Reparatursatz | 44,00 | 62,00 |
| 934 714 925 2 | Reparatursatz | 44,00 | 62,00 |
| 960 905 820 4 | Gegengewicht für IVTM Radmodule | 15,00 | 21,00 |
| 960 905 821 4 | Gegengewicht für IVTM Radmodule | 20,00 | 28,00 |
| 960 905 822 4 | Gegengewicht für IVTM Radmodule | 23,00 | 32,20 |
| 960 905 823 4 | Gegengewicht für IVTM Radmodule | 23,00 | 32,20 |
| 960 905 824 4 | Gegengewicht für IVTM Radmodule | 23,00 | 32,20 |
| 970 051 824 0 | Kupplungsverstärker | 415,00 | 581,00 |
| 970 051 825 0 | Kupplungsverstärker | 415,00 | 581,00 |
| 970 051 826 0 | Kupplungsverstärker | 410,00 | 574,00 |
| 970 150 008 0 | Pneumatischer Kupplungssteller | 1.319,00 | 1.847,00 |

| NICHT MEHR IM VERKAUFSPROGRAMM | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Produkt-nummer | Benennung | Bemerkung |
| 146 024 000 0 | ECU | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 421 351 171 0 | Mehr-Stellungszyylinder | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 425 304 016 0 | Federspeicherzylinder | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 432 433 001 0 | Lufttrockner (Zweikammer) | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 449 346 295 0 | Anschlusskabel | Alternative = 449 346 353 0 |
| 911 504 052 0 | Kompressor (Zweizylinder) | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 911 504 052 7 | Kompressor (Zweizylinder) | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 911 504 056 0 | Kompressor (Zweizylinder) | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 911 506 052 0 | Kompressor (Zweizylinder) | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 928 100 006 7 | Hauptzylinder | Kein Ersatz/Keine Alternative |
| 973 006 000 0 | Relaisventil | Kein Ersatz/Keine Alternative |