

PREISÄNDERUNGEN GÜLTIG AB 1. APRIL 2015

Aufgrund der dynamischen Marktentwicklung passt WABCO die Bruttopreise für die folgenden Produkte entsprechend an.

Die Produkte in der Tabelle „Neu im Verkaufsprogramm“ sind ab sofort zum genannten Preis verfügbar.

Nachdem Sie sich im Internet bei [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>) eingeloggt haben, stehen alle Informationen auch im xls-Format zum Download bereit. Wenn Sie sich noch nicht bei myWABCO registriert haben, folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der myWABCO-Internetseite.

BRUTTOPREISÄNDERUNGEN					
Produkt-nummer	Benennung	Alter Preis [€]	Neuer Preis [€]	Alter Preis [CHF]	Neuer Preis [CHF]
421 355 933 2	Reparatursatz	760,00	680,00	1.064,00	952,00
925 481 230 0	Tristop-Zylinder (Scheibenbremse)	718,00	699,00	1.005,00	978,00

NEU IM VERKAUFSPROGRAMM			
Produkt-nummer	Benennung	Preis in €	Preis in CHF
12 739 074	Spreizvorrichtung	689,00	965,00
411 154 003 2	Reparatursatz	82,00	114,00
423 076 006 0	Membranzylinder (Spreizkeil)	199,00	279,00
425 451 080 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	355,00	497,00
425 451 081 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	355,00	497,00
425 460 007 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	489,00	685,00
425 460 008 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	489,00	685,00
446 122 056 0	Trailer CAN Repeater	651,00	912,00
449 625 010 0	Anschlusskabel	59,00	82,60
449 908 100 0	Kabel mit Geraetesteckdose	129,00	181,00
472 196 003 0	ABS Relaisventil	380,00	532,00
640 222 003 0	Austauschbremse, ohne Beläge	1.190,00	1.666,00
640 222 004 0	Austauschbremse, ohne Beläge	1.190,00	1.666,00
893 401 019 0	Winkelverschraubung	7,50	10,50
893 831 747 0	Winkelverschraubung	7,60	10,64
912 112 002 0	Kompressor (Einzyylinder)	1.530,00	2.142,00
912 151 001 0	Kompressor (Einzyylinder)	1.530,00	2.142,00
925 380 104 0	Tristop™D 20/24 mit Anschlussverlängerung	234,00	327,00
925 384 016 0	Tristop™D 16/24 mit Anschlussverlängerung	199,00	279,00
925 484 018 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	746,00	1.044,00
965 001 927 2	Reparatursatz	195,00	273,00
965 001 928 2	Reparatursatz	198,00	277,00
965 001 929 2	Reparatursatz	57,00	81,00
975 303 001 0	Governor	310,00	434,00

NICHT MEHR IM VERKAUFSPROGRAMM		
Produkt-nummer	Benennung	Bemerkung
13 730 103	Schraube	Kein Ersatz / keine Alternative
164 217 160 8	Kupplungsverstärker	Kein Ersatz / keine Alternative
164 565 510 8	Teleskop-Bremszylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
421 303 042 0	Kolben-Vorspannzylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
421 303 042 0	Kolben-Vorspannzylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
423 103 003 0	Membranzylinder (Nocken)	Kein Ersatz / keine Alternative
423 506 042 0	Membranzylinder (Scheibenbremse)	Kein Ersatz / keine Alternative
423 514 003 0	Membranzylinder (Scheibenbremse)	Kein Ersatz / keine Alternative
425 451 050 0	Tristop-Zylinder (Spreizkeil)	Kein Ersatz / keine Alternative
441 120 004 0	Lenkwinkelsensor	Kein Ersatz / keine Alternative
446 303 005 0	Infomaster	Kein Ersatz / keine Alternative
449 112 060 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 331 003 0 und 449 132 060 0
449 112 100 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: ersetzt durch VCS II
449 112 140 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: ersetzt durch VCS II
449 212 140 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 331 120 0 und 449 242 100 0 (insgesamt 22 m)
449 302 015 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: TCE zu IVTM kann durch ein längeres Kabel ersetzt werden.
449 314 017 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich
449 314 237 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich
449 332 250 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: ersetzt durch VCS II
449 350 070 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 350 090 0
449 411 060 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 411 080 0
449 441 060 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 616 153 0
449 612 010 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich: 449 612 030 0
449 619 148 0	Anschlusskabel	Kein Ersatz / keine Alternative
449 711 105 0	Anschlusskabel	Alternative erhältlich 449 711 100 0 oder 449 711 120 0
472 900 105 0	ECAS Magnetventil	Ersatz erhältlich: Anschlusskabel und neues Magnetventil 472 880 100 0
723 663 000 8	Federspeicherzylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
893 125 960 2	Adapter	Kein Ersatz / keine Alternative
893 400 003 4	Winkelverschraubung	Kein Ersatz / keine Alternative
893 401 019 4	Winkelverschraubung	Alternative erhältlich: 893 401 019 0
893 800 210 0	Einschraubverschraubung	Kein Ersatz / keine Alternative
893 901 240 0	Double Screw Joint	Kein Ersatz / keine Alternative
911 504 052 0	Kompressor (Zweizylinder)	Kein Ersatz / keine Alternative
921 399 011 0	Bremsgerät	Kein Ersatz / keine Alternative
971 090 002 0	Anhänger-Steuerventil	Kein Ersatz / keine Alternative
PCSA/305	Pleuelstange	Kein Ersatz / keine Alternative