

PREISÄNDERUNGEN GÜLTIG AB 1. JULI 2015

Aufgrund der dynamischen Marktentwicklung passt WABCO die Bruttopreise für die folgenden Produkte entsprechend an.

Die Produkte in der Tabelle „Neu im Verkaufsprogramm“ sind ab sofort zum genannten Preis verfügbar.

Nachdem Sie sich im Internet bei [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>) eingeloggt haben, stehen alle Informationen auch im xls-Format zum Download bereit. Wenn Sie sich noch nicht bei myWABCO registriert haben, folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der myWABCO-Internetseite.

BRUTTOPREISÄNDERUNGEN					
Produkt-nummer	Benennung	Alter Preis [€]	Neuer Preis [€]	Alter Preis [CHF]	Neuer Preis [CHF]
452 600 004 0	Prüfschlauch	166,00	162,00	204,00	199,00
893 184 676 4	Reduzier-Verschraubung	2,78	3,78	3,40	4,54
893 209 073 4	Steckverbindung	1,89	2,89	2,30	3,47
893 401 769 4	Steckverbindung	4,31	6,31	5,20	7,57
893 401 775 4	Steckverbindung	4,35	6,35	5,30	7,62
893 401 787 4	Steckverbindung	15,28	19,50	18,40	23,40
893 550 046 4	Steckverbindung	28,10	49,50	33,80	59,40
893 890 450 0	Steckverbindung	5,38	8,31	6,50	9,97
925 481 328 0	Tristopzylinder 24/24	799,00	529,00	959,00	635,00
925 481 332 0	Tristopzylinder 24/24	537,00	529,00	644,00	635,00

NEU IM VERKAUFSPROGRAMM			
Produkt-nummer	Benennung	Preis in €	Preis in CHF
412 704 943 2	Reparatursatz	146,00	175,00
421 350 927 2	Reparatursatz	154,35	185,22
421 350 928 2	Reparatursatz	154,35	185,22
421 350 930 2	Reparatursatz	36,00	43,20
421 350 931 2	Reparatursatz	59,31	71,17
421 350 932 2	Reparatursatz	93,60	112,32
421 350 934 2	Reparatursatz	10,22	12,26
421 350 935 2	Reparatursatz	99,59	119,51
423 056 001 2	Reparatursatz	48,00	66,00
423 103 006 4	Übergangsstutzen 12V1-1 / 8V1-1	3,50	4,20
423 509 000 2	Reparatursatz	49,00	58,80
441 009 101 0	Druckschalter	208,27	249,92
441 032 727 0	ABS Sensor	65,00	91,00
446 003 769 0	ABS-Elektronik	889,53	1.067,44
452 600 005 0	Prüfschlauch	162,00	194,40
452 600 006 0	Prüfschlauch	162,00	194,40

NEU IM VERKAUFSPROGRAMM			
Produkt-nummer	Benennung	Preis in €	Preis in CHF
452 600 007 0	Prüfschlauch	162,00	194,40
452 600 008 0	Prüfschlauch	162,00	194,40
452 711 903 0	Wendelflex	79,00	94,80
452 711 904 0	Wendelflex	79,00	94,80
461 315 265 0	Motorwagen-Bremsventil	501,00	601,20
463 090 504 0	eTASC	436,00	523,20
463 090 505 0	eTASC	436,00	523,20
475 015 083 0	Druckbegrenzungsventil	145,00	174,00
480 003 030 0	Bremswertgeber	603,00	723,60
480 106 201 0	EBS Achsmodulator	1.004,15	1.204,98
480 106 202 0	EBS Achsmodulator	1.298,47	1.558,16
480 106 701 0	EBS Achsmodulator	700,65	840,78
577 607 022 0	Magnetventil	252,23	302,68
893 401 770 0	Verschraubung	4,50	5,40
894 600 052 0	Anschlusskabel	290,00	348,00
912 510 003 0	Kompressor (Zweizylinder)	2.313,00	2.775,60
912 512 933 2	Reparatursatz	175,00	210,00
925 380 104 0	Doppelmembranzyylinder	234,00	280,80
925 384 016 0	Doppelmembranzyylinder Scheibenbremse	199,00	238,80
925 481 014 0	Tristopzylinder	677,00	812,00
925 481 333 0	Tristopzylinder 24/24	529,00	635,00
925 481 334 0	Tristopzylinder 24/24	529,00	635,00
925 481 335 0	Tristopzylinder 24/24	529,00	635,00
925 481 336 0	Tristopzylinder 24/24	529,00	635,00
925 484 026 0	Tristop-Zylinder (Scheibenbremse)	624,00	748,80
925 484 027 0	Tristop-Zylinder (Scheibenbremse)	624,00	748,80
965 001 929 2	Reparatursatz	105,16	126,19
970 051 999 2	Reparatursatz	82,00	98,40

NICHT MEHR IM VERKAUFSPROGRAMM		
Produkt-nummer	Benennung	Bemerkung
26 679 3	Drossel-Rückschlagventil	Kein Ersatz / keine Alternative
160 246 990 8	Druckregler	Kein Ersatz / keine Alternative
411 003 130 7	Kompressor (Einzyylinder)	Kein Ersatz / keine Alternative
411 141 623 2	Kolben	Alternative: Reparatursatz 911 504 932 2
411 141 732 2	Pleuelstange	Alternative: Reparatursatz 411 141 927 2, 411 141 927 2
411 141 805 0	Kompressor (Einzyylinder)	Kein Ersatz / keine Alternative

NICHT MEHR IM VERKAUFSPROGRAMM		
Produkt- nummer	Benennung	Bemerkung
411 553 003 0	Kompressor (Zweizylinder)	Ersetzt durch 912 510 003 0
423 069 002 0	Membranzylinder, Keil 9	Kein Ersatz / keine Alternative
423 069 003 0	Membranzylinder, Keil 9	Kein Ersatz / keine Alternative
423 082 020 0	Membranzylinder, Keil 17	Kein Ersatz / keine Alternative
423 082 021 0	Membranzylinder, Keil 17	Kein Ersatz / keine Alternative
432 406 101 0	Lufttrockner (Zweikammer)	Kein Ersatz / keine Alternative
449 444 251 0	Anschlusskabel	Alternative: 449 444 253 0
449 715 020 0	Anschlusskabel	Alternative: 449 715 030 0
723 663 000 8	Einkammer-Bremszylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
810 510 020 4	Norm- oder normähnliches Teil	Kein Ersatz / keine Alternative
828 251 136 6	Kunststoffrohr	Alternative: 828 251 012 6
828 251 137 6	Kunststoffrohr	Alternative: 828 251 112 6
828 251 138 6	Kunststoffrohr	Alternative: 828 251 115 6
828 251 139 6	Kunststoffrohr	Alternative: 828 251 968 6
893 100 003 4	Verschlussschraube	Alternative: 893 104 056 2
893 401 019 4	Winkelverschraubung	Alternative: 893 401 0190
893 401 770 4	Steckverbindung	Alternative: 893 401 770 0
893 831 747 4	Verschraubung	Alternative: 893 831 747 0
893 890 440 0	Steckverbindung	Alternative: 893 104 296 2
911 145 662 4	Lagerdeckel	Kein Ersatz / keine Alternative
921 360 002 0	3-Stellungszylinder	Kein Ersatz / keine Alternative
GA/29329	Reparatursatz	Alternative: Reparatursatz PCSA/718