

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟ 1^Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ως αποτέλεσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, WABCO αποφάσισε να προσαρμόσει τις μικτές τιμές για τα προϊόντα της.

Οι πληροφορίες που αναγράφονται στον πίνακα "Σειρά Επέκταση" θα είναι έγκυρη με άμεση ισχύ.

Όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες σε μορφή xls στο διαδίκτυο μετά την σύνδεση στο [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>). Αν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στο myWABCO ακολουθήστε τις οδηγίες στο διαδίκτυο.

* MAXX™17 and MAXX™19 δαγκάνες θα τιμολογούνται με επιπλέον χρέωση που θα επιστραφεί κατά την επιστροφή του πυρήνα. Αξία Προσαύξησης: € 175,00

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ			
Κωδικός αριθμός	Περιγραφή	Παλαιά Τιμή €	Νέα Τιμή €
13 730 103	Screw	0.00	33.50
423 104 002 2	Repair Kit	0.00	69.00
925 480 012 0	Spring Brake (Disc Brake)	635.00	618.00
925 481 050 7	Spring Brake (Disc Brake)	465.00	457.00

ΣΕΙΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ		
Κωδικός αριθμός	Περιγραφή	Τιμή €
415 403 956 2	Repair Kit	675.00
423 504 760 0	Brake Chamber (Disc brake)	129.00
423 505 760 0	Brake Chamber (Disc brake)	139.00
432 410 924 2	Repair Kit	32.00
432 425 927 2	Repair Kit	27.50
446 008 421 2	Plug	50.70
446 097 005 0	Temperature Sensor	110.00
446 190 012 0	Door Control Unit MTS-EX	1218.00
463 090 501 0	eTASC	436.00
470 015 273 0	Hydr./Pneum.Trailer Control Valve	477.00
472 880 072 0	ECAS Solenoid Valve	693.00
472 880 932 2	Repair Kit	8.36
472 890 002 0	ECAS Solenoid Valve	490.00
640 317 041 0	Disc Brake MAXX™	990.00*
640 317 042 0	Disc Brake MAXX™	990.00*
640 317 043 0	Disc Brake MAXX™	990.00*
640 317 044 0	Disc Brake MAXX™	990.00*
640 317 920 2	Repair Kit	205.00
640 317 921 2	Repair Kit	205.00
640 317 922 2	Repair Kit	139.00
640 317 932 2	Repair Kit	219.00

ΣΕΙΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ		
Κωδικός αριθμός	Περιγραφή	Τιμή €
640 319 027 0	Disc Brake MAXX™19	1,190.00*
640 319 028 0	Disc Brake MAXX™19	1,190.00*
640 319 029 0	Disc Brake MAXX™19	1,190.00*
640 319 030 0	Disc Brake MAXX™19	1,190.00*
640 319 920 2	Repair Kit	205.00
640 319 921 2	Repair Kit	205.00
640 319 922 2	Repair Kit	145.00
640 319 929 2	Repair Kit	174.00
640 319 930 2	Repair Kit	239.00
640 322 934 2	Repair Kit	259.00
894 601 134 2	Connecting Cable	16.45
897 980 369 4	O-Ring	3.50
897 980 370 4	O-Ring	1.50
912 527 920 2	Repair Kit	477.00
912 527 921 2	Repair Kit	144.00
912 527 922 2	Repair Kit	862.00
925 380 103 0	Double Diaphragm Spring Brake	224.00
925 384 014 0	Double Diaphragm Spring Brake	189.00
925 432 130 0	Spring Brake (Cam Brake)	790.00
925 461 330 0	Spring Brake (Disc Brake)	529.00
925 461 331 0	Spring Brake (Disc Brake)	529.00
925 481 017 0	Spring Brake (Disc Brake)	589.00
925 481 420 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 481 421 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 481 422 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 481 423 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 481 424 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 481 425 0	Spring Brake (Disc Brake)	699.00
925 491 760 0	Tristop Cylinder 24/24	590.00

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΕΟΝ		
Κωδικός αριθμός	Περιγραφή	Παρατήρηση
412 090 803 2	Cylinder Head	Alternative 412 090 804 2
423 069 000 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 069 001 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 069 005 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 069 007 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 070 110 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 070 111 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 070 120 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΕΟΝ		
Κωδικός αριθμός	Περιγραφή	Παρατήρηση
423 070 121 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 082 010 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 082 011 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
423 083 011 0	Brake Chamber (Wedge Brakes)	No replacement / No alternative
432 433 108 7	Twin Chamber Air Dryer	Alternative 432 433 108 0
463 028 113 0	3/2 Directional Control Valve	No replacement / No alternative
467 799 000 0	3/2 Directional Control Valve	No replacement / No alternative