

MODIFICATION DES TARIFS A PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2016

En raison de la fluctuation des marchés et de la modification au niveau des coûts, nous sommes dans l'obligation de procéder à un réalignement des tarifs d'un certain nombre de produits.

Les produits qui figurent dans le tableau sous la rubrique des nouveautés sont dès à présent disponibles aux prix de vente indiqués.

Toute l'information est disponible en format .xls sur le site internet myWABCO avec vos codes d'accès (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si vous n'êtes pas enregistrés sur le site myWABCO veuillez suivre les instructions fournies.

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS					
Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
13 730 103	Vis	0,00	33,50	0,00	40,20
423 104 002 2	Jeu de réparation	0,00	69,00	0,00	82,80
925 480 012 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	635,00	618,00	762,00	742,00
925 481 050 7	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	465,00	457,00	558,00	549,00

NOUVEAUTE DU CATALOGUE DES VENTES			
Référence	Désignation	Prix EUR	Prix CHF
415 403 956 2	Jeu de réparation	675,00	810,00
423 504 760 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	129,00	155,00
423 505 760 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	139,00	167,00
432 410 924 2	Jeu de réparation	32,00	38,40
432 425 927 2	Jeu de réparation	27,50	33,00
446 008 421 2	Connecteur	50,70	61,00
446 097 005 0	Capteur de temperature	110,00	132,00
446 190 012 0	Door Control Unit MTS-EX	1.218,00	1.462,00
463 090 501 0	eTASC	436,00	524,00
470 015 273 0	Valve de commande de remorque, hydropneu	477,00	572,00
472 880 072 0	Electrovalve ECAS	693,00	832,00
472 880 932 2	Jeu de réparation	8,36	10,05
472 890 002 0	Electrovalve ECAS	490,00	588,00
640 317 041 0	Frein à disqueMAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 042 0	Frein à disqueMAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 043 0	Frein à disqueMAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 044 0	Frein à disqueMAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 920 2	Jeu de réparation	205,00	246,00
640 317 921 2	Jeu de réparation	205,00	246,00
640 317 922 2	Jeu de réparation	139,00	167,00
640 317 932 2	Jeu de réparation	219,00	263,00
640 319 027 0	Frein à disque MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*

NOUVEAUTE DU CATALOGUE DES VENTES			
Référence	Désignation	Prix EUR	Prix CHF
640 319 028 0	Frein à disque MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 029 0	Frein à disque MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 030 0	Frein à disque MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 920 2	Jeu de réparation	205,00	246,00
640 319 921 2	Jeu de réparation	205,00	246,00
640 319 922 2	Jeu de réparation	145,00	174,00
640 319 929 2	Jeu de réparation	174,00	209,00
640 319 930 2	Jeu de réparation	239,00	287,00
640 322 934 2	Jeu de réparation	259,00	311,00
894 601 134 2	Câble de liaison	16,45	19,75
897 980 369 4	Joint torique	3,50	4,20
897 980 370 4	Joint torique	1,50	1,80
912 527 920 2	Jeu de réparation	477,00	572,00
912 527 921 2	Jeu de réparation	144,00	173,00
912 527 922 2	Jeu de réparation	862,00	1.034,00
925 380 103 0	Cylindre à membrane double	224,00	269,00
925 384 014 0	Cylindre à membrane double	189,00	227,00
925 432 130 0	Cylindre à ressort Tristop	790,00	948,00
925 461 330 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	529,00	635,00
925 461 331 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	529,00	635,00
925 481 017 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	589,00	707,00
925 481 420 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 421 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 422 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 423 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 424 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 481 425 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	699,00	839,00
925 491 760 0	Cylindre Tristop	590,00	708,00

* Les étriers MAXX™17 et MAXX™19 seront facturés avec une consignation de EUR 175,00€ / CHF 210,00 qui sera remboursée à réception de la contre partie.

NON DISPONIBLE À LA VENTE		
Référence	Désignation	Remarque
412 090 803 2	Culasse	Alternative 412 090 804 2
423 069 000 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 069 001 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 069 005 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 069 007 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 070 110 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 070 111 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 070 120 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 070 121 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 082 010 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 082 011 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
423 083 011 0	Vase (Frein à coin)	Non remplacé / pas d'alternative
432 433 108 7	Dessiccateur double	Alternative 432 433 108 0
463 028 113 0	Distributeur rotatif 3/2	Non remplacé / pas d'alternative
467 799 000 0	Distributeur rotatif 3/2	Non remplacé / pas d'alternative