

## VARIAZIONI DI LISTINO VALIDE DAL 1° APRILE 2016

In conseguenza delle dinamiche di sviluppo del mercato, WABCO ha deciso di aggiornare i seguenti prezzi di listino.

I prodotti compresi nella tabella 'Estensione di gamma' hanno validità immediata al prezzo indicato.

L'elenco dei nuovi prezzi è disponibile in formato excel sul nostro sito internet accessibile dal portale [myWABCO](https://www.am.wabco-auto.com) (<https://www.am.wabco-auto.com>).

VARIAZIONE PREZZI DI LISTINO					
Riferimento	Descrizione	Vecchio prezzo EUR	Nuovo prezzo EUR	Vecchio prezzo CHF	Nuovo prezzo CHF
13 730 103	Viti	0,00	33,50	0,00	40,20
423 104 002 2	Kit di riparazione	0,00	69,00	0,00	82,80
925 480 012 0	Cilindro a molla (freno a disco)	635,00	618,00	762,00	742,00
925 481 050 7	Cilindro a molla (freno a disco)	465,00	457,00	558,00	549,00

ESTENSIONE DI GAMMA			
Riferimento	Descrizione	Prezzo EUR	Prezzo CHF
415 403 956 2	Kit di riparazione	675,00	810,00
423 504 760 0	Brake Chamber (freno a disco)	129,00	155,00
423 505 760 0	Brake Chamber (freno a disco)	139,00	167,00
432 410 924 2	Kit di riparazione	32,00	38,40
432 425 927 2	Kit di riparazione	27,50	33,00
446 008 421 2	Connettore	50,70	61,00
446 097 005 0	Temperature Sensor	110,00	132,00
446 190 012 0	Door Control Unit MTS-EX	1.218,00	1.462,00
463 090 501 0	eTASC	436,00	524,00
470 015 273 0	Valvola comando rimorchio, idropneumatic	477,00	572,00
472 880 072 0	Elettrovalvola ECAS	693,00	832,00
472 880 932 2	Kit di riparazione	8,36	10,05
472 890 002 0	Elettrovalvola ECAS	490,00	588,00
640 317 041 0	Freno a disco MAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 042 0	Freno a disco MAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 043 0	Freno a disco MAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 044 0	Freno a disco MAXX™	990,00*	1.188,00*
640 317 920 2	Kit di riparazione	205,00	246,00
640 317 921 2	Kit di riparazione	205,00	246,00
640 317 922 2	Kit di riparazione	139,00	167,00
640 317 932 2	Kit di riparazione	219,00	263,00
640 319 027 0	Freno a disco MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 028 0	Freno a disco MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*

ESTENSIONE DI GAMMA			
Riferimento	Descrizione	Prezzo EUR	Prezzo CHF
640 319 029 0	Freno a disco MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 030 0	Freno a disco MAXX™19	1.190,00*	1.428,00*
640 319 920 2	Kit di riparazione	205,00	246,00
640 319 921 2	Kit di riparazione	205,00	246,00
640 319 922 2	Kit di riparazione	145,00	174,00
640 319 929 2	Kit di riparazione	174,00	209,00
640 319 930 2	Kit di riparazione	239,00	287,00
640 322 934 2	Kit di riparazione	259,00	311,00
894 601 134 2	Cavo di connessione	16,45	19,75
897 980 369 4	O-Ring	3,50	4,20
897 980 370 4	O-Ring	1,50	1,80
912 527 920 2	Kit di riparazione	477,00	572,00
912 527 921 2	Kit di riparazione	144,00	173,00
912 527 922 2	Kit di riparazione	862,00	1.034,00
925 380 103 0	Cilindro a doppia membrana	224,00	269,00
925 384 014 0	Cilindro a doppia membrana	189,00	227,00
925 432 130 0	Cilindri Tristop (freni a camma)	790,00	948,00
925 461 330 0	Cilindro a molla (freno a disco)	529,00	635,00
925 461 331 0	Cilindro a molla (freno a disco)	529,00	635,00
925 481 017 0	Cilindro a molla (freno a disco)	589,00	707,00
925 481 420 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 481 421 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 481 422 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 481 423 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 481 424 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 481 425 0	Cilindro a molla (freno a disco)	699,00	839,00
925 491 760 0	Cilindro Tristop	590,00	708,00

\* MAXX™17 and MAXX™19 calipers will be invoiced with a surcharge that will be refunded upon return of the core. Surcharge value: EUR 175,00 / CHF 210,00

PRODOTTI OBSOLETI		
Riferimento	Descrizione	Note
412 090 803 2	Cylinder Head	Alternativa 412 090 804 2
423 069 000 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 069 001 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 069 005 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 069 007 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 070 110 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 070 111 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 070 120 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa

PRODOTTI OBSOLETI		
Riferimento	Descrizione	Note
423 070 121 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 082 010 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 082 011 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
423 083 011 0	Brake Chamber (freni a cuneo)	Non sostituito / nessuna alternativa
432 433 108 7	Twin Chamber Air Dryer	Alternativa 432 433 108 0
463 028 113 0	Valvola 3/2	Non sostituito / nessuna alternativa
467 799 000 0	Valvola 3/2	Non sostituito / nessuna alternativa