

## MODIFICATION DES TARIFS A PARTIR DU 1<sup>ER</sup> MAI 2017

En raison de la fluctuation des marchés et de la modification au niveau des coûts, nous sommes dans l'obligation de procéder à un réalignement des tarifs d'un certain nombre de produits.

Les produits qui figurent dans le tableau sous la rubrique des nouveautés sont dès à présent disponibles aux prix de vente indiqués.

Toute l'information est disponible en format .xls sur le site internet [myWABCO](http://myWABCO) avec vos codes d'accès (<https://www.am.wabco-auto.com>). Si vous n'êtes pas enregistrés sur le site myWABCO veuillez suivre les instructions fournies.

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS					
Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
12 170 482	Entretoise	448,00	423,00	538,00	508,00
12 201 157	Tôle de protection	172,00	171,00	207,00	206,00
12 258 186VT	Mâchoires de frein garnies	341,00	332,00	410,00	399,00
12 258 658VT	Mâchoires de frein garnies	708,00	680,00	850,00	816,00
12 739 071VT	Dispositif d'écartement	740,00	690,00	888,00	828,00
12 739 085VT	Dispositif d'écartement	1.038,00	785,00	1.246,00	942,00
12 999 117VT	Jeu de réparation	35,60	36,50	42,80	43,80
12 999 433VT	Jeu de réparation	1.103,00	1.526,00	1.324,00	1.832,00
12 999 516VT	Jeu de réparation	2.750,00	3.196,00	3.300,00	3.836,00
12 999 662VT	Jeu de réparation	599,00	636,00	719,00	764,00
411 151 923 2	Jeu de réparation	29,60	32,10	35,60	38,60
421 005 020 0	Cylindre simple	359,00	362,00	431,00	435,00
423 106 422 0	Vase à diaphragme	224,00	222,00	269,00	267,00
423 504 013 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	257,00	244,00	309,00	293,00
423 505 001 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	244,00	239,00	293,00	287,00
423 505 190 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	179,00	175,00	215,00	210,00
425 428 000 2	Jeu de réparation	69,90	108,00	83,90	130,00
432 199 033 0	Protecteur antigel	491,00	494,00	590,00	593,00
441 032 008 2	Jeu de réparation	76,30	81,60	91,60	98,00
441 032 731 0	Capteur ABS	264,00	294,00	317,00	353,00
441 032 971 2	Kit capteur	129,00	141,00	155,00	170,00
441 032 974 2	Kit capteur	93,40	117,00	113,00	141,00
463 703 072 0	Prise de pression	7,03	7,14	8,45	8,55
466 786 002 2	Jeu de réparation	64,80	74,20	77,80	89,10
466 786 004 2	Jeu de réparation	72,60	76,00	87,20	91,20
467 406 509 0	Robinet de freinage, hydr.	1.586,00	1.760,00	1.904,00	2.112,00
467 406 510 0	Robinet de freinage, hydr.	1.647,00	1.828,00	1.977,00	2.194,00
467 415 921 2	Jeu de réparation	27,20	45,40	32,70	54,50
468 404 000 2	Jeu de réparation	101,00	112,00	122,00	135,00
472 106 108 0	Electrovalve	354,00	378,00	425,00	454,00
472 900 921 2	Jeu de réparation	164,00	170,00	197,00	204,00

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS					
Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
477 001 925 2	Jeu de réparation	61,00	89,80	73,20	108,00
480 020 920 2	Jeu de réparation	144,00	159,00	173,00	191,00
640 244 921 2	Jeu de réparation	119,00	141,00	143,00	170,00
640 322 034 0	Frein à disque	1.266,00	1.238,00	1.520,00	1.486,00
826 000 066 3	ABS-Étiquettes	4,77	4,86	5,70	5,85
893 240 160 4	Raccord	19,41	19,92	23,30	24,00
893 240 230 4	Raccord	10,57	12,74	12,70	15,30
893 401 775 4	Raccord	6,98	7,14	8,40	8,55
893 803 036 0	Raccord	4,90	6,48	5,90	7,80
893 840 054 0	Raccord d'équerre	5,75	6,04	6,90	7,25
925 322 076 0	Cylindre à ressort Tristop	862,00	807,00	1.035,00	969,00
925 322 081 0	Cylindre à ressort Tristop	1.008,00	980,00	1.210,00	1.176,00
925 322 800 0	Cylindre à ressort Tristop	1.008,00	962,00	1.210,00	1.155,00
925 324 805 0	Cylindre à ressort Tristop	931,00	826,00	1.118,00	991,00
925 421 145 0	Cylindre à ressort Tristop	833,00	815,00	1.000,00	978,00
925 421 551 0	Cylindre à ressort Tristop	854,00	793,00	1.025,00	952,00
925 422 208 0	Cylindre à ressort Tristop	889,00	912,00	1.067,00	1.095,00
925 422 433 0	Cylindre à ressort Tristop	913,00	880,00	1.096,00	1.056,00
925 429 061 0	Cylindre à ressort Tristop	801,00	796,00	962,00	956,00
925 429 176 0	Cylindre à ressort Tristop	873,00	864,00	1.048,00	1.037,00
925 429 182 0	Cylindre à ressort Tristop	933,00	996,00	1.120,00	1.196,00
925 431 040 0	Cylindre à ressort Tristop	838,00	817,00	1.006,00	981,00
925 431 422 0	Cylindre à ressort Tristop	820,00	778,00	984,00	934,00
925 460 108 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	738,00	598,00	886,00	718,00
925 463 500 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	631,00	625,00	758,00	750,00
925 464 460 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	612,00	822,00	735,00	987,00
925 464 461 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	612,00	822,00	735,00	987,00
925 480 012 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	662,00	618,00	795,00	742,00
925 481 114 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	696,00	666,00	836,00	799,00
925 481 152 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	921,00	794,00	1.106,00	953,00
925 481 160 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	844,00	836,00	1.013,00	1.004,00
925 481 162 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	821,00	799,00	986,00	959,00
925 481 163 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	858,00	756,00	1.030,00	908,00
925 481 344 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	600,00	568,00	720,00	682,00
925 486 303 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	783,00	748,00	940,00	898,00
925 487 010 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	799,00	752,00	959,00	903,00
925 487 021 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	864,00	851,00	1.037,00	1.022,00
925 488 012 0	Cylindre à ressort Tristop (Fr.à disque)	901,00	881,00	1.082,00	1.058,00
925 490 902 0	Cylindre à ressort Tristop	844,00	811,00	1.013,00	974,00
925 491 105 0	Cylindre à ressort Tristop	797,00	785,00	957,00	942,00

MODIFICATIONS DES PRIX TARIFS					
Référence	Désignation	Ancien tarif EUR	Nouveau tarif EUR	Ancien tarif CHF	Nouveau tarif CHF
925 491 123 0	Cylindre à ressort Tristop	857,00	828,00	1.029,00	994,00
925 491 441 0	Cylindre à ressort Tristop	836,00	801,00	1.004,00	962,00
925 492 210 0	Cylindre à ressort Tristop	934,00	931,00	1.121,00	1.118,00
925 492 213 0	Cylindre à ressort Tristop	952,00	839,00	1.143,00	1.007,00
925 492 221 0	Cylindre à ressort Tristop	925,00	924,00	1.110,00	1.109,00
925 492 231 0	Cylindre à ressort Tristop	987,00	983,00	1.185,00	1.180,00
925 492 720 0	Cylindre à ressort Tristop	909,00	874,00	1.091,00	1.049,00
925 492 803 0	Cylindre à ressort Tristop	888,00	877,00	1.066,00	1.053,00
925 492 922 2	Jeu de réparation	19,20	48,00	23,10	57,60
961 721 007 0	Robinet de frein à main	433,00	450,00	520,00	540,00
961 721 041 0	Robinet de frein à main	429,00	456,00	515,00	548,00
961 721 044 7	Robinet de frein à main	142,00	157,00	171,00	189,00
961 722 005 2	Jeu de réparation	147,00	158,00	177,00	190,00

NOUVEAUTE DU CATALOGUE DES VENTES			
Référence	Désignation	Prix EUR	Prix CHF
423 076 041 0	Vase (Frein à coin)	324,00	389,00
446 290 700 0	UCE OptiLink	650,00	780,00
449 927 050 0	Câble de liaison	98,00	118,00
449 927 120 0	Câble de liaison	132,00	159,00
472 172 007 0	Electrovalve	139,00	167,00
480 102 935 2	Jeu de réparation	150,00	180,00
640 175 949 2	Jeu de réparation	260,00	312,00
640 175 950 2	Jeu de réparation	85,00	102,00
912 512 939 2	Jeu de réparation	220,00	264,00
925 377 201 0	Cylindre à membrane double Frein à tambour	189,00	227,00
960 732 000 0	Capteur de roue	80,00	96,00
960 732 100 0	Clapet	30,00	36,00
960 732 101 0	Clapet	30,00	36,00
960 732 102 0	Clapet	30,00	36,00
960 732 104 0	Clapet	30,00	36,00
970 051 127 7	Servo-débrayage	562,00	675,00

NON DISPONIBLE À LA VENTE		
Référence	Désignation	Remarque
217380	Valve de limitation de pression	Non remplacé / pas d'alternative
40 195 021	Frein à disque	Non remplacé / pas d'alternative
40 195 022	Frein à disque	Non remplacé / pas d'alternative
421 355 015 R	Actionneur de BV	Non remplacé / pas d'alternative
423 510 020 0	Vase à diaphragme (frein à disque)	
433 403 000 0	Tuyau	Non remplacé / pas d'alternative
433 543 026 0	Levier régleur	Non remplacé / pas d'alternative
441 032 452 0	Capteur ABS	
441 032 453 0	Capteur ABS	
441 032 860 0	Capteur ABS	
446 069 910 0	Kit	
452 003 020 0	Robinet 4/2	Non remplacé / pas d'alternative
472 900 013 0	Electrovalve ECAS	
477 001 921 2	Jeu de réparation	
480 020 026 0	Unité centrale de freinage	Non remplacé / pas d'alternative
912 518 931 2	Jeu de réparation	
921 350 003 0	Cylindre 3 positions	Non remplacé / pas d'alternative
925 307 003 7	Cylindre à ressort	Alternative 925 307 007 0
925 376 103 0	Cylindre à membrane double	Alternative 925 376 123 0
925 420 701 0	Cylindre à ressort Tristop	Alternative 925 420 701 7 / 925 490 755 0
933 150 011 0	Module de commande	Non remplacé / pas d'alternative
933 150 012 0	Module de commande	Non remplacé / pas d'alternative
965 050 001 0	Accélérateur	
965 050 004 0	Accélérateur	
965 050 006 0	Pédalier	
965 100 001 0	Pédalier	
965 100 002 0	Pédalier	
965 100 006 0	Pédalier	
970 051 216 0	Servo-débrayage	Non remplacé / pas d'alternative
970 051 219 7	Servo-débrayage	Non remplacé / pas d'alternative
970 150 924 2	Jeu de réparation	Non remplacé / pas d'alternative
972 400 000 2	Jeu de réparation	Non remplacé / pas d'alternative