


Membranzyylinder

Brake chamber

423 506 101 0



Membranzylinder

423 506 101 0

Brake chamber

Reparatursatz/Repairkit: 423 506 001 2

Benennung	Bestellnummer	Position	Anzahl	Anzahl .. in Rep.-Satz
Zylinderboden	-	1	1	
Membran	-	2*	1	1 423 506 001 2
Kolben	-	3	1	
Kappe	-	4	1	
Tonnenfeder	896 080 172 4	5	1	
Spannband	423 106 350 4	6	1	
Sechskantschraube DIN 933 M8 x 50 - 10.9 - Zn	-	7	1	
Sechskantmutter DIN 934 M 8 - 10 - Zn	-	8	1	
Faltenbalg , vollständig	-	9*	1	1 423 506 001 2
Zylinderdeckel	-	10	1	
Ring	-	11	1	1 423 506 001 2
Toleranzring	-	12	1	1 423 506 001 2
Scheibe	-	13	1	1 423 506 001 2
Druckstück	-	14	1	

Legende: * Bei Reparaturen sollten diese Teile ersetzt werden.
At Repairs these parts should be replaced.
Legend: ** Hierzu siehe Ersatzteilblatt unter dieser Gerätenummer.
See spare part list with this part number.

*** Teil ist nicht im Reparatursatz enthalten. Es ist gesondert zu bestellen.
This part is not included in the repair kit and is to be ordered separatly

a Zu verwenden nach Bedarf.
To be used if neccessary.
(...) Teil nicht gezeichnet.
Part not shown