

09.12.2011

Figyelmeztetés: Hamisított alkatrészek

Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy megjelentek az utólagos alkatrész piacon hamisított WABCO légszárító patronok **432 410 222 7**. Ezek az alkatrészek számos kereskedőhöz és szervizhez eljuthattak és alkalmazásuk esetén komoly problémák merülhetnek fel. Figyelmeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy milyen kockázattal jár ezeknek a hamisított alkatrészeknek a használata, és azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a raktárkészletén lévő alkatrészeket, nincs-e köztük hamisított.



A kockázatok

A hamisított alkatrészeket a WABCO technikai szakértői megvizsgálták és azt állapították meg, hogy ezek komoly kockázatot jelentenek a közlekedés biztonságra és a jármű teljesítményére. Három különösen komoly kockázati tényezőt állapítottak meg:

- **Gyenge légszárítási teljesítmény.** Néhány megvizsgált hamisított patron "légszárító anyaga" nem kötötte meg a levegőben lévő nedvességet hanem átengedte azt. Ez azt jelenti, hogy a víz bejut a légtartályokba és a fék rendszerbe. Ennek a következményei:
 - A fék szelepekben lévő víz váratlan működésképtelenséget okozhat a fékrendszerben fagyos időjárás esetén
 - A fékrendszerben lévő víznek nagy a korróziós hatása, ami a fék szelepek meghibásodásához és végül további karbantartással és javítással jár.
 - A lehetséges vészfékezések száma lecsökken a légtartályok kapacitásának csökkenése miatt.
- **A légszárító anyag elporlad.** A hamisított patronokban alkalmazott légszárító anyag, használat közben elporlad, szétmállik, mivel gyenge minőségű. A finom por, ami a patronokból folyamatosan szivárog szennyezi a fékrendszer további egységeit. Ez azt jelenti, hogy nem csak a patron hatékonysága nem megfelelő, hanem még az egész fékrendszer működését is veszélyezteti.
- **Gyenge tömítések.** A hamisított patronok kialakítási minősége nagyon gyenge, és a tömítéseké is amik nagyon könnyen szivárognak és tönkremennek. A szivárgások miatt a kompresszornak jóval több munka ütemet kell elvégeznie, ami megnöveli a tüzelőanyag fogyasztást és a kompresszor meghibásodását is okozhatja. A patronok gyenge mechanikai kialakítása akár kisebb roncsoló robbanáshoz is vezethet, ami az emberek testi épségét is veszélyeztetheti.



Hogyan lehet a hamisított patronokat beazonosítani?

A hamisított alkatrészeket nehéz beazonosítani, és könnyen előfordulhat, hogy a végfelhasználók jóhiszeműen megvásárolják ezeket a rendszeres beszállítóiktól. Azonban mi mindent megteszünk, hogy segítsünk beazonosítani a hamisított alkatrészeket, és bemutatjuk azokat az ismertető jeleket amik alapján mégis beazonosíthatóak a hamisított patronok.

Ha ön nem Hivatalos WABCO kereskedőtől szerezte be a légszárító patronot, hanem más forrásból, kérjük vizsgálja meg az összes raktáron lévő WABCO légszárító patronot amelyeknek a cikkszámuk 432 410 222 7, a következő szempontok alapján, hogy el tudja dönteni, hogy eredeti WABCO légszárítót vagy hamisítottat vásárolt.

A hamisított patronok, WABCO logo-val készült karton dobozokba vannak csomagolva.

Az alábbi táblázatban, felsoroltuk a jelentősebb megkülönböztető jeleket.

Eredeti WABCO	Hamisítvány
 <p style="text-align: center;">Alulnézet</p>	 <p style="text-align: center;">Alulnézet</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. A hamisított patron alján lévő szélső gumi tömítés laza. Az eredeti WABCO-n a tömítés tökéletesen szorosan illeszkedik. 2. Az eredeti WABCO és a hamisított patron alján is nyolc, félkör alakú furat található a tömítés belső oldala mellett. A hamisított terméken ezek a furatok kisebbek és rövidebbek mint az eredeti WABCO-n. 3. A hamisított patron középső műanyag betétjének kinézete jelentősen eltér az eredeti WABCO patronétól. Az eredeti WABCO patron műanyag középső betétjén, egy kereszt alakú merevítés látható. Ez a kereszt alakú merevítés hiányzik a hamisítványoknál, továbbá a betétben lévő furatok láthatóan nagyobbak, számuk pedig kevesebb. 	

Mit kell tennie ha hamisított légszárító patronot talál?

Ha ön hamisított WABCO alkatrészeket talál a raktárában, kérjük gyorsan cselekedjen! Először is különítse el a megkérdőjelezhető patronokat, és lépjen kapcsolatba a WABCO képviselőjével vagy a legközelebbi Hivatalos WABCO kereskedővel. Gondoskodni fogunk egy termék specialistáról aki megvizsgálja, hogy a kérdéses alkatrészek biztosan nem WABCO forrásból származnak.

Ezután ön értesítheti a beszállítóját a kérdéses alkatrészeknek, az általunk tett megállapításokról.

A WABCO elkötelezett annak érdekében, hogy a hamisított alkatrészek ellátási láncát megszakítsa. Ha ön rendelkezésünkre bocsájtja a hamisított alkatrészek beszállítóját és a beszállítás idejét, a WABCO meg fogja tenni a megfelelő jogi lépéseket

A WABCO továbbá azt ajánlja, ha kiderül, hogy hamisított alkatrészt szerelt fel valamelyik járműre, vissza kell hívnia a járművet azonnal és kicserélni eredeti WABCO alkatrészsre. Ezen kívül le kell ellenőrizni a légtartályokat a víztelenítő szeleppel. Ezzel ön meg tudja védeni a szervizét a termék nemmegfelelőségből és a gyenge minőségű alkatrészek használatából eredő presztízsvesztéstől.

Vásároljon eredeti WABCO-t

Az eredeti WABCO ugyanolyan egyedi mint egy ujjlenyomat. Óvakodjon az olcsó utánzatoktól. Mindig Hivatalos kereskedőtől vásároljon.